Inherent Defect Insurance Policy Schedule

جدول وثيقة التأمين على العيوب الخفية

General Data — بيانات عامة

Policy Number رقم الوثيقة	237012	Reference Number رقم المرجع	PR384800	Issuance Date تاريخ الإصدار	24-02-2025

Name of Proposer's in full	مؤسسة ركن الشوق للتجارة	اسم طالب التأمين بالكامل
ID No/Iqama No/CR No	7013195735	رقم الهوية/ رقم الإقامة/ السجل التجاري
Premises Owner	هادي علي محسن القحطاني	مالك المباني

National Address of the Owner — العنوان الوطني للمالك

Building No رقم المبنى	4198	Street Name اسم الشارع	300 رقم
District Name اسم الحي	حي ظهرة لبن	City Name اسم المدينة	RIYADH الرياض
Zip Code الرمز البريدي	13787	Addition No الرقم الإضافي	7607
Unit No رقم الوحدة	0		
Mobile No رقم الجوال	0530365575	E-mail البريد الإلكتروني	mmm111450@gmail.com

Contractor المقاول المنفذ	مؤسسة ركن الشوق للتجارة
National Address of the Contractor العنوان الوطني للمقاول المنفذ	

Building No رقم المبنى	3643	Street Name اسم الشارع	عبدالعزيز ال سعود
District Name اسم الحي	حي الزهور	City Name اسم المدينة	QUAIEYYAH القويعيه
Zip Code الرمز البريدي	19248	Addition No الرقم الإضافي	9221
Unit No رقم الوحدة	0		
Mobile No رقم الجوال	0556111450	E-mail البريد الإلكتروني	masod630@hotmail.com

Designer engineering office المكتب الهندسي المصمم	نقل التقنية للاستشارات الهندسية - الرياض
Supervisor Engineering Office المكتب الهندسي المشرف	نقل التقنية للاستشارات الهندسية - الرياض
Name of Subcontractor أسماء مقاولين الباطن	/ مؤسسة نوره حمد فنيس القحطاني

Insurance Permises — المباني المؤمن عليها

Name of Project اسم المشروع	فيلا سكنية	Building Type نوع البناء	residential سكني

Premises Location: City/ District/ Street موقع المباني	القويعيه أمانة منطقة الرياض بلدية محافظة القويعية الجزيرة

Latitude خط العرض	24.080139303002774	Longitude خط الطول	45.28626680406137

Project Description and / or Use وصف المشروع و/ أو استخداماته	Residential Buildings المباني السكنية

Estimated Full Rebuilding Cost of the Premises التكلفة التقديرية الإجمالية لإعادة بناء المباني	385,986.23 SR

ص.ب. ٩٩٧٦٣ الرياض ١١٦٢٥ المملكة العربية السعودية. مركز خدمة العملاء: ٩٢٠٠١٥٨١٥
P.O. Box 99763 Riyadh 11625, Kingdom of Saudi Arabia. Customer Service Centre: 920015815
www.malath.com.sa

Inherent Defect Insurance Policy Schedule

جدول وثيقة التأمين على العيوب الخفية

Period of insurance — فترة التغطية التأمينية

Ten (10) Years from the policy inception Date	عشرة (10) سنوات من تاريخ سريان الوثيقة

Estimated Date of Issuing of the Occupancy Certificate التاريخ المتوقع لإصدار شهادة الإشغال	01-07-2025	Estimated Expiry Date تاريخ الإنتهاء المتوقع	01-07-2035

Date of Inception and expiry date are to be adjusted by endorsement upon issuance of the Occupancy certificate

تاريخ سريان الوثيقة وانتهاءها يعدلان من خلال ملحق عند إصدار شهادة الإشغال

Sum Insured — القيمة التأمينية

Structural work الأعمال الإنشائية	98,442.00 SR	Envelope العناصر الواقية	42,658 SR	Non-structural work الأعمال غير الإنشائية	105,005 SR
Equipment fixtures and fittings المعدات والتركيبات والتجهيزات	32,814 SR	External work الأعمال الخارجية	39,377 SR	Taxes الضرائب	49,221.03 SR
Design and professional fees رسوم التصميم وأتعاب المهنيين	9,844.20 SR	TIS Fees رسوم الفحص الفني	8,625 SR		
Estimated Full Rebuilding Cost of the Premises التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني	385,986.23 SR				

Deductible — مبلغ التحمل

For Residential Premises المباني السكنية	5% of claim amount with minimum of S.R. 25,000 and maximum S.R. 3,000,000 5.00 % من مبلغ المطالبة ، 25,000 ريال سعودي كحد أدنىو 3,000,000 ريال سعودي كحد أقصى

Limit of Indemnity — حدود التعويض

Physical Damage/ Threat of Imminent Collapse/ Waterproofing الأضرار المادية/التهديد بوقوع إنهيار وشيك / العزل المائي	377,361 SR
Cost of Demolishing the Premises and/or the removal of Debris تكلفة هدم المبنى أو إزالة المخلفات	10% of Claim amount 10% من مبلغ المطالبة
Legal, professional or consultants' fees الرسوم القانونية أو المهنية أو الاستشارية	18,868 SR

Premium — الأقساط

Provisional Premium = 1.05% of the estimated full rebuilding cost of the premises SAR 385,986.23 SR subject to minmium premium of 7000 SR

القسط المتوقع ما يساوي 1.05% تنطبق على التكلفة المقدرة لإعادة بناء المباني SR 385,986.23 ريال سعودي مع الخضوع للحد الادنى للقسط 7000 ريال سعودى

Provisional Premium / القسط المتوقع	7,000 SR	Vat 15%	1,050 SR ضريبة القيمة المضافة	Total Provisional including VAT اجمالى القسط المتوقع شامل الضريبة 8,050.00 SR

Deposit Premium Equivalent to 30% of the Provisional Premium	Total Deposit including VAT اجمالي قسط الضمان شامل الضريبة	ضريبة القيمة المضافة Vat	رسوم الإصدار	إجمالي قسط الضمان غير شامل الضريبه
قسط الضمان مايعادل 30% من القسط المتوقع	2,990.00 SR	15% 390.00 SR	500.00 SR	2,100.00 SR

Final Premium is due before issuance of the Occupancy Certificate — يستحق مبلغ القسط النهائي قبل إصدار شهادة الإشغال

Final premium is calculated based on the actual Full Rebuilding Cost of the Premises (Actual Total Sum Insured)

يتم احتساب القسط النهائي بناء على التكلفة الفعلية لإعادة البناء - القيمة التأمينية النهائية

Apply the VAT rate in accordance with the regulations in force at the time of payment — تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة وفقا للوائح المعمول بها وقت السداد

ص.ب. ٩٩٧٦٣ الرياض ١١٦٢٥ المملكة العربية السعودية. مركز خدمة العملاء: ٩٢٠١٥٨١٥
P.O. Box 99763 Riyadh 11625, Kingdom of Saudi Arabia. Customer Service Centre: 920015815
www.malath.com.sa

Inherent Defect Insurance Policy Schedule

جدول وثيقة التأمين على العيوب الخفية

Technical Inspection Services Company	شركة الفاحص الفني

The following Company(s) Shall be appointed to carry out the technical Inspection Service:

تعين الشركة أو الشركات الأتية للقيام بالفحص الفني

شركة سي بي في جلوبال العربية المحدودة - CPV Global Arabia Ltd

Conditions, Endorsements and Exclusions	الشروط، الملاحق والإستثناءات

As per The Standard Policy of Inherent Defects Insurance (IDI) attached
وفق الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية المرفقة
Warranted that the insured must comply with the appointed Technical Inspection Service company advices and cooperates with them in this regard.
يشترط على المؤمن له أن يلتزم بإرشادات شركة الفحص الفني المعينة والتعاون معهم في هذا الشأن
Warranted not to start construction unless already coordinated with TIS company, and TIS visits started.
يشترط عدم البدء بأعمال البناء لحين التنسيق مع شركة الفحص الفني، وابتداء الزيارات الفنية.
Basement waterproofing (not covered)
أعمال عزل المياة للسراديب/ الأدوار السفلية - غير مغطاة

Malath Cooperative Insurance Company for and on behalf of Participant Insurance Companies

شركة ملاذ للتأمين التعاوني بالنيابة عن شركات التأمين المشاركة

Date **التاريخ**	24-02-2025 21:28:58 PM
Place **الموقع**	Riyadh
Signature **التوقيع** **Company Seal** **ختم الشركة**	شركة ملاذ للتأمين التعاوني malath Malath Cooperative Insurance Co.

ص.ب. ٩٩٧٦٣ الرياض ١١٦٢٥ المملكة العربية السعودية. مركز خدمة العملاء: ٩٢٠٠١٥٨١٥
P.O. Box 99763 Riyadh 11625, Kingdom of Saudi Arabia. Customer Service Centre: 920015815
www.malath.com.sa