रेटि – लक्षारा

- ঝামা ইটের মাঝে অনেক সময় কালো ইট চলে আসে, এগুলো ঢালাইতে ব্যবহার করা উচিত নয়।
- গাঁথুনির কাজে ব্যবহৃত ইট ব্যবহারের পূর্বে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং কাজ শুরুর ২ ঘন্টা আগে শুকাতে দিতে হবে।