রঙ – লক্ষ্যণীয়

- রঙ করার পূর্বে দেয়াল শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে নিতে হবে।
- পাথর দ্বারা ঘষার পর দেয়ালে কোন গর্ত থাকলে তা অবশ্যই মর্টার দ্বারা পূর্ণ করতে হবে।
- রঙ করার সময় কাজের এলাকায় ধূমপান করা যাবেনা; ধূমপান করলে ধোঁয়ার কারণে রঙের ক্ষতি হতে পারে।
- পলিশ করার জন্য অবশ্যই পরিষ্কার কাপড়
 ব্যবহার করতে হবে।
- দেয়ালে বড় কোন গর্ত থাকলে কাঠের গুঁড়া আর আইকার মিশ্রন দিয়ে গর্তগুলো ভরাট করে নিতে হবে।
- ঙ্গ্রে করার পূর্বে সকল অবাঞ্চিত স্থান ঢেকে দিতে
 হবে।