

Kernprozess Kommissionierung



100-PB-L-006

Kernprozess Kommissionierung

Herausgebende OE:	Ressort Logistik
Ersteller:	Falk Zeiher
Freigabe durch:	Annette Mikosch
Freigabe QMB:	Dominik Schindehütte
Gültig ab:	11.08.2026
Ersatz für Ausgabe:	3.0 vom 18.02.2026
Vorlage: 100-DV-QM-100-049 Version 6.0 (bitte diese Zeile nicht ändern)	

Verteiler
Personenkreis (gemäß Schnittstellenmatrix)
Ressortleitung Logistik
Leitung Zentrale Logistik
Leitung ZF-Prozessmanagement +-Standardisierung
ZF-Lagertechnik und Logistikprojekte
UAL-Transportmanagement
UAL-Lagerplanung
UAL-Kapazitätsplanung
UAL Logistische Projekte und Qualität
Leitung Logistik
UAL-Logistik
Teamleitung Kommissionierung
QBL
Mitarbeiter: innen Kommissionierung

Änderungshistorie	
Version	Beschreibung
1.0	Überführung des Handbuches in DoMaS
2.0	Ergänzung Prozessschritte Einlagerinventur und Niederbestandsinventur
3.0	- Ergänzung der Ausnahme von dem FIFO-Prinzip bei der Einlagerung im Blocklager - Ergänzung des Prozessschrittes „Produkt quittieren“ bei der Kommissionierung systemgeführt und Kommissionierung mit Picketfahne sperrige Produkte - Änderung der Bestellinformation zu den Hilfsmitteln 2 und 3 - Upload des gefüllten ECMS/PCMS Entscheidungsbaum in DoMaS
4.0	Inhaltliche Änderungen: - Aktualisierung Prüfschritte gem. OTLG Kontrollplan - Aktualisierung EWM-Code für Prozessschritt „Falsches Produkt im Fach“ auf Seite 17 Formale Änderungen: - Zusammenlegung der Prozessschritte „Kommissionierung sperrige Teile“, „Kommissionierung neues Verifikationsprofil“ und „Kommissionierung mit Picketfahne“ auf Seite 14 - Entfernung Seite 12 Einlagerung KL T-Wagen VZ Mitte

100-PB-L-006

Kernprozess Kommissionierung

1. Begriffserklärung | Abkürzungserklärung

Verweis auf Folie 8

2. Geltungsbereich

123 Nord	uneingeschränkt
133 West	uneingeschränkt
136 Südwest	uneingeschränkt
141 Südbayern	uneingeschränkt
142 Rhein Main	uneingeschränkt
146 Brandenburg	Uneingeschränkt
ZENDA	Eingeschränkt

3. Mitgeltende Unterlagen

Verweis auf Folie 5

4. Freigabe und Überwachung

Dieses Handbuch wird vom Herausgeber auf seine Gültigkeit und Ergebniserreichung geprüft, ggf. aktualisiert, verbessert und mindestens entsprechend des ursprünglichen Verteilers neu verteilt. Die ungültigen Handbücher sind separat aufzubewahren. Ausdrücke / Kopien sind ohne Unterschrift gültig. Dokument kann elektronisch freigegeben werden. Dieses Dokument ist als Arbeitsversion auf dem QMB-Laufwerk abzulegen.

Inhalt

- 1. Anforderung für den Prozess**
- 2. Hardware im Bereich Kommissionierung**
- 3. Begriffserklärung | Abkürzungserklärung**
- 4. Prozesse Einlagerung**
 - Einlagerung von KT-Produkten
 - Einlagerung von GT-Produkten
 - Fehlerbearbeitung
- 5. Prozesse Kommissionierung**
 - Kommissionierung mit Picketfahne (Sperrige Teile)
 - Kommissionierung systemgeführt
 - Umlagerung & Nachschub
 - Fehlerbearbeitung
- 6. Prozess Inventur**
 - Inventur systemgeführt

Anforderung & Dokumente

Anforderungen			
ID	Bezeichnung	Inhalt	Information
1	Fördersystem	KLT Behälterfördertechnik	ZF Lagertechnik und Logistikprojekte
2	Pufferfläche	Für Kommissionierte Produkte	ZF Lagertechnik und Logistikprojekte
3	Pufferfläche	Für Leergutbehälter / Umlaufbehälter	ZF Lagertechnik und Logistikprojekte
5	Bodenlagerung	Blocklagerung / Zeilenlager	ZF Lagertechnik und Logistikprojekte
6	Regallagerung	Fachboden / Schmalgang	ZF Lagertechnik und Logistikprojekte

Dokumente			
ID	Bezeichnung	Inhalt	Verweis Dokumentennummer
1	Mängelprotokoll	Vorlage zum Ausfüllen von Mängeln	Dokument liegt dem Standort vor
2	Ladungssicherung	Richtlinien für die Ladung Sicherung	100-RI-L-017 – RdF Ladungssicherung
3	Behälterkatalog	Für interne OTLG-Behälter	109-RI-L-023 – OTLG-Behälterkatalog
4	Grenzmusterkatalog	Alle Kontrollschritte für den Behälter und die Maßnahmen bei Abweichungen	109-RI-L-003 – Grenzmusterkatalog für die Erkennung von n.i.O. Behältern
5	Kontrollplan	Alle Kontrollschritte für das Produkt und die Maßnahmen bei Abweichungen	100-CL-L-005 – Kontrollplan OTLG
6	Kennzeichnung Beschilderung	Flächen und Behälter Kennzeichnung	100-HB-L-009 – Kennzeichnung in der Logistik
7	Qualitätshandbuch Logistik	Qualitätshandbuch	100-HB-L-015 - Qualitätshandbuch Logistik
8	Fehlerbearbeitung	Prozesshandbuch Logistik Support	100-PB-L-017 – Kernprozess Logistiksupport

Hardware im Bereich Kommissionierung

Arbeitsmaterial			
ID	Bezeichnung	Inhalt	Bestellinformation
1	MDE Gerät	Ein tragbares Erfassungsgerät für die mobile Datenerfassung	https://selfservice.volkswagen-otlg.de/ssc/app#/
2	ProGlove	Handrücken Bluetooth Scanner	https://selfservice.volkswagen-otlg.de/ssc/app#/
3	Verbrauchsmaterial	Stift / Messer	Standortindividuell

Arbeitsplatz stationär			
ID	Bezeichnung	Inhalt	Bestellinformation
1	Arbeitstisch	Für Tätigkeiten die im Sitzen oder im Stehen durchgeführt werden	https://selfservice.volkswagen-otlg.de/ssc/app#/
2	Monitor	Ermöglicht die Darstellung von Informationen auf einem Monitor	https://selfservice.volkswagen-otlg.de/ssc/app#/
3	Maus/Tastatur	Eingabe Equipment	https://selfservice.volkswagen-otlg.de/ssc/app#/
4	Bluetooth Scanner	Eingabe Equipment	https://selfservice.volkswagen-otlg.de/ssc/app#/
5	Picket Drucker	Ausgabe Equipment	https://selfservice.volkswagen-otlg.de/ssc/app#/

Arbeitsplatz mobil			
ID	Bezeichnung	Inhalt	Bestellinformation
1	Mobiler Terminal	Terminal mit eigener Stromversorgung	https://selfservice.volkswagen-otlg.de/ssc/app#/
2	Monitor	Ermöglicht die Darstellung von Informationen auf einem Monitor	https://selfservice.volkswagen-otlg.de/ssc/app#/
3	Maus/Tastatur	Eingabe Equipment	https://selfservice.volkswagen-otlg.de/ssc/app#/
4	Bluetooth Scanner	Eingabe Equipment	https://selfservice.volkswagen-otlg.de/ssc/app#/
5	Picket Drucker	Ausgabe Equipment	https://selfservice.volkswagen-otlg.de/ssc/app#/

Hardware im Bereich Kommissionierung

Flurförderzeug			
ID	Bezeichnung	Inhalt	Bestellinformation
1	Frontstapler	Für die Entladung von angelieferten Produkten	ZF Lagertechnik und Logistikprojekte
2	Schlepper	Wird bei Großmengen empfohlen	ZF Lagertechnik und Logistikprojekte
3	Elektrohubwagen	Bewegen von Ladungsträgern	ZF Lagertechnik und Logistikprojekte
4	Hochhubkommissionierer	Für das Kommissionieren in den oberen Ebenen	ZF Lagertechnik und Logistikprojekte
5	Niederhubkommissionierer	Für das Kommissionieren in den unteren Ebenen	ZF Lagertechnik und Logistikprojekte

Hilfsmittel			
ID	Bezeichnung	Inhalt	Bestellinformation
1	Kommissionierwagen	In drei verschiedenen Größen wählbar	Warenkorb Logistik
2	Krananlage	Individuelle Aufsätze je Materialart wählbar (Vakuumsauger für Fass-Ware)	Warenkorb Logistik
3	Untergestell für 114845	Palettenerhöhung dient der Ergonomie	Warenkorb Logistik
4	Hebehilfe KLT	Hebehilfe für Behälter (KL T, Tellus und Integra Behälter)	Warenkorb Logistik
5	Klärstellenbehälter	Sammelbehälter für Klärstellen-Position	Fachbereich individuell
6	Umlaufbehälter KT	Tellus Behälter für die KFA	Warenkorb Logistik
7	Umlaufbehälter GT	Behälter mit Inlett für Großteile	OTLG interner Behälterkatalog
8	SDD-Reiter	Kennzeichnung für Behälter	Warenkorb Logistik
9	Sicherungsseil	Zum Sichern der Produkte vor dem Herausfallen aus der Palette	Warenkorb Logistik


Begriffserklärung | Abkürzungserklärung

Kürzel	Alternativtext
AP	Arbeitsplatz -> im Zusammenhang mit dem Ort der Prozessausführung
AT1	Mischbehälter
AT2	Materialreiner Behälter
Car Down	Material, welches nicht im Vertriebsdepot vorrätig ist und im Zentraldepot bestellt wurde
CHBD	Lagerplatz Ziel ändern
DIFD	Differenzmenge in WE
FEFO	First Expired, First Out: Teile mit dem frühesten MHD müssen zuerst entnommen werden.
FFZ	Flurförderzeug
FIFO	First In, First Out: Zuerst eingelagerte Teile müssen zuerst entnommen / verwendet werden
GT	Großteile / sperrige Produkte
HK-Behälter	Hochhubkommissionierbehälter
i.O.	In Ordnung
n.i.O.	Nicht in Ordnung
KEP	Kurier-Express-Paket-Dienst
KLT	Kleinteilladungsträger
KFA	Kastenförderanlage
KOMM	Kommissionierung
KT	Kleinteil
LHM	Ladehilfsmittel
MA	Mitarbeiter
MDE	Mobile Datenerfassung
MHD	Mindesthaltbarkeitsdatum
NK-Behälter	Niederhubkommissionierbehälter
QDOB	Qualitätsmangel ohne Bestandssperre
QDMB	Qualitätsmangel mit Bestandssperre
RdF	Regelung des Fachbereichs
SDD	Same Day Delivery
TW	Transportwagen
VO	Volkswagen Originalteile
VSE-Beleg	Versandelement Beleg
WRNG	Falsch
WE	Wareneingang
ZUB	Zubehör Material

Einlagerung von Produkten

100-PB-L-006


Einlagerung von KT-Produkten



ID	Prozessstufenbeschreibung	Alternativtext	System/ Manuell Schritte	Kontrollplan OTLG	Anforderung	Zuständigkeit
1	WE Produkt aufnehmen	MA übernimmt das bereitgestellte Produkt von der KFA auf seinen Transportwagen.			Transportwagen	ID 1-9 Mitarbeiter:in Kommissionierung
2	WE Produkte sortieren	Beim Umsetzen auf den Transportwagen wird das Produkt nach Gängen für eine effiziente Laufstrategie sortiert.				
3	Picket am Produkt scannen	Der Barcode am WE Picket wird gescannt. Der Lagerplatz wird auf dem Scanner oder auf dem Picket gelesen.			MDE Gerät, ProGlove	
4	Zum Lagerplatz gehen	MA geht mit dem Transportwagen zum Lagerplatz/Paternoster. Beim Paternoster wird das Tablar über das Bedienfeld aufgerufen.				
5	Lagerplatz prüfen	Lokation / Zustand Lokation / Restbestand in Lokation / Eignung Lokation für das Produkt		<u>LH Index 1 – 4</u> - 1 Lokation - 2 Zustand der Lokation - 3 Restbestand in Lokation - 4 Eignung der Lokation	Klärstellenzettel Kontrollplan	
6	Einzulagernde Produkt prüfen	Prüfen des Produkts anhand der Prüfschritte im Kontrollplan. Das FEFO-Prinzip wird lediglich bei Produkten mit Lagerzeitbegrenzung angewandt.		<u>LH Index 5, 7-11</u> - 5 Zustand - 7 Identität und Teilenummer - 8 Prüfung MHD / Lagerzeitbegrenzung - 9 Stückzahl - 10 FEFO-Prinzip - 11 FIFO-Prinzip	Kontrollplan	
7	Produkt einlagern	Das Produkt wird auf dem Lagerplatz eingelagert.				
8	Lagerfach scannen	Durch das Scannen des Fachs erfolgt die Quittierung des Produkts auf den Lagerplatz			MDE Gerät, ProGlove	
9	Einlagerinventur (optional)	Sollte die Einlagerung auf ein Leerplatz erfolgen, fordert das System am Scanner eine Inventurzahlung (siehe Folie 22).			MDE Gerät, ProGlove	
10	Leeren Umlaufbehälter abschieben	Leere KLT- Behälter werden über die KFA abgeschoben Alternativ leere Umlaufbehälter in einer Leergutpalette stapeln				

100-PB-L-006



Einlagerung von GT-Produkten



ID	Prozessstufenbeschreibung	Alternativtext	System/ Manuell Schritte	Kontrollplan OTLG	Anforderung	Zuständigkeit
1	WE Palette aufnehmen	MA fährt zu WE Übergabeplatz und sichtet die älteste Palette anhand der Wochentage Kennzeichnung. Die Palette wird mit dem FFZ aufgenommen.			FFZ	ID 1-10 Mitarbeiter:in Kommissionierung
2	WE Position sortieren	Der MA führt eine visuelle Kontrolle des Produkts in der WE Palette durch. Wenn möglich wird das Produkt in der Palette nach Gängen sortieren. Es ist drauf zu achten, dass die Pickets gut sichtbar sind.				
3	Picket am Produkt scannen	Das WE Picket am Produkt wird gescannt			MDE Gerät	
4	Lagerplatz anfahren	Mitarbeiter:in fährt selbständig mit dem FFZ zum Lagerplatz				
5	Lagerplatz prüfen	Zustand Lokation / Restbestand in Lokation / Eignung Lokation für das Produkt		<u>LH Index 1 – 4</u> - 1 Lokation - 2 Zustand der Lokation - 3 Restbestand in Lokation - 4 Eignung der Lokation	Klärstellenzettel	
6	Einzulagernde Produkt prüfen	Prüfen des Produkts anhand der Prüfschritte im Kontrollplan. Das FEFO-Prinzip wird lediglich bei Produkten mit Lagerzeitbegrenzung angewandt. Ausnahme bei Blocklagerung: Keine FIFO-Systematik bei der Einlagerung notwendig, da jährliches Sortieren des Bestandes nach FIFO im Rahmen der Inventur.		<u>LH Index 5-11</u> - 5 Zustand - 6 Zustand und Vollständigkeit Ladungsträger - 7 Identität und Teilenummer - 8 Prüfung MHD / Lagerzeitbegrenzung - 9 Stückzahl - 10 FEFO-Prinzip - 11 FIFO -Prinzip		
7	Produkt einlagern	Das Produkt wird auf dem Lagerplatz eingelagert.				
8	Lagerplatz scannen	Durch das Scannen des Fachs erfolgt die Quittierung des Produkts auf den Lagerplatz			MDE Gerät	
9	Produkt sichern	Produkt vor dem Herausfallen mit einem Sicherungsseil oder mit dem Behältertor sichern			Sicherungsseil Behältertor	
10	Einlagerinventur (optional)	Sollte die Einlagerung auf ein Leerplatz erfolgen, fordert das System am Scanner eine Inventurzählung (siehe Folie 22).			MDE Gerät, ProGlove	
11	Leeren Ladungsträger in Leergutpuffer verbringen	Ladungsträger säubern. Entfernen von Kennzeichnungen und Kartonage. Komplettieren des Ladungsträgers und wenn nötig zusammenklappen		<u>LH Index 6</u> Zustand und Vollständigkeit Ladungsträger		

100-PB-L-006

Fehlerbearbeitung Einlagerung



ID	Prozessstufenbeschreibung	Alternativtext	System/ Manuell Schritte	Kontrollplan OTLG	Ausstattung	Zusatz Info
1	Mindermenge	Code SPLT am MDE-Gerät eingeben. Eingelagert wird die tatsächlich vorhandene Menge des Produkts. Offene Restmenge wird am MDE-Gerät mit dem Code CHBD-Min Richtung Clearing gesetzt			MDE-Gerät/mobiler Arbeitsplatz	
2	Mehrmenge	Vereinnehm wird die tatsächlich vorhandene Menge des Produkts. Klärstellenzettel ausfüllen und überlieferte Menge in Sammelbehälter „Klärstelle“ ablegen.			Klärstellenzettel / MDE Gerät/mobiler Arbeitsplatz Klärstellenbehälter	
3	Falschlieferung	Es wird im System der CHBD-Code für Falschlieferung eingegeben. Klärstellenzettel ausfüllen und Falschlieferung in Sammelbehälter „Klärstelle“ ablegen.			Klärstellenzettel / MDE Gerät/mobiler Arbeitsplatz Klärstellenbehälter	
4	Transportschaden	Es wird im System der CHBD-Code für Transportschaden eingegeben Klärstellenzettel ausfüllen und Transportschaden in Sammelbehälter „Klärstelle“ ablegen.			Klärstellenzettel / MDE Gerät/mobiler Arbeitsplatz Klärstellenbehälter	
5	Qualitätsmangel	Es wird im System der CHBD-Code für Qualitätsmangel eingegeben. Klärstellenzettel ausfüllen und Qualitätsmangel in Sammelbehälter „Klärstelle“ ablegen.			Klärstellenzettel / MDE Gerät/mobiler Arbeitsplatz Klärstellenbehälter	

Kommissionierung von Produkten

100-PB-L-006

Kommissionierung mit Picketfahne (Sperrige Teile)

ID	Prozessstufenbeschreibung	Alternativtext	System/ Manuell Schritte	Kontrollplan OTLG	Anforderung	Zuständigkeit
1	Picketfahne abrufen	Nach der Anmeldung wird die jeweilige Queue ausgewählt und Pickets werden erstellt. Picketfahne mit Leitpicket wird gedruckt. Leitpicket muss angescannt werden		KOM Index 1 Lesbarkeit des Pickets	Stationärer Arbeitsplatz	ID 1-13 Mitarbeiter:in Kommissionierung
2	Kommissionierwagen rüsten	Kommissionierwagen mit KL Ts ausstatten oder Ablagesystem auf dem Transportwagen festlegen, bei mehreren Tourengruppen/Produktgruppen/Kunden		KOM Index 2 Behälterzustand	Kommissionierwagen KLT/ Trennwand am Wagen /	
3	Zum Lagerplatz gehen	Lesen Lagerplatz auf Picket und gehen zum Lagerplatz. Beim Patemoster wird das Tablar über das Bedienfeld angefordert.			Kommissionierwagen	
4	Lagerfach / Produkt scannen	Scannen Lagerfach. Alternativ bei Vorgehensweise „Neues Verifikationsprofil“: Produkt scannen		KOM Index 3 Scann des Lagerfaches	MDE-Gerät / ProGlove	
5	Sichtkontrolle des Lagerfach	MA kontrolliert den Lagerplatz laut der Kontrollschritte im Kontrollplan.		KOM Index 4 Zustand Lokation		
6	Produkt prüfen und entnehmen	Prüfen des Produkts anhand der Prüfschritte im Kontrollplan		KOM Index 5-10 - 5 Identität Produkt - 6 Prüfung Materialhinweis - 7 Lagerzeitbegrenzung (MHD) - 8 Stückzahl - 9 Sichtbare Schäden Material / Verpackung - 10 FEFO		
7	Anbruchkennzeichnung	Sobald eine Mehrstückverpackung geöffnet und die Stückzahl verändert wird, nimmt der MA eine Anbruchkennzeichnung vor.		KOM Index 11 Anbruch		
8	Picket (Label) quittieren	Scannen des Originaletikett an dem Produkt oder scannen des Pickets (Label) Alternativ bei Vorgehensweise „Neues Verifikationsprofil“: Lagerfach oder Produkt scannen			MDE-Gerät / ProGlove	
9	Niederbestandsinventur (optional)	Sollte eine definierte Restmenge am Fach nach der Kommissionierung vorhanden sein, fragt der Scanner nach einer Inventurzahlung (siehe Folie 22).			MDE Gerät, ProGlove	
10	Produkt verpacken	Prüfung ob zusätzliche Schutzverpackung notwendig ist (ShopWare/ Gefahrgut)		KOM Index 12 Ggf. Zusätzliche Schutzverpackung	Tüte / Kartonage / Stretchfolie	
11	Picket anbringen	Picket auf die Umverpackung sichtbar neben dem Originaletikett kleben.		KOM Index 13 Anbringung des Pickets	Kennzeichnung Gefahrgut	
12	Produkt ablegen	Sortieren auf TW nach Auslieferungstour, Tourengruppe, Materialgruppe, Kunde		KOM Index 14 Zuordnung Picket zu Behälter		
13	Lagerauftrag beenden	Lagerauftrag muss am/im System beendet werden			MDE-Gerät	
14	Dekommissionierung an der KFA	Bei Beendigung der Picketfahne oder vollem Kommissionierwagen wird an der KFA dekommissioniert. MA liest die Tour und Konsolidierungsgruppe und sortiert die Positionen in den entsprechenden Behälter. Bei Wertgut aus dem Verschlussbereich, ist es sicherzustellen, dass kein Fremdzugriff auf die Produkte erfolgen kann.			Verschlussbereich/ Verschlusswagen/ Verschlussbehälter	
15	Umlaufbehälter packfolge	Das Produkt wird mit dem Picket (Label) nach oben in den Behälter gelegt. Schwere Artikel werden nach unten gepackt.		KOM Index 15 Qualitätserhaltende Packfolge	RdF Qualitätsanforderungen	




100-PB-L-006

Kommissionierung Systemgeführt

ID	Prozessstufenbeschreibung	Alternativtext	System/ Manuell Schritte	Kontrollplan OTLG	Anforderung	Zuständigkeit
1	System Anmeldung	Nach der Anmeldung wird der Lagerplatz angezeigt		KOM Index 1 Lesbarkeit des Pickets	HK/NK MDE Gerät Queue Karte	ID 1-12 Mitarbeiter:in Kommissionierung
2	Umlaufpalette aufnehmen	Leergutpuffer anfahren. Aufnahme eines leeren Behälters. Prüfen auf äußerliche erkennbare Beschädigungen.		KOM Index 2 Behälterzustand	Rollbox 2020	
3	Lagerplatz wird angesteuert	Auf dem Monitor wird der Gang und das Lagerfach angezeigt, welches angefahren werden soll. Der Mitarbeiter fährt selbständig nach Sicht				
4	Lagerfach scannen	Scannen Lagerfach.		KOM Index 3 Scann des Lagerfaches	Bluetooth Scanner / MDE Gerät	
5	Sichtkontrolle des Lagerfach	MA kontrolliert den Lagerplatz laut der Kontrollschritte im Kontrollplan.		KOM Index 4 Zustand Lokation		
6	Produkt prüfen und entnehmen	Prüfen des Produkts anhand der Prüfschritte im Kontrollplan		KOM Index 5-10 - 5 Identität Produkt - 6 Prüfung Materialhinweis - 7 Lagerzeitbegrenzung (MHD) - 8 Stückzahl - 9 Sichtbare Schäden Material / Verpackung - 10 FEFO		
7	Anbruchkennzeichnung	Sobald eine Mehrstückverpackung geöffnet und die Stückzahl verändert wird, nimmt der MA eine Anbruchkennzeichnung vor (gilt nicht für Palettenware).		KOM Index 11 Anbruch		
8	Produkt quittieren	Scannen Lagerfach oder Originaletikett an dem Produkt			MDE-Gerät / ProGlove	
9	Menge quittieren	Menge eingeben, mit Enter bestätigen (Optional Produkt Barcode scannen)			MDE-Gerät / ProGlove	
10	Niederbestandsinventur (optional)	Sollte eine definierte Restmenge am Fach nach der Kommissionierung vorhanden sein, fragt der Scanner nach einer Inventurzahl (siehe Folie 22).			MDE Gerät, ProGlove	
11	Produkt verpacken	Prüfung ob zusätzliche Schutzverpackung notwendig ist (ShopWare/ Gefahrgut)		KOM Index 12 Ggf. Zusätzliche Schutzverpackung	Tüte / Kartonage / Stretchfolie	
12	Picket anbringen	Picket auf die Umverpackung sichtbar neben dem Originaletikett kleben: - Wenn nötig Gefahrgut Kennzeichnung anbringen		KOM Index 13 Anbringung des Pickets		
13	In Umlaufpalette ablegen	Sortieren in die Palette nach Packqualitätsstandard. Bei Bedarf mit Sicherheitsseil vor dem Umkippen/ Herunterfallen sichern		KOM Index 14 Zuordnung Picket zu Behälter	Sicherheitsseil	
14	Lagerauftrag beenden	- Lagerauftrag muss im System beendet werden - Maximale Füllgrad der Palette wurde erreicht.				
15	Wertgut Produkt	Bei Wertgut aus einem Verschlussbereich, ist es sicherzustellen, dass kein Fremdzugriff auf die kommissionierten Produkte erfolgen kann.			Verschlusswagen/ Verschlussbehälter/ Verschlussbereich	
16	Umlaufbehälter auf Puffer abstellen	Die kommissionierten Produkte werden dem Warenausgang bereitgestellt.		KOM Index 15 Qualitätserhaltende Packfolge	Übergabefläche muss definiert sein	

100-PB-L-006


Umlagerung Nachschub



ID	Prozessstufenbeschreibung	Alternativtext	System/ Manuell Schritte	Kontrollplan OTLG	Ausstattung	Zusatz Info
1	System Anmeldung	MA meldet sich am MDE im System an. Umlagerung wird angezeigt			MDE Gerät	ID 1-10 Mitarbeiter: in Kommissionierung
2	Umlageraufgaben drucken	Umlageraufgaben auswählen und drucken		<u>KOM Index 1</u> Lesbarkeit des Pickets		
3	Lagerplatz wird angesteuert	Auf dem MDE-Gerät wird der Gang und das Lagerfachs angezeigt.				
4	Lagerfach scannen	Lagerfach scannen		<u>KOM Index 3</u> Scann des Lagerfaches	MDE-Gerät	
5	Produkt prüfen und entnehmen	Prüfen des Produkts anhand der Prüfschritte im Kontrollplan		<u>KOM Index 5-10</u> - 5 Identität Produkt - 6 Prüfung Materialhinweis - 7 Lagerzeitbegrenzung (MHD) - 8 Stückzahl - 9 Sichtbare Schäden Material / Verpackung - 10 FEFO		
6	Ziel-Lagerplatz wird angesteuert	Auf dem MDE-Gerät wird der neue Ziel-Lagerplatz mit dem Gang und das Lagerfach angezeigt				
7	Lagerplatz prüfen	Zustand Lokation / Restbestand in Lokation / Eignung Lokation für das Produkt		<u>LH Index 1 bis 4</u> - 1 Lokation - 2 Zustand der Lokation - 3 Restbestand in Lokation - 4 Eignung der Lokation		
8	Produkt prüfen und einlagern Produkt prüfen	Produkt anhand der Kontrollschritte im Kontrollplan prüfen und einlagern. Lagersystematik (Lagerfachordnung): - FIFO (keine Lagerzeitbegrenzung) - FEFO (bei Lagerzeitbegrenzung)		<u>LH Index 7 – 12</u> - 7 Zustand und Vollständigkeit Ladungsträger - 8 Identität und Teilenummer - 9 Prüfung MHD - 10 Stückzahl - 11 FEFO-Prinzip - 12 FIFO-Prinzip		
9	Lagerfach scannen	Durch das Scannen des Fachs erfolgt die Quittierung des Produkts auf den Lagerplatz			MDE-Gerät	

100-PB-L-006

Fehlerbearbeitung Kommissionierung




ID	Prozessstufenbeschreibung	Alternativtext	System/ Manuell Schritte	Kontrollplan OTLG	Ausstattung	Zusatz Info
1	Mindermenge	Code QDOB im MDE-Gerät eingeben. IST Menge eingeben				
2	Falsches Produkt im Fach	Code WRNG im MDE-Gerät eingeben / scannen Menge eingeben --> Fach wird gesperrt			Klärstellenzettel/ Schreibmittel	Produkt verbleibt im Fach
3	Qualitätsmangel	Code WRNG im MDE-Gerät eingeben / scannen Menge eingeben --> Fach wird gesperrt			Klärstellenzettel/ Schreibmittel	Produkt verbleibt im Fach

Inventur

100-PB-L-006

Inventur



ID	Prozessstufenbeschreibung	Alternativtext	System/ Manuell Schritte	Kontrollplan OTLG	Anforderung	Zuständigkeit
1	Am MDE Gerät anmelden	MA meldet sich im System an. Wählt den zu zählenden Bereich aus.			MDE-Gerät Lagerbereich dem User hinterlegt	ID 1-9 Mitarbeiter:in Kommissionierung
2	Lagerplatz am MDE ablesen	Lagerbereich und Lagerplatz wird am MDE angezeigt.			MDE-Gerät	
3	Zum Lagerplatz begeben	MA begibt sich zu dem zu zählenden Arbeitsplatz.				
4	Lagerplatz wird gescannt	Durch das Scannen des Lagerplatzes, wird die Materialnummer angezeigt.		<u>KOM Index 3</u> Scann des Lagerfaches	MDE-Gerät	
5	Lagerplatz prüfen	<u>Lagerplatz anhand der Prüfschritte im Kontrollplan prüfen.</u>		<u>KOM Index 4</u> Zustand Lokation		
6	Produkt prüfen	<u>Produkt anhand der Prüfschritte im Kontrollplan prüfen.</u>		<u>KOM Index 5, 7-10</u> - 5 Identität Produkt - 7 Lagerzeitbegrenzung (MHD) - 8 Stückzahl - 9 Sichtbare Schäden Material / Verpackung - 10 FEFO		
7	Falsche Materialnummer vorhanden	Klärstellenzettel ausfüllen und das falsche Produkt ist im Sammelbehälter „Klärstelle“ ablegen.			Klärstellenzettel/ Schreibmittel	
8	Die IST-Menge eingeben	MA tippt die IST Menge in das MDE-Gerät.			MDE-Gerät	
9	Zählung wiederholen	Sollte eine Abweichung zum Soll bestehen, so wird ein weiterer MA aufgefordert eine zweite Zählung des Materials durchzuführen.			Wertgrenze muss definiert werden	
10	Nächster Inventurauftrag	Bis alle Inventuraufträge in diesem Aktivitätsbereich erledigt wurden.			Anzahl der zu zählenden Plätze festlegen	