第4章 快速傅里叶至换(FFT)知识罗巨.

1. DFT这算复杂度。

「NEDFT运算市陆设板 N2 NEDFT运算和法没板 N(N-1)

 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} k = 0,1,...N-1$ 「某・「R: Ni欠変は、N-1次かる法. NTR N²次重は、N(N-1)次か法

当 N 个. 运算量E大,不适合实时运算 1列 N=1024 → N²=1,048,576 ≈106

- 2. 减少区算量的途径和方法。
 - ①将长亭到自了OFT不选F分解的若干、短亭间的DFT; NV N2 N
 - ②利用以外的 丹振进步简化应算

3. 基2FFT DIT-FFT 附或抽取FFT: 对X(k)接奇偶性逐级分解,对应X(k)的前后两部分,即X(k)和X(k+量) 医二十二 N=2^m DIF-FFT 频磁抽取FFT: 对X(k)接奇偶性逐级分解;对应X(k)的前后两部分,即X(k)和X(k+量)

女② D 算量 一次电集形位算: 1次乘法. 2次加减法.

基2FT: N=2^M ⇒ 分解为M级蝶形运算,每一级有些个虫柴形

··基2FFT的运算量: 乘法次数: M·Ž·1=型=至10g2N **加澈波沙较** M·2·2=MN=N·1g2■V

5./DIT-FFT与DIF-FFT比较.(N=2^M) (1)相同点 {这算量相同,学(g,m本)法,N.lg:m除法

(2)不同点: [① 蝶形心算码.


- ② {DIT: 乱厚输》,顺序输出。 ② {DIF: 顺序输入,乱序输出。
- (③ SDIT: 先DFT后电影的 DIF: 先电界形后DFT

例:鱼出N=4=22点 DIT-FFT和DIF-FFT运算图,并计算乘法和加减法运算量,和直接计算4点OFT的乘法和加法设数


- ①直接计算N=4点 DFT, 乘法次数 N²=16, 加法次数 N(N-1)=4×3=12
- ②其2 FFT

乘法设数 \$\frac{1}{2}\log_2N=\frac{1}{2}\log_2\dagger=2\times2=4 加法设数 N\log_N=4\times\log_2\dagger=8

③DIT-FFT位算流图.



第- 灾时域抽取




第=次时域抽取

DIF-FFT 世算流图.




第一次频域抽取




桂林航天工业学院备课纸

△1列:画出N=8=23点 DIT-FFT和DIF-FFT运算流图,并计算复乘法和加减法运算量和直接计算8点DFT的乘法和加浓效效.


- ①直接计算N=8点DFT 乘法次数N3=64 加虑 NOV-1)=56
- ③ DIT-FFT i 算流图.



(b) 第=汉分解(时域抽取)




(c) 第三次分解(时域抽取)




④ DIF-FFT 运算流图

(a) 第-次帧域抽取



(6) 第=次频域抽取



(8) 第三次频域抽取

