Part.1 信号的分析与调制

- 通信模型与通信分类
- 信息度量(信息量)
- 系统性能指标(速率/误码信)
- 信道分析(香农公式)

Part.2 信号的调制

- 线性调制与解调 (AM/DSB/SSB/VSB)
- 线性系统性能分析
- 非线性调制与解调 (角度调制:调频波表达式/最大频偏/调频指数)
- 复用技术 (频分复用/时分复用)

Part.3 信号的传输

- 数字基带传输(常用码/AMI码/HDB3码/无码间串扰)
- 数字频带传输 (2ASK/2FSK/2PSK/2DPSK/41下与非相干解调波形)

Part.4 信号的接收

- 确知信号接收(接收结构图/ 工作波形/误码率)
- 随参信号接收(冲激响应/信 噪比)

Part.5 基于性能编码

- 信源编码(AD转换/信号抽 样/脉冲调制/A律13折线/哈 夫曼压缩编码)
- 信道编码(汉明码/循环吗/ 监督码/分组码)


Part.6 同步系统

- 载波同步
- 位同步(微分整流波形/延迟相乘法波形)
- 群同步(起止同步信号波形/ 巴克码信号波形)
- 网同步

快速上手应用 ^{通信} 原理(D)

@GhostKING学长

操作13 各种常用编码





通信 原理(D)

@GhostKING学长

操作14 HDB3码

AMI 码规则:消息码的"1"交替地变换为"+1"和"-1",而"0"保持不变。(而第一个1的符号是正还是负均可)

HDB3 码规则:

- 1) 若消息码中连续 0 个数小于等于 3 则编码规则同 AMI 码
- 2) 若连 0 个数大于 3 则每四个 0 化作一小节, 连 0 个数超过 3 时, 每 4 个连 0 变为 000V
- 3) 检查两个相邻的 V 码之间的 1 的个数,如果有奇数个 1 时,这四个连 0 保持 000V,如果有偶数个
- 1时这四个连0中第一个0改为B,用B00V表示
- 4) 将 V 的极性交替地变换为 "+V"和 "-V"(而第一个 V 的符号是正还是负均可)
- 5) 将码最左边的 1 的极性标注为最左边的 V 的极性
- 6) 剩余的1和B一起确定极性,使得1或B在码组中的排列极性交替



通信 原理(D)

@GhostKING学长

操作14 HDB3码

原码 **AMI** 0 -1 +1 0 0 0 -1 0 +1 0 0 0 +1 0 -1 +1 0 -1 四零变V 0 +1 0 0 0 0 偶一变B +1 -1 B 0 -1 0 0 0 +1 0 0 +1 交替V 0 $+\mathbf{V}$ B 0 $-\mathbf{V}$ -1 0 +1 0 0 -1 +1 0 HDB3 $-\mathbf{V}$ +V+1 0 0 +1 0 0 +1 0

AMI 码规则:消息码的"1"交替地变换为"+1"和"-1",而"0"保持不变。(而第一个1的符号是正还是负均可)

HDB3 码规则:

- 1) 若消息码中连续 0 个数小于等于 3 则编码规则同 AMI 码
- 2) 若连 0 个数大于 3 则每四个 0 化作 一小节,连 0 个数超过 3 时,每 4 个 连 0 变为 000V
- 3) 检查两个相邻的 V 码之间的 1 的个数,如果有奇数个 1 时,这四个连 0 保持 000V,如果有偶数个 1 时 这四个连 0 中第一个 0 改为 B,用 B00V表示
- 4) 将 V 的极性交替地变换为 "+V"和 "-V"(而第一个 V 的符号是正还是负均可)
- 5) 将码最左边的 1 的极性标注为最左边的 V 的极性
- 6) 剩余的 1 和 B 一起确定极性, 使得 1 或 B 在码组中的排列极性交替

快速上手应用 ^{通信}

@GhostKING学长

操作15 无码间串扰

Step 1: 已知要求的波特率 R_B 表示为

$$R_B = \frac{N}{T_B}$$

Step 2: 已知函数图像上x轴的取值范围是

$$\frac{\pm n\pi}{T_B}$$

当 $n=1$ 时	$R_{Bmax} = \frac{1}{T_B}$		当 $R_{Bmax} \ge R_B$ 时, 满足无码间串扰,
当 $n>1$ 时		$R_{Bmax} = \frac{n/N}{T_B}$	否则不满足 ——否则不满足
	若 <i>n</i> % <i>N</i> ≠ 0		不满足



通信 原理(D)

@GhostKING学长

操作15 无码间串扰


Step 1: 已知要求的波特率 R_B 表示为

$$R_B = \frac{N}{T_B}$$


Step 2: 已知函数图像上x轴的取值范围是

$$\frac{\pm n\pi}{T_R}$$

Step3: 根据下表情计算出 R_{Bmax} ,用 R_{Bmax} 与 R_B 比较做判断



设要求的波特率为2/TB





通信 原理(D)

@GhostKING学长

操作15 无码间串扰

Step 1: 已知要求的波特率 R_B 表示为


题目:设要求的波特率为2/TB

$$N=2$$
; $n=1$

 $R_{Bmax} = 1/T_B$

不满足R_{Bmax}≥R_{B时}, 无法实现无码间串扰

$$R_B = \frac{N}{T_B}$$



H(w)

(a)

Step 2: 已知函数图像上x轴的取值范围是

 $\frac{\pm n\pi}{T_B}$

当 $n=1$ 时	$R_{Bmax} = \frac{1}{T_B}$		当 $R_{Bmax} \ge R_B$ 时, 满足无码间串扰,
当 $n>1$ 时		$R_{Bmax} = \frac{n/N}{T_B}$	下
	若n%.	$N \neq 0$	不满足



通信 原理(D)

@GhostKING学长

操作15 无码间串扰

题目:设要求的波特率为2/TB


$$N=2$$
; $n=3$

n%N不等于0

无法实现无码间串扰

Step 1: 已知要求的波特率 R_B 表示为

$$R_B = \frac{N}{T_B}$$



(b)

H(w)

Step 2: 已知函数图像上x轴的取值范围是

$$\frac{\pm n\pi}{T_B}$$

当 $n=1$ 时	$R_{Bmax} = \frac{1}{T_B}$		当 $R_{Bmax} \ge R_B$ 时, 满足无码间串扰,
当 $n>1$ 时		$R_{Bmax} = \frac{n/N}{T_B}$	否则不满足
	若 <i>n</i> % <i>N</i> ≠ 0		不满足



通信 原理(D)

@GhostKING学长


操作15 无码间串扰

题目:设要求的波特率为2/T_B

$$N=2$$
; $n=4$

n%N等于0

 $R_{Bmax} = 2/T_B$



Step 1: 已知要求的波特率 R_B 表示为

$$R_B = \frac{N}{T_B}$$

Step 2: 已知函数图像上x轴的取值范围是

$$\frac{\pm n\pi}{T_R}$$

当 $n=1$ 时	$R_{Bmax} = \frac{1}{T_B}$		当 R_{Bmax} ≥ R_B 时, 满足无码间串扰,
当 $n>1$ 时		$R_{Bmax} = \frac{n/N}{T_B}$	否则不满足
	若n%N ≠ 0		不满足



通信 原理(D)

@GhostKING学长

操作15 无码间串扰

Step 1: 已知要求的波特率 R_B 表示为

$$R_B = \frac{N}{T_B}$$

Step 2: 已知函数图像上x轴的取值范围是


$$\frac{\pm n\pi}{T_B}$$

题目:设要求的波特率为2/TB

$$N=2$$
; $n=2$

n%N等于0

$$R_{Bmax} = 1/T_B$$



当 $n=1$ 时	$R_{Bmax} = \frac{1}{T_B}$		当 R_{Bmax} ≥ R_B 时, 满足无码间串扰,
当 $n>1$ 时		$R_{Bmax} = \frac{n/N}{T_B}$	否则不满足 ——否则不满足
	若 <i>n</i> % <i>N</i> ≠ 0		不满足