

重爱理工大學

实验报告

	T)	实验课堂	堂表现		实验报告成绩	实验总成绩	
A ()	B ()	C()	5 J. A. J. 2012		

实验名称: 安地电机络纷谈设置



电气与电子工程学院 电工电子技术实验中心

【成绩】

【教师签名】

【实验目的】 通过步电机控制实验,学习并行指电路及其控制程序的设计原理统法。

【实验原理及内容】

步进电机是将电引水冲信号车转换成角区格的一种机电扩散模转换器。它的旋转角区约与输入的印水冲个数本正比,镇转数与输入用水冲的超率成正比,转动加多

转入脉冲对绕组加电的顺序有色.

步进电机运动场,即各租务组有了环转流通电的方式,ABCD表现电机的四组 四年4担,A→B→C→D ②双4铂 AB→BC→CD→DA ③平8钆 AB→BC→C→CD→D→DA→A· 图双8铂 AB→ABC→BC→BCD→CD→CD→CDA→DA>DAB、通电收存按上述从空存循环。

⑤黑大人加电的顺序是顺明针旋转,若要逐时针短转到顺序相反。

(2) 步进电机驱外模块,横块极上包括接0的对象水石或升四租手进电机卸驱动达潮科预管TIP,保护电路74L5373,租库指示对(以及开至SW)和SW2。

(3)实验的:

利用实验到够进电机驱动模块新进行硬件连接,别用软件模式开发环镜 进行发进电机软件控制经序的设计,调印,直到使与进电机正常运行。配设计控制 四部发进电机以享8拍标运行,并设计按键来控制的。

8255的各级0地址: AO地址 0x30H BO地址 0x30H CO地址 0x30H 物制O地制 0x303H

【实验设备】 买给铂1% 计算机 13 鲱 新

【实验方案及步骤】

(1) 碱维接


根據重點學,修改连接的腳,并按照电路图连接。


- 四达粉的的:用摩什码进行硬件检测,测计有数特易是否可用。
- (3)将输出引A\$P\$为PB7, PB6, PB2, PB1, PC3, 车制入引A\$P该置为PC7和PC6,并从

平8年的方式运行。到需要对什可分级计下个多议。 图个多效相序表,该军制出的引用却对应的平8档相序表为:"OCOH, 40H, 44H, 04H, 06H,

02H, 82H, 80HV.

- 》修改和始8代码,设置D7=1为对控制会,由于B组及3篇OC低值,外制出,则见凡几 均设置为0,端口C高位为输入搜求、则D3=0,其争随意,但黑大认置0,的瓜瓜初 好处控制学内容为884。
- 图关闭7~15373:置PC3一,输出至7415373的使能效,修改对应什确为074。
- 田科斯 SWI 是看辖下: SWI 新入信号至 PC6,代教 行码为40H, 有Al中的值与40H相同时. 昂表示SW2FGT,不同到SW2基格大。
- 图打开745373,置PC3=0翰出至742373的英能端,修改双运行石的06H。
- @ 卑别的运行为对为8种, CX中心为8. 无惠修改.
- 图判断 SWI 是否按下, SWI输入信号至PC7, 小参数件场场80H, 与AL中的值铜州相同的 即表示 SW1按下,不同则SW1未经了。每且将相序代石轻入PB口(30)4) 图如冷淡多的儿
- 图修改延时代码,将对应代码位置修改的新的。
- 例交通7415737. 1含改效使弱为 OTH。
- (4) 代码修改完毕并检查通过后,在实验箱电源更讯的情况不连接修改好的电路,并运行代码,验证电机是否同租运转且证对是否按从序离头。
- (5) 实验完成后,关闭电脑和实验箱电源,将峰面收档整洁.





11		大小	43)			土	汉.	JJ 1	71 4
1)		A	B		CP				
		PB1	PBb	PB5	184	PB3	PBZ	PBI	PBO
A	В	1	1	U	0	0	0	v	0
	3	0	1	0	0	v	0	0	0
B	. L	0	1	0	0	0	1	0	0
	C	0	0	0	0	0	1	0	0
C	D	0	0	0	0	0	1	1	0
	D	0	0	0	0	0	0	1	0
1	A	1	0	0	0	0	D	1	0
	A	1	0	0	0	0	0	0	0
-				1				-	

(3) 8以SA之為口置征/复位控制

	PT	106	95	Dy	03	02	B	Po	
PC37	_	0	0	0	THE PERSON NAMED IN	·	1	1	=> 07h
P13=0	0	0	0	0	0	1	1	0	=> 06h
12		<i>ب</i>	被			-	- European	***************************************	

放到415373打尉 moval obh 英闭时 moval oth

(4) 3W1 95W 2+铨建判断

OSWI和斯PCT的准态,高电影和激 低电梯下,到5 1000 000 B=804 相与和同到素和专

的5W2翰)入至PC6、放到图中C6的状态,即每01000000B =40H到9,对同则表示核下

旅行到胡序款

ocoh. 40h, 44h, 04h, 06h,02h, 82h,80h.

四部长约28255 A. 根据AMER B组购2作为。 及A,B,C口的海和人类制业收益、修改产金制品的

二进制经为 1000 1000 , \$ 88h.

- (1) 通过程度较好,每3岁进电机的2个原理,与控制4年的的计计方法。 李握3步进电机相序表的运用方法,以及82552个标对约制令的个多次方法。
- (2) 实验结果:通过实验部的进电机驱动模块办进行硬件转车到用软件整成开发环境进行线进电机软件控制经序的设计,调讨后,按下 SW26为电机,观察到电机按照的针动和执控下 SW1 停止。

(3)注意勤;

- 即修议代码的.要一行一行的理解行码说,再进行修改。
- 日注急修改运时时间, 功好机, 否则无法观察上的碎沟棒。
- 图为由PAI 的为PBO时, 这个地址的为BI地址 0x301H
- 罗马到从双四轴重单四轴 红作时,惨败循环次数为4. 印moV 由CX 4.
- 图 全身不多十六进制含有空间 O. 秦安开文 需要以 O作 狮头。【思考题】

【原始记录】

```
code segment
   assume cs:code,ds:code
   org 100h
start:jmp begin
    psta db
             0c0h,40h,44h,04h,06h,02h,82h,80h ;相序表
             'Press sw2 to start !'
message
         db
                                              ;系统提示
         db
             0dh,0ah
         db 'If you want to quit, press sw1!'
             0dh,0ah,'$'
begin:
         mov
              ax,cs
         mov
              ds,ax
         mov
              ah,09h
                                      ;显示提示信息
         mov
              dx, seg message
         mov
              ds, dx
              dx,offset message
         mov
         int
              21h
         MOV
              dx,303h
                                      :初始化 8255A
              al,88h
         mov
         out
              dx,al
         mov
              al,07h
                                      ;置 PC3=1 关闭 74LS373
         out
              dx,al
 L:
         mov
              dx,302h
                                      ;查 SW2 按下? (PC6=0)
          in
              al,dx
          and
              al,40h
                                      ;未按下,等待
          jnz
              dx,303h
          mov
                                      ;置 PC3=0,打开 74LS37
          mov
               al,06h
          out
               dx,al
 reload:
          mov
               si,offset psta
                                       ;设相序表指针
         mov
              cx,8
                                      ;设8拍循环次数
 lop:
         mov
              dx,302h
                                      ;查 SW1 按下? (PC7=0 ?)
         in
              al,dx
         and
              al,80h
         jz
              quit
                                      ;已按下,退出
              al,[si]
         mov
                                      ;未按下,送相序代码到 PB 口
         mov
              dx,301h
         out
              dx,al
         mov
              di,0fffh
         MOV
              bx,0ffffh
                                      ;延时
 delay:
         dec
              bx
         jnz
              delay
         dec
              di
         inz
              delay
         inc
              si
                                      ;相序表指针+1
         dec
              CX
                                      ;循环次数-1
         jnz
              lop
                                      ;未到8次,继续
         jmp
              reload
                                      ;已到8次,重新赋值
  quit:
         mov
              dx,303h
                                      ;置 PC3=1,关闭 74LS373
         mov
              al,07h
         out
               dx, al
         mov
              ah,4ch
                                      ;程序退出
          int
              21h
  code
        ends
```

end start