VS2008 上位机串口通信简单例程


首先,在 vs2008 环境下创建 MFC 运用程序



设置项目名称为 ComTest (这个地方随意命名,根据个人习惯),点击确定后,点击下一步出现如下界面:




选择"基于对话框"模式然后直接点击完成即可(其他选项按默认方式),点击完成后出现如下界面:



解决资源管理器中自动给你生成好代码目录(可点击菜单栏"视图"选项打开解决方案资源管理器),如下图所示



我们再次回到对话框编辑窗口,删除自动生产的控件(静态文本控件、确定和取消按钮控件),删除后的界面如下图所示:



然后我们根据工具栏来选择添加我们所需要的控件,在添加控件之前我们先来把串口通信控件加入到工具箱中,因为默认的工具箱是不带 MS 串口通信控件的。添加方法如下: 在工具箱界面点击鼠标右键出现如下界面:




然后点击选择项出现如下界面,然后选择"COM组件"




找到并选中该项



最后点击确定键,就成功添加 MS 串口通讯控件了,工具箱中就会出现串口控件图标了



然后我们回到对话框编辑界面,添加控件并调整对话框大小,最终如图所示



然后我们修改各控件的属性,得到如下效果



基本界面到此算是完工了,下面将进入代码阶段,没有基础的同学可能看起来会比较吃力,建议多看几遍,一步一来。

首先为 MS 串口控件添加一个变量,在对话框编辑窗口中,鼠标右键点击 MS 串口控件。如下图所示



然后将出现如下对话框:

添加成员变量向导 - ComTest		? X
欢迎使用漆加度	成员变量向 导	
访问(A): public ✓	✓ 控件变量 (0)	
变量类型 (<u>V</u>):	控件 ID(<u>I</u>):	类别 (<u>T</u>):
CMscomm1	IDC_MSCOMM1	Control
<u>变量名(M</u>):	控件类型 (<u>Y</u>):	最大字符数 (<u>X</u>):
m_Com	OCX	
	最小值 (U):	最大值(E)
	.h 文件(E):	. cpp 文件 (P):
)447 A.V. / T.F.F. + -)+ V	mscomm1.h	mscomm1.cpp
注释(M)(// 不需要 表示法):		
		完成 取消


变量名取名为 m_Com,点击完成,代码向导将会自动为你生产相关代码框架。接下来同样的方法为两个按钮控件: 打开串口、读取温度 控件添加变量 m_OpenSerial、m_ReadData(变量命名规则网上有很多,具体方法可根据自己喜好,也可请自行查阅命名规范)。


变量类型 (<u>V</u>):	控件 ID(<u>I</u>):	类别(<u>T</u>):
CButton	IDC_BUTTON1	Control
变量名 (N):	控件类型 (Y):	最大字符数 (X):
m_OpenSerial	BUTTON	
变量类型 (<u>V</u>):	控件 ID(<u>I</u>):	类别(<u>T</u>):
CButton	IDC_BUTTON2	Control
变量名(水):	控件类型 (<u>Y</u>):	最大字符数 (X):
m_ReadData	BUTTON	

同样为 文本编辑框 控件添加变量 m_ReceiveData

变量类型 (<u>V</u>):	控件 ID(<u>I</u>):	类别(<u>T</u>):
CString V	IDC_EDIT2 ~	Value 🔻
变量名 (M):	控件类型 (<u>Y</u>):	最大字符数 (其):
m_ReceiveData	EDIT	

我们再次回到对话框编辑界面,鼠标左键点击<mark>串口控件</mark>按钮,然后在对应的属性栏 点击 控件事件按钮 **乡**








然后点击<添加>0nCommMscomm1 就会自动生成好代码框架,如下图所示

```
ComTestDlg.cpp* | ComTest.rc ... OG - Dialog*
ComTestDlg.cpp
                ▼ 🗘 🗘 f:\源码\ComTest\ComTest\ComTestDlg.cpp
                                                                                                            ~ [
ぺCComTestDlg
                                                      ▼ | 🦸 OnCommMscomm1()
    156 BEGIN_EVENTSINK_MAP(CComTestDlg, CDialog)
    157 ON_EVENT(CComTestDlg, IDC_MSCOMM1, 1, CComTestDlg::OnCommMscomm1, VTS_NONE)
    158 END_EVENTSINK_MAP()
    159
    160
    161 void CComTestDlg::OnCommMscomm1()
    162 {
    163
           // TODO: 在此处添加消息处理程序代码
    164 }
```

然后我们在// TODO: 在此处添加消息处理程序代码下添加如下代码:


```
// TODO: 在此处添加消息处理程序代码
   VARIANT variant1;//定义VARIANT型变量,用于存放接收到的数据
   COleSafeArray safearray;//定义safearray型变量
   LONG len,k;//定义长整型变量len,k
   BYTE rxdata[2048];//定义BYTE型数组
   CString stremp1;//定义一个字符串
   if(m_Com.get_CommEvent()==2) //判断引起OnComm时间的原因
                           //如果是接收到特定个字节数,则读取接收到的数据
      variant1 = m_Com.get_Input();//把接收到的数据存放到VARIANT型变量里
      safearray = variantǐ;//VARIANT型变量转换为ColeSafeArray型变量
      len = safearray.GetOneDimSize();
      for(k=0;k<len;k++)
        safearray.GetElement(&k,rxdata+k);
        //得到接接收到的数据放到BYTE型数组rxdata里
      for(k=0;k<len;k++)
         BYTE bt = (*(unsigned char*)(rxdata+k)); //读取AD转换的高字节
         if((k\%2) = = 0)
             if((k+1) < len)
                gllen++;//全局的变量,对接收到的转换结果的个数进行计算
                int temp = bt*4+((*(unsigned char *)(rxdata+k+1))>>6);
               //高低字节合并成实际的转换结果 , 注意转换结果是左对齐
                stremp1.Format(_T("%2.2f"),(2.56*temp/1024));
                //计算成实际温度值
                m_ReceiveData += stremp1;
                m_ReceiveData += " °C\r\n";//字符串加单位°C后换行
             }
```

SetDlgItemText(IDC_EDIT1,m_ReceiveData);//更新文本控件的显示添加完后我们编译一下看看有什么错误,有的话就找出错误并修改它。




我的代码没问题,编译后出现上述界面,接下来我们继续代码的编写

下面要编写的是对话框的初始函数 BOOL CComTestDlg::OnInitDialog() 我们在 BOOL CComTestDlg::OnInitDialog()中找到// TODO: 在此添加额外的初始化代码 然后在下面添加如下对话框函数初始化代码 // TODO: 在此添加额外的初始化代码 gllen = 0;//记录转换次数全局变量清零 m_Com.put_CommPort(2); //选择串口号2(笔记本没有串口,用的虚拟串口) m Com.put PortOpen(TRUE); //打开串口 m_Com.put_RThreshold(2); //收到两个字节引发OnComm事件 m_Com.put_InputMode(1); //输入模式选为二进制 m_Com.put_Settings(_T("9600,n,8,1")); //设置串口参数,波特率,无奇偶校验,位停止位,位数据位 然后再次编译一下看看有没有错误,出现错误就把它修改过来。 接下来我们来编写按钮控件的相关事件函数 回到对话框编辑界面,鼠标左键点击 打开串口 按钮控件,在其属性窗口点击事件图标 🤣 ,然后在事件中选择<添加>0nBnClickeButton1







点击添加后,代码自动生成框架,如下所示



```
然后我们找到// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码,在其下面添加如下代码
// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
  if(! m_Com.get_PortOpen())//判断串口是否已经打开
    m_Com.put_PortOpen(TRUE); //如果串口是关闭的 ,则打开
串口
    if (m_Com.get_PortOpen())//如果串口打开成功
       MessageBox(_T("串口初始化完毕"),_T("提示")); //提示
串口成功初始化
    else MessageBox(_T("串口被占用"),_T("错误")); //如果串口
已经被打开,消息框提醒错误
    m_OpenSerial.SetWindowText(_T("关闭串口")); //按钮显
示状态改变
  }
  else
    m Com.put PortOpen(FALSE); //如果已经打开串口,则关
闭串口
    m OpenSerial.SetWindowText( T("打开串口"));//按钮显
示状态改变
  }
到此,按钮控件 打开串口 的代码已经编写完了,我们可以编译运行一下,检查错误、看看
实际效果
A ComTest
  当前温度:
                   打开串口
                   读取温度
                          A ComTest
                            当前温度:
                                             关闭串口
                        ×
🚜 ComTest
        提示
                                             读取温度
 当前温度:
         串口初始化完毕
                   打开串口
           确定
                   读取温度
```


我们可以看出,当我们点击打开串口按钮是 会弹出提示对话框,提示串口初始化完毕,然 后 按钮的显示状态也随之改变,如上图红圈中所示 至此我们的上位机基本上是完成了,但是还缺一个与单片机通讯的指令发送,细心的同学可能已经发现了,不是还有一个按钮控件的代码没有编写么,接下来我们进行上位机编写的最后一步,向单片机发送读取温度的指令,通过该指令读取单片机控制的温度传感器测得的温度值!

我们回到对话框编辑界面,鼠标左键点击 读取温度 按钮控件,在其属性窗口点击事件

图标 / , 然后在事件中选择<添加>0nBnClickeButton2







点击添加以后,出现如下界面

然后我们找到// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码,在其下面添加如下代码

// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码

CByteArray m_SendArray; //定义数组变量


m_SendArray.RemoveAll(); //发送前先清空数组

m_SendArray.SetSize(1); //设定数组维数为

m_SendArray.SetAt(0,0xff); //给数组赋值,即(与单片机通讯的读取温度指令)

m_Com.put_Output (COleVariant(m_SendArray));//强制转换后才能发送

先编译一下,看看有没有错误,有错误的话找到错误并修改它,本代码没问题,编译运行后 如下图所示



我们来测试一下,打开一个串口调试助手(模拟单片机的串口),设置好波特率,我们来模拟一下通过串口上位机与单片机的通讯,首先设置好参数,如下图所示



我们先通过上位机软件(即本教程所编写的上位机软件)来向单片机发送读取温度值的指令, 我们点击上位机的<mark>读取温度</mark>按钮,理论上将会发送 0xff 指令到串口调试器 (模拟单片机), 我们来看看实际运行效果,如下图所示




已经收到 FF 指令,说明上位机向单片机读取指令,单片机成功接收,因为数据格式是按十六进制显示的,所以 0xff 前面的 0x 就省略了


我们再来模拟单片机把温度值发送给上位机,比如我们发送 aa 温度数据指令到上位机



解算出来的温度是 0.97 摄氏度,这里的解算方法和单片机具体的数据格式设置有关。 到此一个简单的串口软件已经制作完毕,我们多测试几组数据,就会发现上位机的数据接收 窗口很不友好,当发送多组数据的时候,就会出现如下情况



后面的数据都看不到了,这时候我们只需要回到对话框编辑界面,鼠标左键点击文本编辑框控件,在其属性栏里更改 Multiline 选项,将其参数改为 Ture,然后更改 Vertical Scroll 选项,将其参数改为 Ture,效果如下图所示



这时候我们来测试发送多组数据时的情况,如下图所示



不管有多少组数据,我们都可以通过滚动条来查看数据!

后续章节预告:

《单片机与温度传感器温度的硬件电路设计调试及单片机程序编写》

制做者: bbsview 2012-6-13