ARCOCEM

氧化剂



Arcocem Agente Oxidante 是一款水性氧化剂,它与金属颗粒物反应,加速氧化过程。

在正式涂装作业开始前,需要先在小片范围内试用该产品。

特性

- 适用于Arcocem Pintura涂料, 或铁,青铜,铜及黄铜表面
- 室内外均适用。
- 使用工具为:油漆刷,海绵,滚筒刷及喷枪。.

配量

金属氧化效果的使用量为: 每道13-15m2/L

施用

一. 在铁,铜,青铜或黄铜颜料Arcocem Pintura表面

最后一道金属漆(铁,铜,青铜,黄铜)干燥24小时后,使用120目砂纸进行表面磨光处理,使金属颗粒物外露,方便金属的氧化过程。为了加速氧化过程,无需清除表面粉末。接着,在表面均匀涂上上一道Arcocem Agente Oxidante氧化剂,防止过量使用而产生滴漏现象。氧化过程为2到3小时,之后施涂密封罩面。如需加强氧化效果,则可在施用第一道氧化剂后2到3小时,再上第二层金属氧化剂。之后进行氧化处理,时常为2到3小时,并施涂密封罩面。

二. 铁性表面

施用表面不应有湿漆,脏污,油脂或异极矿。在上金属氧化剂Arcocem Agente Oxidante时可使用喷涂,滚涂或使用海绵。干燥后可在表面喷洒少量矿质水,从而加速氧化过程。如想要得到更明显的氧化效果,可重新用水喷洒一边,并使其干燥24小时。不是所有的铁和钢的氧化过程都与冷轧钢材一样,需要48到72小时的干燥时间。

三. 在铜,青铜或黄铜表面

正确清理基层面,直接将Arcocem Agente Oxidante金属氧化剂施涂于金属表面。保证1小时左右的氧化时间,直至产品干燥为止。最后,使用抹布去除零散的金属氧化颗粒并施涂密封罩面。

四. 密封罩面:

在获得想要的金属氧化或锈蚀效果后,需干燥3-4小时。之后上一道Presealer,干燥4小时后,上两道Topsealer WT, 每道Topsealer WT之间应干燥至少12小时。

特殊预防措施

该产品接触眼睛或皮肤后会产生刺痛感。如不小心碰到眼睛应使用大量水冲洗15分钟。如碰到皮肤应使用水和肥皂冲洗。不可食用,如误食,不可催吐。应立即寻求医疗帮助。长期曝露在蒸汽中会损害肾脏。不能与水稀释。 建议采取以下措施:

• 通风良好

- 使用防护面罩防止吸入化学成分
- 使用护目镜防止产品溅洒。
- 使用塑胶手套

空瓶需按现行法律处理。为了防止产品干燥或变稠,每次使用之后需盖上盖子。 须将产品放置于婴幼儿接触不到的地方。

包装形式

包装方式:瓶装1L

工具的清洁

涂装工具需要在施用后,立即用水和肥皂清洗。

保存条件

应密封保存于10°C 到 30°C的干燥通风环境下。远离热源,避免太阳直射。如果 按要求妥善保管,产品从生产日期算起,保质期为1年,



TT TOPCIMENT

产品应严格按照指定用途进行施用。使用者有责任依照法律采取相应措施。产品的安全数据页应由专业人员保管。

更新版本: 2018年6月