





# 经典金属色浆 黄铜,铁,铜,青铜

经典金属色浆是一种水基性金属色浆,含有黄铜、铁、铜或青铜的细小金属粉粒,提供了非常自然的金属效果。 建议使用前一定要先在小范围内测试产品。

# 特性

- · 适用于任何类型的基面:微水泥、混凝土、砖、陶瓷、石膏、灰泥、玻璃、纸张和金属。
- · 对基面有高粘附力,在低吸收性表面的地区,建议首先使用我们的Primacem Plus非吸收性表面底漆。
- · 用批刀、刷子、海绵、滚筒或喷枪施工。
- · 是即用型产品,不需加水稀释。
- · 表面处理有:铜、青铜、铁004、铁030和黄铜。

## 涂布率

依据要涂抹的基面和应用方法,用批刀的应用,大约的涂布率是:0,15 L/m2

## 应用

根据所要的效果, Classic Mettal经典金属色浆可以用批刀或喷枪的方式进行施工。

采用批刀请依以下步骤进行:

## 第1步,基面的清洁和准备

必须确认基面有良好的凝固、干燥、清洁、没有油脂、铁锈或污垢,如果有必要的话,还要进行打磨。用真空吸尘器吸掉基面上的灰尘。

#### 第2步:上底漆

对于吸收性基面(如木材、石膏、灰泥、砂浆),要涂上一层Primacem ABS吸收性表面底漆;对于非吸收性基面(如金属、大理石、水磨石等),要涂上Primacem PLUS吸收性表面底漆。干燥约1小时。

### 第3步。饰面

依照想要的表面处理和纹理,用批刀或滚筒涂抹两层所需的Classic Mettal经典金属色浆(铜、青铜、铁004、铁030或黄铜),两层之间要间隔2至4小时的干燥时间。之后干燥4小时,先用220目砂纸打磨表面,清理或吸尘灰尘,再用800目砂纸抛光。再次清理或吸尘灰尘,用2000目砂纸抛光。清洁灰尘,接着密封。

#### 步骤 4A. 金属饰面和密封剂。

如果您想获得金属效果,一旦表面装饰完毕,请涂抹两层Topsealer®WT One Coat以保护表面,在两层之间间隔干燥24小时。最后干燥24小时。

#### 步骤 4B. 氧化处理和密封剂。

如果你喜欢氧化的表面处理,可以用220目砂纸打磨表面,然后依照侵蚀的程度和想要的表面效果,用滚筒,海绵或喷雾以均匀规则或不规则的方式涂抹Mettal Activator活化剂来加速氧化。24小时后,涂抹两层Presealer封孔剂,两层之间间隔4小时,用400目砂纸打磨,12小时后,再涂上两层Topsealer ® WT One Coat密封罩面剂,两层之间间隔24小时,以保护表面。最后让其干燥24小时。

注意:如果预计会下雨,请不要在户外使用Classic Mettal经典金属色浆。

#### 采用喷枪请依以下步骤:

第1步,基面的清洁和准备

必须确认基面有良好的凝固、干燥、清洁、没有油脂、铁锈或污垢,如果有必要的话,还要进行打磨。用真空吸尘器吸掉基面上的灰尘。

## 第2步:上底漆

对于吸收性基面(如木材、石膏、灰泥、砂浆),要涂上一层Primacem ABS吸收性表面底漆;对于非吸收性基面(如金属、大理石、水磨石等),要涂上Primacem PLUS吸收性表面底漆。干燥约1小时。

## 第3步,饰面

用大约40%的水稀释所需的Classic Mettal经典金属色浆(铜、青铜、铁004、铁030或黄铜),然后用喷枪进行,根据想要的表面处理,喷抹一层或两层,两层之间间隔2至4小时的干燥时间。最后让其干燥24小时。

先用220目砂纸打磨表面,清洁灰尘,再用800目砂纸再次打磨。再次清洁灰尘,最后用2000目砂纸进行抛光。清洁灰尘,然后继续进行密封。

其余的步骤与批刀涂抹的程序相同。

## 特别注意

如果接触到眼睛,用大量的水冲洗15分钟。 如果接触到皮肤,请用肥皂和水清洗。请勿吞咽。万一不小心, 不要诱发呕吐,立即就医。 建议遵守以下规定

- 通风良好。
- 保护性护目镜,防止飞溅。
- 橡胶手套

空的容器应按照法律规定进行丢弃处理。 为防止产品变干或变稠,每次使用后要盖上盖子。 放在儿童接触不到的地方。

_	44
匆	47
~	. 25

1 Kg 包装

# 工具清洁

工具在使用后应立即用肥皂和水清洗。

# 保存条件

该产品应存放在其原来的桶内,密封好,放在温度10°C和30°C之间,干燥和通风的地方,远离热源和阳光直射。保质期为1年,从制造日期起一年内妥善保存。



在没有得到书面准许的情况下,不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式,并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

最新版本: 2021年2月