烤箱数字按键系统

2021-5-23

混合1902

余丛杉

3190103165

01.实验要求

- 为烤箱设置数字按键系统,调节烤箱设定温度范围
- 设定温度范围 $20~250^{\circ}C$
- 综合使用定时器、按键和显示模块

- 完成按键检测和处理(数字加减)
- 支持长按键(连续按键,键值连续变化)
- 将结果显示在数码管上

02.实现功能

- K_1 键实现数字加
 - 。 单独按实现单次增
 - 。 连续按实现连续增
 - $t \le 6s : 5次/s$ • t > 6s : 10次/s
- K2键实现数字减
 - 。 单独按实现单次减
 - 连续按实现连续减
 - $t \le 6s : 5 \%/s$
 - t > 6s : 10 次/s
- K_3 键实现置为最低设定温度 $20^{\circ}C$
- $K_2 + K_3$ 键实现置为最高设定温度 $250^{\circ}C$
- K4键存档当前温度
 - \circ $K_1 + K_3$ 置为存档值

03.实验设计

3.1 数码管动态扫描 void DigDisplay()

```
u8 code smgduan[17]=\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                   0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void DigDisplay()
   u8 i;
   for(i=0;i<3;i++)
       switch(i) // 位选,选择点亮的数码管
       {
           case(0):
               LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;// 显示百位
           case(1):
               LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;// 显示十位
           case(2):
               LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;// 显示个位
       }
       P0=smgduan[DisplayData[i]];//·发送段码
       delay(100); // 间隔一段时间扫描
       P0=0x00;// 消隐
   }
}
```

3.2 按键设置 u8 KeyScan()

```
u8 KeyScan()
{
   static u8 keyEnable = 1;
   if(keyEnable==1 && (k1==0 || k2==0 || k3==0 || k4==0))
       delay(1000); // 消抖处理
       keyEnable = 0;
       if(k2 == 0 & k3 == 0) return KEY_RESET_HIGH; // 同时按k2,k3,设为最高位
       if(k1 == 0 && k3 == 0) return KEY_RESET_CERTAIN; // 同时按k1,k3,设定为
保存值
       if(k1==0)return KEY1;
       else if(k2==0)return KEY2;
       else if(k3==0)return KEY3;
       else if(k4==0)return KEY4;
   }else if(k1==1 && k2==1 && k3==1 & k4==1) ·// 无值输入{
       keyEnable = 1;
       return 0;
   }else{ // 异常
       return -1;
   }
}
```

3.3 增函数 increase()

```
void increase()
{
   u8 temp;
   // 超过最高值250度
   if(DisplayData[0] == HighO & DisplayData[1] == High1 & DisplayData[2] ==
High2)
   {
       DigDisplay();
       return;
   }
   // 写入显示值
   temp = DisplayData[0] * 100 + DisplayData[1] * 10 + DisplayData[2];
    // 增加操作
   temp++;
   // 显示已增加的值
   DisplayData[0] = temp / 100;
   DisplayData[1] = (temp / 10) % 10;
   DisplayData[2] = temp % 10;
   DigDisplay();
   return;
}
```

3.4 减函数 decrease()

```
void decrease()
{
   u8 temp;
   // 超过设定最小值20度
   if(DisplayData[0] == Low0 && DisplayData[1] == Low1 && DisplayData[2] ==
Low2)
   {
       DigDisplay();
       return;
   }
   // 写入显示值
   temp = DisplayData[0] * 100 + DisplayData[1] * 10 + DisplayData[2];
   // 减小操作
   temp--;
   // 显示已减小的值
   DisplayData[0] = temp / 100;
   DisplayData[1] = (temp / 10) \% 10;
   DisplayData[2] = temp % 10;
   DigDisplay();
   return;
}
```

3.5 设定为最低/高值 setLow()

```
void setLow()
{
    DisplayData[0] = Low0;
    DisplayData[1] = Low1;
    DisplayData[2] = Low2;
    DigDisplay();
    return;
}

void setHigh()
{
    DisplayData[0] = High0;
    DisplayData[1] = High1;
    DisplayData[2] = High2;
    DigDisplay();
    return;
}
```

3.6存储并显示当前值 storeData() / restoreData

3.7定时器中断函数 void TimerO() interrupt 1

```
void Timer0() interrupt 1
{
   TH0=0XD8; // 设定定时器初值,定时10ms
   TL0=0XF0;
   cnt++;
   if(cnt >= 100 && cnt % velocity == 0) ·// 每一秒进入, cnt % velocity == 0 解决切
换过快的问题
   {
       if(k1 == 0 && k3 != 0) // 加操作
       {
          increase();
       }
       else if(k2 == 0 && k3 != 0) // 键操作
           decrease();
       }
       else if(k2 == 0 && k3 == 0) // 设置为最高值
           setHigh();
       }
       else if(k1 == 0 && k3 == 0) // 存储当前值
           restoreData();
       }
       if(cnt >= 600) velocity = FAST_SPEED; // 长按速度变化
   }
}
```

3.8动作切换 actionHub

```
TR0 = 1;
   }
   else if(key == KEY2) // k2-->减操作
      decrease();
      TR0 = 1;
   else if(key == KEY3) // k3-->重置为最低值
      setLow();
      TR0 = 1;
   else if(key == KEY4) // k4-->存储当前显示值
      storeData();
      TR0 = 1;
   else if(key == KEY_RESET_HIGH) // 设置为最高值
      TR0 = 1;
   }
   else if(key == KEY_RESET_CERTAIN) // 设置为当前存储值
      TR0 = 1;
   else if(key == 0) // 无按键按下
      TimerOInit();
   }
}
```

04.实验心得

• 硬件连接

做完数码管和按键的例程,按照例程连接。硬件连接做到心中有数

• 软件编程

做完数码管和按键的例程,根据已有的代码体系,添加新功能。软件编写心中要有流程图

• 问题+心得

- 无法烧入程序解决:换了芯片和USB口,还是无法烧入,怀疑板子老旧,找老师换了板子, 成功烧入
- 数码管显示切换过快,在中断函数中添加判断条件 cnt % velocity == 0.
- 注重代码的不断调试, 切忌全部写完再调试