

Rapport 8D

Généré Par: Sylviane Carras Généré Le: 13 Oct 2011

I. COMPLAINT INFORMATION / IDENTIFICATION DE LA RECLAMATION

Date De La Réclamation	23 Sep 2011					
Nom correspondant commercial	Benoit Garnier	Sales Office (Bureau Commercial)	Valence			
Téléphone	+33 (0)4 75 44 80 00	No. Fax	-			
Email	benoit.garnier@scapa.com					
Référence réclamation client						
Nom Du Client	Stokvis Tapes France					
Numero De Client SAP	109217	N° Commande Client				
Rfrence Article Client						
1) Factures Et Article	es Sur La Réclamation					
(a) Numéro De Facture SAP	9200305225	Date De Facture	15 Sep 2011			
- Matériel	117336	Lot	0000607071			
	Description Produit 296 Jaune 50mm x 33m 7952					
2) Description Du Problème Identifié Par Le Client						
les rouleaux sont sales et invendables						
Actions demandées au client						
3) Actions Conservatoires Sur Le Process						

II. EVALUATION ET ACTIONS

Echantillons/Photos Reçus	Yes						
Date	23 Sep 2011						
Responsable Processus	Sylviane Carras						
Responsable Action	pberanger						
Réclamation justifiée?	Yes Retour marchandise	No	Destruction marchandise	Yes			
Commentaires							
1) Analyse							
Photo remise au dossier présentant des rouleaux avec tranches polluées par des poussières.							
Auteur	Philippe Beranger	Date	13 Oct 2011				
2) Causes							
Les rouleaux sont souillés au passage sur le convoyeur tapis de notre machine de conditionnement automatique. Les premiers rouleaux attrappent les poussières sur les convoyeurs.							
Auteur	Philippe Beranger	Date	13 Oct 2011				
3) Solutions Possibles							
Contrôle d'aspect des roule	eaux a chaque démarrage de production						
Auteur	Philippe Beranger	Date	13 Oct 2011				
4) Mise En Place Actions Correctives Permanentes							
Mise en place d'une consig	ne spécifique sur l'ilot de production (Fiche a	nomalie 296 aspect rlx)					
Auteur	Philippe Beranger	Date	13 Oct 2011				
Date Estimée	13 Oct 2011	Date De Mise En Place	13 Oct 2011				
Date De Validation	13 Oct 2011						
5) Validation Des Actions Correctives							
Suivi de la prochaine fabrication avec le controle d'aspect des premiers rlx							
Auteur	Philippe Beranger	Date	13 Oct 2011				
6) Actions Préventives							
presentation de la fiche d'anomalie 296 aspect rlx auprès des opérateurs concernés							
Auteur	Philippe Beranger	Date	13 Oct 2011				
Date Estimée	13 Oct 2011	Date De Mise En Place	13 Oct 2011				

(a) MSR						
Commenté?	No					
Référence		Date				
(b) Révision logigrammes/plans de surveillance/instructions de fabrication et de contrôle						
Commenté?	No					
Référence		Date				
(c) Révision AMDEC						
Commenté?	No					
Référence		Date				
(d) Spécification du client						
Commenté?	No					
Référence		Date				

8) Félicitations à Toute L'équipe

Date De Validation

7) Mise à Jour Documentation

13 Oct 2011