

## Rapport 8D

Généré Par: Cécile Cheval Généré Le: 09 Sep 2011

## I. COMPLAINT INFORMATION / IDENTIFICATION DE LA RECLAMATION

Date De La Réclamation	29 Jul 2011					
Nom correspondant commercial	Franck Micol	Sales Office (Bureau Commercial)	Valence			
Téléphone		No. Fax				
Email	Franck.Micol@scapa.com					
Référence réclamation client						
Nom Du Client	Soromap Yatching					
Numero De Client SAP	135462	N° Commande Client				
Rfrence Article Client						
Factures Et Article     (a) Numéro De Facture     SAP	s Sur La Réclamation 9200298901	Date De Facture	14 Jun 2011			
- Matériel	118284	Lot	0000589706			
	Description Produit 956 Translucide 15mm x 50m 7959 SOROM	AP				
2) Description Du Problème Identifié Par Le Client						
Peu de masse adhésive sur le début du rouleau						
Actions demandées au client						
3) Actions Conservatoires Sur Le Process						

## II. EVALUATION ET ACTIONS

Echantillons/Photos Reçus	Yes						
Date	01 Aug 2011						
Responsable Processus	Cécile Cheval						
Responsable Action	Icerdan						
Réclamation justifiée?	Yes Retour marchandise	No	Destruction marchandise	Yes			
Commentaires							
1) Analyse							
Le constat est fait d'absence d'adhésif sur une face sur une partie du rouleau Réclamation justifiée							
Auteur	Elisabeth Gouhier-Béraud	Date	01 Aug 2011				
2) Causes							
lancement fabrication : Pas							
La partie non enduite (du a	u lancement) n'a pas été éliminée						
La partie à éliminer n'a pas	été repérée						
Auteur	Elisabeth Gouhier-Béraud	Date	01 Aug 2011				
3) Solutions Possibles							
Auteur		Date					
4) Mise En Place Actions Correctives Permanentes							
communication aux fonctions concernées : rappel des consignes							
repérage des parties à éliminer en 1ère et 2ème couche (double face)							
Auteur	Elisabeth Gouhier-Béraud	Date	01 Aug 2011				
Date Estimée	22 Aug 2011	Date De Mise En Place	07 Sep 2011				
Date De Validation	07 Sep 2011						
5) Validation Des Actions Correctives							
Mise en place après réouverture ateliers de fabrication (semaine 34)  >> repérage des parties à éliminer en 1ère et 2ème couche (double face)							
Auteur	Elisabeth Gouhier-Béraud	Date	01 Aug 2011				

## 6) Actions Préventives

Auteur		Date				
Date Estimée		Date De Mise En Place				
Date De Validation						
7) Mise à Jour Documentation						
(a) MSR						
Commenté?	No					
Référence		Date				
(b) Révision logigrammes/plans de surveillance/instructions de fabrication et de contrôle						
Commenté?	No					
Référence		Date				
(c) Révision AMDEC						
Commenté?	No					
Référence		Date				
(d) Spécification client						
Commenté?	No					
Référence		Date				

8) Félicitations à Toute L'équipe