マイクロコンピュータ 後期期末レポート

電気情報工学科2年 E1533 西総一朗 2017年2月10日提出

- 光が流れるプログラム(片道バージョン)
- 光が流れるプログラム(往復バージョン)
- パルスモータ 1-2 相励磁プログラム
- 電子サイコロのプログラム
- タイマ割り込み制御プログラム

目 次

1	リスト 5-5(光が流れるプログラム (片道バージョン))	3
	1.1 プログラム説明	3
	1.2 フローチャート	3
	1.3 ソースコード	4
	1.4 実行結果・考察	5
2	リスト 5-6(光が流れるプログラム (往復バージョン))	7
	2.1 プログラム説明	7
	2.2 フローチャート	7
	2.3 ソースコード	8
	2.4 実行結果・考察	9
3	リスト 5-12(パルスモータ 1-2 相励磁プログラム)	11
	3.1 プログラム説明	11
	3.2 フローチャート	11
	3.3 ソースコード	11
	3.4 実行結果・考察	14
4	電子サイコロのプログラム	16
	4.1 プログラム説明	16
	4.2 フローチャート	16
	4.3 ソースコード	16
	4.4 実行結果・考察	19
5	タイマ割り込み制御プログラム	21
	5.1 プログラムの説明	21
	5.2 フローチャート	21
	5.3 ソースコード	21
	5.4 実行結果・考察	24
6	·····································	26

1 リスト 5-5(光が流れるプログラム(片道バージョン))

1.1 プログラム説明

8 個ある LED の内 1 個を左端から右へ 0.5 秒間隔で順次点灯することによって、光が流れるように見えるプログラム。

1.2 フローチャート

このプログラムのフローチャートを図1に示す。



図 1: 光が流れるプログラム (片道バージョン)のフローチャート

```
1
  2
   リスト5.5
  ; 光が流れるプログラム(片道バージョン)
3
  ;(右方向)
  5
6
        LIST
                           ;使用するPICを指定
              P=P16F84A
        INCLUDE "P16F84A.INC"
                           ; 読 み 込 む 設 定 ファイル を 指 定
7
8
   ************************
                           ; LED の 点 灯 デ ー タ の 設 定
9
  LEDD
        EQU
               80H
                           ; タイマ1 用のカウント変数
10
  CNT1
        EQU
               OCH
               ODH
                           ; タイマ2 用のカウント変数
11
  CNT2
        EQU
               OEH
                           ; タイマ3 用のカウント変数
12
  CNT3
        EQU
  ; **********************
13
                           ;プログラムを格納する先頭アドレス
               0
14
        ORG
15
16
        BSF
               STATUS, RPO
                           ;バンク1を選択
17
                           ; ポート B を すべ て 出 力 モード に 設 定
        CLRF
               TRISB
                           ;バンク0を選択
        BCF
               STATUS, RPO
18
                           ; C フ ラ グ を ク リ ア
19
        BCF
               STATUS, C
20
21
               LEDD
                           ; 点 灯 データを W レジスタにセット
        MOVI.W
                           ; 点 灯 デ ー タ を ポ ー ト B に 出 力 ( L E D が 点 灯 )
22
        MOVWF
               PORTB
23
  REPEAT
                           ;0.5秒タイマの呼び出し
        CALL
               TIMER3
        RRF
                           ; ポート B を 1 ビット右 に ローテイト
24
               PORTB,1
25
        GOTO
               REPEAT
26
  ;止めるまで永遠に繰り返す
27
28
                           ;0.1ミリ秒タイマサブルーチン
  TIMER1
        MOVLW
               D'62'
29
30
        MOVWF
               CNT1
31
  LOOP1
        NOP
32
        DECFSZ
               CNT1,F
33
        GOTO
               LOOP1
34
        RETURN
35
                           ;10ミリ秒タイマサブルーチン
36
  TIMER2
       MOVLW
               D'100'
37
        MOVLW
               CNT2
  LOOP2
38
        NOP
        CALL
39
               TIMER1
40
        DECFSZ
               CNT2,F
41
        GOTO
               LOOP2
42
        RETURN
43
                           ;0.5秒タイマサブルーチン
44
  TIMER3
        MOVLW
               D'50'
45
        MOVWF
               CNT3
46
  LOOP3
        NOP
               TIMER2
47
        CALL
48
        DECFSZ
               CNT3,F
               LOOP3
49
        GOTO
50
        RETURN
51
                           ; プログラムの終わり
52
        END
```

状態	76543210 C
1	$80_{16} = 10000000_2$
2	$40_{16} = 01000000_2$
3	$20_{16} = 00100000_2$
4	$10_{16} = 00010000_2$
5	$08_{16} = 00001000_2$
6	$04_{16} = 00000100_2$
7	$02_{16} = 00000010_2$
8	$01_{16} = 00000001_2$
9	$00_{16} = 00000000_2$

:LED 点灯 :LED 消灯, :C フラグ 1 :C フラグ 0

図 2: 光が流れるプログラム(片道バージョン)の実行結果。上の数字はポートBの値を表す。

図 2 はポート B の出力状態を表している。0.5 秒毎に LED の点灯箇所が右に移動していき (状態 $1 \sim 9$)、右端に到達する (状態 9) と全ての LED が消灯する。この一連の動作を繰り返す。 ローテイト (RRF) 命令は C フラグを経由してデータを 1 ビット右にシフトするので C フラグ にデータが存在するときには全ての LED が消灯している。

このプログラムのタイマについて考えてみる。 PIC のクロック周波数は $10\mathrm{MHz}$ なので、1 クロックは

$$\frac{1}{10 \mathrm{MHz}} = 0.1 \,\mu\mathrm{s}$$

4 クロックで 1 サイクルなので、1 サイクルは

$$0.1 \,\mu s \times 4 = 0.4 \,\mu s$$

TIMER1 のサイクル数は図3より、249 サイクルだとわかり、

$$0.4 \,\mu s \times 249 = 99.6 \,\mu s \approx 0.1 \,ms$$

TIMER1 では 0.1 ms かかる。

この TIMER1 を TIMER2 では 100 回呼び出し、TIMER3 は TIMER2 を 50 回呼び出しているので、

$$0.1 \,\mathrm{ms} \times 100 \times 50 = 50 \,\mathrm{ms} = 0.5 \,\mathrm{s}$$




図 3: サイクル数の考え方

よって TIMER1, TIMER2, TIMER3 の合計で 0.5 s のタイマールーチンであることがわかる。

次に光の移動方向について考えてみる。このプログラムにおいて、光の移動方向を決めているのは

9行目 LEDD EQU 80H ; LEDの点灯データの設定 24行目 RRF PORTB,1 ;ポートBを1ビット右にローテイト

この2つなので次のように変更すれば左方向に移動するようになる。

9行目	LEDD	EQU	01H	; L E D の 点 灯 デ ー タ の 設 定
24 行 目	RLF	PORTB,	1	; ポート B を 1 ビット右 にローテイト

RLF 命令も RRF 命令と同様に、C フラグを経由してデータを 1 ビット左にシフトするので C フラグにデータが存在するときには全ての LED が消灯している。

LED の移動時間 S を調整するには TIMER1 の 0.1 ミリ秒を基準にして、

 $S = 0.1 \, \mathrm{ms} \times \mathrm{TIMER2} \times \mathrm{TIMER3}$ $\mathrm{TIMER2} < 255, \ \mathrm{TIMER3} < 255$

TIMER2 と TIMER3 とで移動時間 S を調整する。

2 リスト5-6(光が流れるプログラム(往復バージョン))

2.1 プログラム説明

8 個ある LED の内 1 個を左端から右へ 0.5 秒間隔で順次点灯していき、右端に到達すると移動方向を逆にして左端に向かう。光が左から右へ流れるように見え、右端に到達すると右から左へ流れるように見えるプログラム。

2.2 フローチャート

このプログラムのフローチャートを図4に示す。




図 4: 光が流れるプログラム (往復バージョン)のフローチャート

```
*************************
1
     リスト5.6
2
   ; 光 が 流 れ る プ ロ グ ラ ム ( 往 復 バ ー ジ ョ ン )
3
   ; ( C フ ラ グ で 判 定 バ ー ジ ョ ン )
4
    ************************
5
                               ;使用するPICを指定
                P=P16F84A
7
          INCLUDE "P16F84A.INC"
                               ; 読 み 込 む 設 定 フ ァ イ ル を 指 定
    **********************
8
                               ; LED の 点 灯 デ ー タ の 設 定
9
  LEDD
          EQU
                 80H
                               ; タイマ1 用のカウント変数
10
   CNT1
                 OCH
          EQU
                               ;タイマ2用のカウント変数
   CNT2
                 ODH
11
          EQU
12
   CNT3
                 OEH
                               ; タイマ3 用のカウント変数
          EQU
   ; *******
13
              ********************
                               ; プ ロ グ ラ ム を 格 納 す る 先 頭 ア ド レ ス
14
          ORG
15
                               ;バン ク1を 選 択
16
          BSF
                 STATUS, RPO
                               ; ポート B を すべて 出力 モード に 設 定
17
          CLRF
                 TRISB
                               ;バンク0を選択
18
          BCF
                 STATUS, RPO
                               ; C フ ラ グ を ク リ ア
                 STATUS, C
19
          RCF
                               ; 点灯データを W レジスタにセット
20
          MOVLW
                 LEDD
                               ; 点 灯 デ ー タ を ポ ー ト B に 出 力 ( LED が 点 灯 )
21
          MOVWF
                 PORTB
22
                               ;0.2秒タイマの呼び出し
  RIGHT
23
          CALL
                 TIMER3
24
          RRF
                 PORTB,1
                               ;ポートBを1ビット右にローテイト
25
          BTFSS
                               ; C フ ラ グ が 1 な ら 次 の 命 令 を ス キ ッ プ
                 STATUS, C
26
          GOTO
                 RIGHT
27
28
          RLF
                 PORTB,1
                               ; 過 分 ロ ー テ イ ト の 復 旧
29
                               ; 過 分 ロ ー テ イ ト の 復 旧
          RLF
                 PORTB,1
30
                               ;0.2秒タイマの呼び出し
31
  LEFT
          CALL
                 TIMER3
                               ; ポート B を 1 ビット左にローテイト
32
          RLF
                 PORTB,1
                               ; C フ ラ グ が 1 な ら 次 の 命 令 を ス キ ッ プ
33
                 STATUS, C
          BTFSS
34
          GOTO
                 LEFT
35
                               ; 過 分 ロ ー テ イ ト の 復 旧
36
          RRF
                 PORTB,1
                               ; 過 分 ロ ー テ イ ト の 復 旧
37
          RRF
                 PORTB,1
38
          GOTO
                 RIGHT
39
                                :0.1ミリ秒タイマサブルーチン
40
   TIMER1
          MOVLW
                 D'62'
41
          MOVWF
                 CNT1
42
   LOOP1
          NOP
43
          DECFSZ
                 CNT1,F
                 LOOP1
44
          GOTO
45
          RETURN
46
                               ;10ミリ秒タイマサブルーチン
47
   TIMER2
         MOVLW
                 D'100'
          MOVWF
                 CNT2
48
  LOOP2
49
          NOP
50
                 TIMER1
          CALT.
51
          DECFSZ
                 CNT2,F
52
          GOTO
                 LOOP2
53
          RETURN
54
                               :0.2秒タイマサブルーチン
55
   TIMER3
          MOVLW
                 D'20'
56
          MOVWF
                 CNT3
57
   LOOP3
          NOP
58
          CALL
                 TIMER2
          DECFSZ
                 CNT3,F
59
60
                 LOOP3
          GOTO
61
          RETURN
```

 状態	76543210	状態	76543210
1	$80_{16} = 10000000_2$	8	$01_{16} = 00000001_2$
2	$40_{16} = 01000000_2$	9	$02_{16} = 00000010_2$
3	$20_{16} = 00100000_2$	10	$04_{16} = 00000100_2$
4	$10_{16} = 00010000_2$	11	$08_{16} = 00001000_2$
5	$08_{16} = 00001000_2$	12	$10_{16} = 00010000_2$
6	$04_{16} = 00000100_2$	13	$20_{16} = 00100000_2$
7	$02_{16} = 00000010_2$	14	$40_{16} = 01000000_2$
	.T DD 上/T	TIT	ノジボルエ

:LED 点灯 :LED 消灯

図 5: 光が流れるプログラム (往復バージョン)の実行結果。上の数字はポート B の値を表す。

図5 はポートB の出力状態を表している。0.2 秒毎に LED の点灯箇所が右に移動していき (状態 $1 \sim 7$) 右端 (状態 8) に到達したら、移動方向を左に反転する (状態 $8 \sim 14$)。左端 (状態 1) に到達したら再びこの一連の動作を繰り返す。ローテイト (RRF,RLF) 命令は 1 フラグを経由してデータを 1 ビット (右,左) にシフトするので 1 フラグにデータが存在するかどうかで、光が右端 (1 ビット 1 または左端 (1 ビット 1 に移動したことを判定している。1 フラグが 1 の場合はオーバーフローかアンダーフローしているので、図1 に過分ローテートの復旧を示す。状態の次に状態 1 がくるが、状態 1 に到達したらすぐに過分ローテートの復旧するために 1 RLF 命令を 1 回実行することで、状態 10 に移行し光がなめらかに移動するように見える。

状態	76543210 C	説明
9	$01_{16} = 00000001_2$	0 ビット目点灯
U	$00_{16} = 00000000_2$	Cフラグにアンダーフロー
10	$02_{16} = 00000010_2$	過分ローテート復旧 (RLF × 2)

:LED 点灯 :LED 消灯, :C フラグ 1 :C フラグ 0

図 6: 過分ローテート復旧の例。上の数字はポートBの値を表す。

光の移動方向については、C フラグでの判定と過分ローテートの復旧を行っているため、LED の点灯データを変えるだけで、移動方向を変えられる。プログラムの 9 行目

9行目 LEDD EQU 80H ; 左端から右方向にスタート

を次のように変更すれば、スタート時の移動方向を反対にできる。

9行目 LEDD EQU 01H ; 右端から左方向にスタート

次に過分ローテイトの復旧がない場合について考えてみる。

状態	76543210	С	説明
7	$02_{16} = 00000010_2$		1ビット目点灯
8	$01_{16} = 00000001_2$		0 ビット目点灯
U	$00_{16} = 00000000_2$		Cフラグにアンダーフロー
8	$01_{16} = 00000001_2$		0 ビット目点灯
9	$02_{16} = 00000010_2$		1ビット目点灯

:LED 点灯 :LED 消灯, :C フラグ 1 :C フラグ 0

図 7: 過分ローテート復旧がない場合。上の数字はポート B の値を表す。

図7のように過分ローテイトの復旧がないと、全ての LED が 0.5 秒間点灯しないので不自然 に移動してるように見える。

3 リスト 5-12(パルスモータ 1-2 相励磁プログラム)

3.1 プログラム説明

1相励磁と 2 相励磁を交互に繰り返して、パルスモータを制御するプログラム。時計回りに配置されている 4 つのコイル X,Y,\bar{X},\bar{Y} について順に電流を流していく。4 つのコイル X,Y,\bar{X},\bar{Y} はこの順に 90° ずつ配置されている。励磁の順序は最初に X、次に X と Y、次に Y のように行う。すなわち、コイルを 1 つ励磁し、次に隣のコイルと合わせて 2 つ励磁し、次に隣のコイル 1 つだけを励磁するのを繰り返す。この動作をまとめると表 1 になる。表 1 の X,Y,\bar{X},\bar{Y} の組をデータとして予めファイルレジスタに入れておいて、これらを順に呼び出して出力する。

					. – 1110 1			
	1	2	3	4	5	6	7	8
X	1	1	0	0	0	0	0	1
Y	0	1	1	1	0	0	0	0
\bar{X}	0	0	0	1	1	1	0	0
\bar{Y}	0	0	0	0	0	1	1	1
データ	816	C_{16}	4_{16}	616	2 ₁₆	3_{16}	1 ₁₆	9 ₁₆

表 1: 1-2 相励磁の場合のコイルに流す電流の組の順序

3.2 フローチャート

図8にこのプログラムのフローチャートを示す。

```
1
  ; ************************************
  ; リスト5.12
  ; パルスモータ1-2相励磁プログラム
  ; 間接アドレシング使用
  6
             P=P16F84A
                         ;使用するPICを指定
        I.TST
7
        INCLUDE "P16F84A.INC"
                         ; 読 み 込 む 設 定 フ ァ イ ル を 指 定
  ; *********************************
8
9
  WORKO EQU
             OCH
                         ;回転データ格納領域
  WORK1 EQU
10
             ODH
  WORK2 EQU
11
             0EH
      EQU
12
  WORK3
             OFH
      EQU
  WORK4
             10H
13
      EQU
14
  WORK5
             11H
  WORK6 EQU
             12H
15
16
  WORK7 EQU
             13H
                         ; W レ ジ ス タ 待 避 用
17
       EQU
             14H
  CNT1
       EQU
                         ; タイマ1 用カウント変数
18
             15H
                         ; タイマ2 用カウント変数
  CNT2
       EQU
19
             16H
      EQU
                         ; タイマ3 用 カウント変数
20
  CNT3
             17H
  ; **************
21
                     ***************
22
        ORG
                         ;プログラムを格納する先頭アドレス
23
24
        BSF
             STATUS, RPO
                        ; バン ク1を 選 択
25
        CLRF
             TRISB
                         : ポート B を 出力 モード に 設 定
```

26		BCF	STATUS, RPO	; バンク 0 を 選 択
27		CLRF	PORTB	; ポ ー ト B を ク リ ア (モ ー タ 停 止)
28				
29		MOVLW	08H	; 回 転 デ ー タ の 格 納
30		MOVWF	WORKO	, — I-I · · · · · II · · · ·
31		MOVLW	OCH	
32		MOVWF	WORK1	
33				
34		MOVLW	04H	
35		MOVWF	WORK2	
36		MOVLW	06H	
37		MOVWF	WORK3	
38		MOVLW	02H	
39		MOVWF	WORK4	
40		MOVLW	03H	
41		MOVWF	WORK5	
42		MOVLW	01H	
43		MOVWF	WORK6	
44		MOVLW	09H	
45		MOVWF	WORK7	
46				
47	NEW	MOVLW	WORKO	; W O R K O をアドレスとして読み取る
48		MOVWF	FSR	; FSRにアドレスを書き込む
49	MADA	MOVF	INDF,W	; I N D F レジスタを読み取る
50		MOVWF	PORTB	; 回 転 デ ー タ を ポ ー ト B に 出 力
51		MOVWF	TMP	; W レ ジ ス タ の 待 避
52		CALL	TIMER3	; タイマの呼び出し
53		MOVF	TMP,W	; wレジスタの回復
54		SUBWF	WORK7,W	;最後の回転データとの照合
55		BTFSC	STATUS, Z	; 照合結果チェック
56		GOTO	NEW	; 最後まで行っていれば最初から
		GUIU	IV E W	; 取 lo s c l j J c l l l l l s 取 l l l l l s p l l l l s
57		TW 00	70D 7	+ + + > = = = + + +
58		INCF	FSR,F	;まだなら、FSRを1番地分進める
59		GOTO	MADA	; 次の W O R K 領域を読み取る
60				
61	TIMER1	\mathtt{MOVLW}	D'62'	; 0 . 1 ミ リ 秒 タ イ マ サ ブ ル ー チ ン
62		MOVWF	CNT1	
63	LOOP1	NOP		
64		DECFSZ	CNT1,F	
65		GOTO	LOOP1	
66		RETURN		
67				
68	TIMER2	MOVLW	D'100'	;10ミリ秒タイマサブルーチン
69	1111111	MOVEW	CNT2	, ± v ¬ J 1/J J 1 \ J J J /V
	1 0000		CNIZ	
70 71	LOOP2	NOP	manan 4	
71		CALL	TIMER1	
72		DECFSZ	CNT2,F	
73		GOTO	LOOP2	
74		RETURN		
75				
76	TIMER3	MOVLW	D'50'	; 0 . 5 秒 タイマサブルーチン
77		MOVWF	CNT3	
78	LOOP3	NOP		
79		CALL	TIMER2	
80		DECFSZ	CNT3,F	
81				
		GOTO	LOOP3	
82		RETURN		
83		THE		7 D H = 1 D W to 12
84		END		; プログラムの終わり




図 8: パルスモータ 1-2 相励磁プログラムのフローチャート

実行する前にボードの RB0 を DOWN にスイッチしておく。実験で使用したボードにはパルスモータが接続されていないので LED で動作を確認する。

状態	7 6 5 4 3 2 1 0 XY \bar{X}\bar{Y}	データ
1		$8_{16} = 00001000_2$
2		$C_{16} = 00001100_2$
3		$4_{16} = 00000100_2$
4		$6_{16} = 00000110_2$
5		$2_{16} = 00000010_2$
6		$3_{16} = 00000011_2$
7		$1_{16} = 00000001_2$
8		$9_{16} = 00001001_2$

:LED 点灯 :LED 消灯

図 9: パルスモータ 1-2 相励磁プログラムの実行結果

図 9 はポート B の出力状態を表している。8 個の LED の内右側の 4 つがそれぞれコイル X,Y,\bar{X},\bar{Y} に対応している。状態 $1\sim 8$ は LED の点灯状態で、0.5 秒毎に移行していく。状態 8 の次は状態 1 に戻る。各コイルでみると対応する LED が 1.5 秒点灯して、2.5 秒消灯するように変化している。各コイルの動作は 1 秒ずれているので、1 相励磁と 2 相励磁が交互に繰り返す様子が確認できた。

この動作を実現するためにあらかじめデータをメモリに入れておいて、それを読みだして PORTB にセットしている。FSR レジスタの内容を1 ずつ変えて、INDF レジスタを読みだすと FSR レジスタの内容が指すメモリアドレスにアクセスすることで読み出しを実現している。 つまり間接アドレッシング方式を用いている。

読みだす順序を変えるだけで、モーターを反転させることができる。そのためには読みだす 最初のアドレスを反対からにして読みだすアドレスを1つずつ減らしていく。

47行目	NEW	MOVLW	WORKO
54 行 目		SUBWF	WORK7
58行目		INCF	FSR,F

このコードを

47行目	NEW	MOVLW	WORK7
54 行 目		SUBWF	WORKO
58 行 目		DECF	FSR,F

このように変えるとよい。

回転の速さは TIMER3 のカウント数で調整すればよい。

1 相制御にするには WORK0 ~ WORK7 に格納するデータを 表 2 のようにして、WORK5 ~ WORK7 は使わず、コードの 54 行目を

54行目	SUBWF	WORK3
------	-------	-------

のように変えれば良い。

2相制御なら、同様に表3のデータを与えればよい。

表 2: 1 相励磁のデータ

	11 111010 1 1 1 1
WORK0	$08_{16} = 00001000_2$
WORK1	$04_{16} = 00000100_2$
WORK2	$02_{16} = 00000010_2$
WORK3	$01_{16} = 00000001_2$

表 3: 2 相励磁のデータ

- LC 0	1 H 11313 FAA 42 2
WORK0	$0C_{16} = 00001100_2$
WORK1	$06_{16} = 00000110_2$
WORK2	$03_{16} = 00000011_2$
WORK3	$09_{16} = 00001001_2$

このようにテーブルを与えて順に読みだす方式は非常に汎用的な制御方法と考えられる。

4 電子サイコロのプログラム

4.1 プログラム説明

メインルーチンでは INT ピンによる割り込みを許可する。割り込みの立ち上がりのエッヂで割り込みが入るように設定する。ボタン (RB0) のみ入力に設定し、 $RB1 \sim RB7$ は LED の出力に設定する。ポート B をクリアして LED を消灯させる。ボタン (RB0) を押されるまで、W レジスタに 1 番目から 6 番目までの点灯データを書き込む。ボタン (RB0) が押されると割り込みが発生して、割り込みルーチン内で W レジスタの書き込みを禁止して、W レジスタの内容をポート B に出力し LED を点灯させる。TIMER1 で 1 秒を測って LED を消灯させ、再び割り込みを許可して、W レジスタに 1 番目から 6 番目までの点灯データを書き込むところに戻って繰り返す。

4.2 フローチャート

図 10 にこのプログラムのフローチャートを示す。

```
1
2
    リスト5.13
    電子サイコロのプログラム
3
4
  ; 電子サイコロ
                               ;使用するPICを指定
6
         LIST
               P=P16F84A
                               ; 読 み 込 む 設 定 ファイル を 指 定
         INCLUDE "P16F84A.INC"
7
   ***********************
8
9
  PB_D
        EQU
                               ; ポ ー ト B 入 出 力 設 定 デ ー タ
                               ;目データ
  NUM1
               10H
10
        EQU
11
  NUM2
        EQU
               22H
12
  NUM3
        EQU
               32H
13
  NUM4
        EQU
               OAAH
  NUM5
14
        EQU
               OBAH
        EQU
15
  NUM6
               OEEH
  INT_OK EQU
                               ; INT (RBO) ピン割り込み許可データ
               90H
16
                               ; 割り込み禁止データ
17
  INT_NG EQU
               10H
18
         EQU
               OCH
                               ; W レジスタ待避用
  TMP
19
  CNT1
         EQU
               ODH
                               ; タイマ1 用カウント変数
         EQU
                               ; タイマ2 用カウント変数
20
  CNT2
               0EH
                               ; タイマ3 用カウント変数
21
  CNT3
         EQU
               OFH
22
  ; ***********
                            ;プログラムを格納する先頭アドレス
23
         ORG
24
         GOTO
               MAIN
25
         \OmegaR.G
                               ; 割り込みベクタ
               4
                               ; W レジスタの待避
26
         MOVWF
               TMP
27
               INT_NG
                               ; 割り込み禁止データ
         MOVLW
28
         MOVWF
               INTCON
                               ;割り込み禁止
29
  30
                               ;₩レジスタの回復
31
         MOVF
               TMP,W
32
                               ; PORTBへ出力
         {\tt MOVWF}
               PORTB
33
                               ;1秒タイマ呼び出し
         CALL
               TIMER3
34
         CLRF
                               ; ポート B を クリア (LED 消灯)
35
36
                               ; 割り込み許可データ
37
         MOVLW
               INT_OK
```

38		MOVWF	INTCON	; 割り込み許可
39		RETFIE		; 割 り 込 み か ら 戻 る
40				
41	MAIN	BSF	STATUS, RPO	; バン ク1 を 選 択
42		MOVLW	INT_OK	; 割 り 込 み 許 可 デ ー タ
43		MOVWF	INTCON	; 割 り 込 み 許 可
44		BSF	OPTION_REG, INTEDG	; 割 り 込 み 信 号 の 立 ち 上 が り で 動 作
45		MOVLW	PB_D	; ポ ー ト B 設 定 デ ー タ
46		MOVWF	TRISB	; RBOを入力、RB1~RB7を出力モードに設定
47		BCF	STATUS, RPO	;バンク0を選択
48		CLRF	PORTB	;ポートBをクリア (LED消灯)
49				
50	AGAIN	MOVLW	NUM1	; 目 デ ー タ の 格 納
51		NOP		
52		NOP	NUMO	
53 54		MOVLW	NUM2	
55 55		NOP NOP		
56		MOVLW	NUM3	
57		NOP	NONO	
58		NOP		
59		MOVLW	NUM4	
60		NOP		
61		NOP		
62		MOVLW	NUM5	
63		NOP		
64		NOP		
65		MOVLW	NUM6	
66		GOTO	AGAIN	
67				
68	TIMER1	MOVLW	D'62'	;0.1ミリ秒タイマサブルーチン
69	T 0 0 D 4	MOVWF	CNT1	
70	LOOP1	NOP	CNEA E	
71 72		DECFSZ	CNT1,F	
73		GOTO RETURN	LOOP1	
74		KE I UKN		
74 75	TIMER2	MOVLW	D'100'	;10ミリ秒タイマサブルーチン
76		MOVWF	CNT2	
77	LOOP2	NOP	- · 	
78		CALL	TIMER1	
79		DECFSZ	CNT2,F	
80		GOTO	LOOP2	
81		RETURN		
82				
83	TIMER3	MOVLW	D'100'	;1秒タイマサブルーチン
84		MOVWF	CNT3	
85	LOOP3	NOP		
86		CALL	TIMER2	
87		DECFSZ	CNT3,F	
88		GOTO	LOOP3	
89 90		RETURN		
91		END		; プログラムの終わり
θI		עווד		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,




図 10: 電子サイコロのプログラムのフローチャート

プログラムを実行する前にボードの RB0 を DOWN にしておく。

目	76543210	データ
1		$10_{16} = 00010000_2$
2		$22_{16} = 00100010_2$
3		$32_{16} = 00110010_2$
4		$AA_{16} = 10101010_2$
5		$BA_{16} = 10111010_2$
6		$EE_{16} = 111011110_2$

:LED 点灯 :LED 消灯

図 11: 電子サイコロのプログラムの点灯パターン

プログラムを実行すると LED が消灯し、ボタン (RB0) を押すと図 11 のように目 $1 \sim 6$ のいずれかのパターンの LED が 1 秒間点灯し、その後全ての LED 消灯する。 LED が点灯している時にボタン (RB0) を押しても反応しない。消灯したあとに再びボタン (RB0) を押すと目 $1 \sim 6$ のいずれかのパターンの LED が 1 秒間再び点灯する。この動作を繰り返した。

INTCON レジスタは表 4 と表 5 に示すような意味を持っている。INTCON レジスタを 90_{16} にするということは表 4 から GIE ビットと INTE ビットを 1 にすることで INT 割り込み許可している。 10_{16} については GIE ビットを 0 にすることで全ての割り込みを禁止している。つまり 00_{16} でも同じ意味を持つ。

表 4: INTCON レジスタの説明

DC 11 11 11 0 0 11 D 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7									
INTCON	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	
INTCON	GIE	EEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF	
許可のとき	1	0	0	1	0	0	0	0	90 ₁₆
禁止のとき	0	0	0	1	0	0	0	0	10_{16}

表 5: INTCON レジスタの各ビットの説明

bit 7	GIE	Global Interrupt Enable bit	全ての割り込み
bit 6	EEIE	EE Write Complete Interrupt Enable bit	EEPROM 割り込み
bit 5	TOIE	TMR0 Overflow Interrupt Enable bit	タイマ0割り込み
bit 4	INTE	RB0/INT External Interrupt Enable bit	INT 割り込み
bit 3	RBIE	RB Port Change Interrupt Enable bit	ポートB割り込み
bit 2	TOIF	TMR0 Overflow Interrupt Flag bit	タイマ 0 割り込み
bit 1	INTF	RB0/INT External Interrupt Flag bit	INT 割り込み
bit 0	RBIF	RB Port Change Interrupt Flag bit	ポートB割り込み

bit7~bit3は割り込み許可の時1に、禁止の時0にする。

特にbit7が0なら全ての割り込みが禁止される。

bit2~bit0は割り込みが発生すると1がセットされる。

再び割り込みを受け付けるには0にクリアしなければならない。

NUM1 は 10_{16} という値で値そのものを W レジスタをポート B に転送することで LED の点灯パターンにしている。一方、CNT1 は $0D_{16}$ というファイルレジスタを指していて、そのファイルレジスタの値をカウンタとして利用している。つまり NUM1 は値を指していて、CNT1 は値を保持する場所を指している。




図 12: 電子サイコロ LED 配置と'H','L' の点灯パターン

'H'と'L' の点灯パターンを図12のように設定するとする。すなわち、

目	76543210	データ
'H'		$FE_{16} = 111111110_2$
'L'		$5A_{16} = 01011100_2$

:LED 点灯 :LED 消灯

のように点灯データを設定する。したがって、プログラムのソースコードのうち、点灯パターンを設定している 10~15 行目を以下のように変更する。

10 行 目	NUM1	EQU	FEH	; L E D の 点 灯 デ ー タ ' H ' の 設 定
11 行 目	NUM2	EQU	5 A H	; L E D の 点 灯 デ ー タ ' L ' の 設 定
12 行 目	NUM3	EQU	FEH	; L E D の 点 灯 デ ー タ ' H ' の 設 定
13 行 目	NUM4	EQU	5 A H	; L E D の 点 灯 デ ー タ 'L ' の 設 定
14 行 目	NUM5	EQU	FEH	; L E D の 点 灯 デ ー タ ' H ' の 設 定
15 行 目	NUM6	EQU	5 A H	; LEDの点灯データ 'L' の設定

これは単純にサイコロの目の6パターンを2パターンに置き替えた場合である。

他の考え方として、点灯データは 10 行目と 11 行目だけで設定し、NUM3 ~ NUM6 を W レジスタに書き込むところを減らすやり方がある。その場合は、10 ~ 11 行目と、65 行目を次に変更し、12 ~ 15 行目と、53 行目 ~ 64 行目を削除する。

10 行目 NUM1	EQU	FEH	; LEDの点灯データ 'H'の設定
11 行目 NUM2	EQU	5AH	; LEDの点灯データ 'L'の設定
65 行 目	MOVLW	NUM2	;

5 タイマ割り込み制御プログラム

5.1 プログラムの説明

2 つの点灯パターンがタイマー割り込みで交互に繰り返すプログラム。繰り返しの周期を 1 秒にするため、タイマー割り込みの最大周期約 $26\text{ms}(\approx 4\mu\text{s}\times 2^{16}=26.2144\text{ms})$ を 38 回繰り返してから点灯パターンが切り替わるようにしている。なお $26.2144\times 38=996.1472\text{ms}\approx 1\text{s}$ である。

メインルーチンでは、まず、RB0~RB7をLEDの出力に設定する。タイマー割り込みを許可する。割り込み発生フラグをクリアし、割り込み回数カウンタ CNTN を 38 回にして、データ設定フラグ DATAF をクリアし、2 番目の点灯データ (LEDD2) を PORTB に代入して、LED を 2 番目の点灯パターンにする。次に、割り込み発生フラグをが 1 になるまで割り込み発生フラグの設定待ちループを繰り返す。割り込みが 38 回発生して、割り込み発生フラグがセットされていたら、次に進む。まず割り込み発生フラグをクリアする。もし、データ設定フラグ DATAF がセットされていなかったら、点灯データを 1 番目 (LEDD1) を PROTB に代入し、LED を 1 番目の点灯パターンにする。データ設定フラグ DATAF をセットする。そうではなくデータ設定フラグがセットされていたら、点灯データを 2 番目 (LEDD2) を PROTB に代入し、LED を 2 番目の点灯パターンにし、データ設定フラグをクリアする。 点灯パターンを変化させたあと、割り込み発生フラグの設定待ちのループを繰り返す。

割り込みルーチンでは、タイマ割り込みが約 26ms 毎に入るので割り込み回数カウンタを 1 減らす。もし、そのカウンタが 0 になれば割り込み発生フラグをセットする。すなわち 26ms を 38 回繰り返したあと (約 1 秒後) に割り込み発生フラグがセットされる。

5.2 フローチャート

図 13 にこのプログラムのフローチャートを示す。

```
2
    リスト5.14
    タイマ割り込み制御プログラム
3
4
  ; LEDの点滅
5
    ****************************
                              ;使用するPICを指定
6
                P=P16F84A
         LIST
7
         INCLUDE "P16F84A.INC"
                              ; 読 み 込 む 設 定 フ ァ イ ル を 指 定
8
                              ; タイマ設定用データ
9
  TIMO
         EQU
                87 H
                              ; 割り込み許可データ
  INT_OK
         EQU
10
                OAOH
                              ; 割り込み禁止データ
  INT_NG
         EQU
                10H
11
                              ; 割り込み回数データ
12
  CNTN
         EQU
                D'38'
                              ; LED 点 灯 デ ー タ 1 の 設 定
  LEDD1
         EQU
13
                55H
14
  LEDD2
         EQU
                OAAH
                              ;LED 点 灯 デ ー タ 2 の 設 定
15
  INTG
         EQU
                OCH
                              ; 割 り 込 み 発 生 フ ラ グ
  INTC
         EQU
                ODH
                              ; 割り込み回数カウンタ
16
                              ; データ設定フラグ
  DATAF
         EQU
                OEH
17
                              ; W レ ジ ス タ 待 避 用
18
  TMP
         EQU
                OFH
  ; *******
19
20
         ORG
                0
                              ;プログラムを格納する先頭アドレス
21
         GOTO
                MAIN
22
                              :割り込みベクタ
23
         ORG
                              ;wレジスタ待避
24
         MOVWF
                TMP
```

```
;割り込み禁止
25
              INT_NG
        MOVLW
26
        MOVWF
              INTCON
27
  28
29
              INTC,F
                          ; 割り込み回数のチェック
        DECES7
                          ;CNTN回未満なら、IEXITへジャンプ
30
              IEXIT
31
              INTG,0
                           ; CNTN回なら、割り込み発生フラグのセット
        BSF
                           ; 割り込み回数データ
32
        MOVLW
              CNTN
33
        {\tt MOVWF}
              INTC
                           ; 割 り 込 み 回 数 カ ウ ン タ の 更 新
34
  ;wレジスタの回復
35
              TMP,W
  IEXIT
        MOVF
                           :割り込み許可
36
        MOVLW
              INT_OK
37
              INTCON
        MOVWF
                           :割り込みから戻る
38
        RETELE
39
                           ;バンク1を選択
40
  MAIN
        BSF
              STATUS, RPO
                           ;タイマ0設定用データ
41
        MOVLW
              TIMO
42
        MOVWF
              OPTION_REG
                           ;ポートBをすべて出力モードに設定
43
        CLRF
              TRISB
              STATUS, RPO
                           ;バンク0を選択
44
        BCF
                           ; 割り込み設定用データ
45
              INT_OK
        MOVLW
                           ; タイマ0割り込みの許可
46
              INTCON
        MOVWF
                           ;タイマ0の初期化
47
        CLRF
              TIMO
48
        MOVLW
              CNTN
                           :割り込み回数
49
        MOVWF
              TNTC
                           ;割り込み発生フラグの初期化
50
        CLRF
              INTG
                           ; データ設定フラグの初期化
51
        CLRF
              DATAF
                           ; 点 灯 デー タ2 を w レジス タ に セット
52
        MOVLW
              LEDD2
        MOVWF
              PORTB
                           ; 点 灯 デ ー タ2 を ポ ー ト B に 出 力
53
54
                           ;タイマ0割り込み発生フラグのチェック
55
  REPEAT
        BTFSS
              INTG,0
                           ; 発生していなければ繰り返しチェック
56
        GOTO
              REPEAT
                           ; 発生していれば、フラグをクリア
        BCF
              INTG,0
57
                           ; データ設定フラグは0か
58
        BTFSC
              DATAF,0
                           ;1ならばパターン2へジャンプ
59
        GOTO
                           ;0ならば点灯データ1を W レジスタにセット
              LEDD1
60
        MOVLW
                           ; 点 灯 デ ー タ1 を ポ ー ト B に 出 力
61
        MOVWF
              PORTB
                           ; データ設定フラグを1にセット
62
        BSF
              DATAF,0
63
        GOTO
              REPEAT
                           ; 繰り返し起点へジャンプ
64
                           ; 点灯データ2をWレジスタにセット
65
        MOVLW
              LEDD2
                           ; 点 灯 デ ー タ2 を ポ ー ト B に 出 力
66
        MOVWF
              PORTB
                           ; データ設定フラグを0にクリア
67
        BCF
              DATAF,0
                           ;繰り返し起点へジャンプ
        GOTO
              REPEAT
68
69
                           ; プログラムの終わり
70
        END
```




図 13: タイマ割り込み制御プログラムのフローチャート

プログラムを実行する前にボードの RB0 を DOWN にしておく。

図 14 に示す点灯パターンを 1 秒毎に繰り返した。プログラムスタート時は LEDD2 の点灯パターンである。

点灯パターン	7 6 5 4 3 2 1	0 データ
LEDD1		$55_{16} = 111111110_2$
LEDD2		$AA_{16} = 01011100_2$
	:LED 点灯 :L	ED 消灯

図 14: タイマー割り込み制御プログラムの LED 点灯パターン

周期を 500 ms に変更するにはタイマー割り込みのカウントを減らせば良い。今、38 回カウントしているのを半分にすれば 500 ms になる。ソースコードでは

12 行 目	CNTN	EQU	D'19'	; 割 り 込 み 回 数 デ ー タ	
3	01111	-40	2 20	, 11 , 2 , 1 , 2 ,	

を変更するだけでよい。この時の周期は $4\mu s \times 2^{16} \times 19 = 498.0736 ms$ となり、約 0.5 秒となる。 点灯パターンを 3 種類にするには、データセットフラグ DATAF を 0,1 の 2 種類ではなく 3 種類用定できるように変更すること、点灯パターンデータを 3 種類用意することである。55 行目 から 68 行目を次に入れ替える。

56 行 目 57 行 目	GOTO BCF BTFSC GOTO BTFSC GOTO MOVLW	INTG, O REPEAT INTG, O DATAF, O P2 DATAF, 1 P3 LEDD2 PORTB	;タイマ0割り込み発生フラグのチェック ;発生していなければ繰り返しチェック ;発生していれば、フラグをクリア ;データ設定フラグ0ビット目は0か ;1ならばパターン2へジャンプ ;データ設定フラグ1ビット目は0か ;1ならばパターン3へジャンプ ;0ならば点灯データ2をWレジスタにセット ;点灯データ2をポートBに出力
64行目 65行目 66行目	BSF GOTO	DATAF,O REPEAT	; デ ー タ 設 定 フ ラ グ を 01 に セ ッ ト ; 繰 り 返 し 起 点 へ ジ ャ ン プ
67行目 68行目 69行目 70行目 71行目 72行目	MOVWF BCF	LEDD3 PORTB DATAF,O DATAF,1 REPEAT	; 点 灯 デ ー タ3 を W レジス タに セット ; 点 灯 デ ー タ3 を ポ ー ト B に 出 力 ; デ ー タ 設 定 フ ラ グ を ; 10 に セ ッ ト ; 繰 り 返 し 起 点 へ ジ ャ ン プ
73 行 目 74 行 目 75 行 目 76 行 目 77 行 目	MOVWF BCF	LEDD1 PORTB DATAF,O DATAF,1 REPEAT	; 点灯データ1 を W レジスタにセット ; 点灯データ1 をポート B に出力 ; データ設定フラグを ; 00 にセット ; 繰り返し起点ヘジャンプ

データ設定フラグを 2 桁で考える。 $DATAF=00_{16}$ のとき LEDD1 のパターン、 $DATAF=01_{16}$ のとき LEDD2 のパターン、 $DATAF=02_{16}=011_2$ のとき LEDD3 の状態と考える。 $LEDD2 \rightarrow LEDD3 \rightarrow LEDD1$ の順で変化するようにする。

新たな点灯パターンの種類を LEDD3 として、図 15 のように全点灯のパターンを追加する。 14 行目と 15 行目の間に次を挿入。

15行目 LEDD3 EQU OFFH ; LED点灯データ3の設定

変更したフローチャートを図16に示す。

点灯パターン	76543210	データ
LEDD1		$55_{16} = 111111110_2$
LEDD2		$AA_{16} = 01011100_2$
LEDD3		$FF_{16} = 1111111111_2$

:LED 点灯 :LED 消灯

図 15: 3 種類の点灯パターン




図 16: タイマ割り込み制御プログラムで LED の点灯パターンが 3 種類の場合のフローチャート

6 感想

PIC を用いて LED の点灯などを制御するという工作を小学生の時にやっていたが、その時はどういう原理で LED を制御しているかわからなかった。今回の授業を通して PIC はプログラムにより動作を決定していることがわかりとても良かった。アセンブラ言語でコードを書くことは現在では少ないと思うのでアセンブラ言語を学ぶことができてよかった。マイクロコンピュータの講義は半期ではなく全期のほうがよかったと思う。