マイクロコンピュータ 後期期末レポート

電気情報工学科2年 E1533 西総一朗 2017年2月10日提出

- 光が流れるプログラム(片道バージョン)
- 光が流れるプログラム(往復バージョン)
- パルスモータ 1-2 相励磁プログラム
- 電子サイコロのプログラム
- タイマ割り込み制御プログラム

目 次

1	リスト 5-5(光が流れるプログラム (片道バージョン))	3
	1.1 プログラム説明	3
	1.2 フローチャート	3
	1.3 ソースコード	4
	1.4 実行結果・考察	5
2	リスト 5-6(光が流れるプログラム (往復バージョン))	7
	2.1 プログラム説明	7
	2.2 フローチャート	
	2.3 ソースコード	8
	2.4 実行結果・考察	9
3	リスト 5-12(パルスモータ 1-2 相励磁プログラム)	11
	3.1 プログラム説明	11
	3.2 フローチャート	11
	3.3 ソースコード	11
	3.4 実行結果・考察	14

1 リスト 5-5(光が流れるプログラム(片道バージョン))

1.1 プログラム説明

8 個ある LED の内 1 個を左端から右へ 0.5 秒間隔で順次点灯することによって、光が流れるように見えるプログラム。

1.2 フローチャート

このプログラムのフローチャートを図1に示す。



図 1: 光が流れるプログラム (片道バージョン)のフローチャート

1.3 ソースコード

```
1
  2
   リスト5.5
  ; 光が流れるプログラム(片道バージョン)
3
  ;(右方向)
  5
6
        LIST
                           ;使用するPICを指定
              P=P16F84A
        INCLUDE "P16F84A.INC"
                           ; 読 み 込 む 設 定 ファイル を 指 定
7
8
   ************************
                           ; LED の 点 灯 デ ー タ の 設 定
9
  LEDD
        EQU
               80H
                           ; タイマ1 用のカウント変数
10
  CNT1
        EQU
               OCH
               ODH
                           ; タイマ2 用のカウント変数
11
  CNT2
        EQU
               OEH
                           ; タイマ3 用のカウント変数
12
  CNT3
        EQU
  ; **********************
13
                           ;プログラムを格納する先頭アドレス
               0
14
        ORG
15
16
        BSF
               STATUS, RPO
                           ;バンク1を選択
17
                           ; ポート B を すべ て 出 力 モード に 設 定
        CLRF
               TRISB
                           ;バンク0を選択
        BCF
               STATUS, RPO
18
                           ; C フ ラ グ を ク リ ア
19
        BCF
               STATUS, C
20
21
               LEDD
                           ; 点 灯 データを W レジスタにセット
        MOVI.W
                           ; 点 灯 デ ー タ を ポ ー ト B に 出 力 ( L E D が 点 灯 )
22
        MOVWF
               PORTB
23
  REPEAT
                           ;0.5秒タイマの呼び出し
        CALL
               TIMER3
        RRF
                           ; ポート B を 1 ビット右 に ローテイト
24
               PORTB,1
25
        GOTO
               REPEAT
26
  ;止めるまで永遠に繰り返す
27
28
                           ;0.1ミリ秒タイマサブルーチン
  TIMER1
        MOVLW
               D'62'
29
30
        MOVWF
               CNT1
31
  LOOP1
        NOP
32
        DECFSZ
               CNT1,F
33
        GOTO
               LOOP1
34
        RETURN
35
                           ;10ミリ秒タイマサブルーチン
36
  TIMER2
       MOVLW
               D'100'
37
        MOVLW
               CNT2
  LOOP2
38
        NOP
        CALL
39
               TIMER1
40
        DECFSZ
               CNT2,F
41
        GOTO
               LOOP2
42
        RETURN
43
                           ;0.5秒タイマサブルーチン
44
  TIMER3
        MOVLW
               D'50'
45
        MOVWF
               CNT3
46
  LOOP3
        NOP
               TIMER2
47
        CALL
48
        DECFSZ
               CNT3,F
               LOOP3
49
        GOTO
50
        RETURN
51
                           ; プログラムの終わり
52
        END
```

1.4 実行結果・考察

状態	76543210 C
1	$80_{16} = 10000000_2$
2	$40_{16} = 01000000_2$
3	$20_{16} = 00100000_2$
4	$10_{16} = 00010000_2$
5	$08_{16} = 00001000_2$
6	$04_{16} = 00000100_2$
7	$02_{16} = 00000010_2$
8	$01_{16} = 00000001_2$
9	$00_{16} = 00000000_2$

:LED 点灯 :LED 消灯, :C フラグ 1 :C フラグ 0

図 2: 光が流れるプログラム(片道バージョン)の実行結果。上の数字はポートBの値を表す。

図 2 はポート B の出力状態を表している。0.5 秒毎に LED の点灯箇所が右に移動していき (状態 $1 \sim 9$)、右端に到達する (状態 9) と全ての LED が消灯する。この一連の動作を繰り返す。 ローテイト (RRF) 命令は C フラグを経由してデータを 1 ビット右にシフトするので C フラグ にデータが存在するときには全ての LED が消灯している。

このプログラムのタイマについて考えてみる。 PIC のクロック周波数は $10\mathrm{MHz}$ なので、1 クロックは

$$\frac{1}{10 \mathrm{MHz}} = 0.1 \,\mu\mathrm{s}$$

4 クロックで 1 サイクルなので、1 サイクルは

$$0.1 \,\mu s \times 4 = 0.4 \,\mu s$$

TIMER1 のサイクル数は図3より、249 サイクルだとわかり、

$$0.4 \,\mu s \times 249 = 99.6 \,\mu s \approx 0.1 \,ms$$

TIMER1 では 0.1 ms かかる。

この TIMER1 を TIMER2 では 100 回呼び出し、TIMER3 は TIMER2 を 50 回呼び出しているので、

$$0.1 \,\mathrm{ms} \times 100 \times 50 = 50 \,\mathrm{ms} = 0.5 \,\mathrm{s}$$




図 3: サイクル数の考え方

よって TIMER1, TIMER2, TIMER3 の合計で 0.5 s のタイマールーチンであることがわかる。

次に光の移動方向について考えてみる。このプログラムにおいて、光の移動方向を決めているのは

9行目 LEDD EQU 80H ; LEDの点灯データの設定 24行目 RRF PORTB,1 ;ポートBを1ビット右にローテイト

この2つなので次のように変更すれば左方向に移動するようになる。

9行目	LEDD	EQU	01H	; L E D の 点 灯 デ ー タ の 設 定
24 行 目	RLF	PORTB,	1	; ポート B を 1 ビット右 にローテイト

RLF 命令も RRF 命令と同様に、C フラグを経由してデータを 1 ビット左にシフトするので C フラグにデータが存在するときには全ての LED が消灯している。

LED の移動時間 S を調整するには TIMER1 の 0.1 ミリ秒を基準にして、

 $S = 0.1 \, \mathrm{ms} \times \mathrm{TIMER2} \times \mathrm{TIMER3}$ $\mathrm{TIMER2} < 255, \ \mathrm{TIMER3} < 255$

TIMER2 と TIMER3 とで移動時間 S を調整する。

2 リスト5-6(光が流れるプログラム(往復バージョン))

2.1 プログラム説明

8 個ある LED の内 1 個を左端から右へ 0.5 秒間隔で順次点灯していき、右端に到達すると移動方向を逆にして左端に向かう。光が左から右へ流れるように見え、右端に到達すると右から左へ流れるように見えるプログラム。

2.2 フローチャート

このプログラムのフローチャートを図4に示す。




図 4: 光が流れるプログラム (往復バージョン)のフローチャート

2.3 ソースコード

```
*************************
1
     リスト5.6
2
   ; 光 が 流 れ る プ ロ グ ラ ム ( 往 復 バ ー ジ ョ ン )
3
   ; ( C フ ラ グ で 判 定 バ ー ジ ョ ン )
4
    ************************
5
                               ;使用するPICを指定
                P=P16F84A
7
          INCLUDE "P16F84A.INC"
                               ; 読 み 込 む 設 定 フ ァ イ ル を 指 定
    ***********************
8
                                ; LED の 点 灯 デ ー タ の 設 定
9
  LEDD
          EQU
                 80H
                                ; タイマ1 用のカウント変数
10
   CNT1
                 OCH
          EQU
                                ;タイマ2用のカウント変数
   CNT2
                 ODH
11
          EQU
12
   CNT3
                 OEH
                                ; タイマ3 用のカウント変数
          EQU
   ; *******
13
              ********************
                                ; プ ロ グ ラ ム を 格 納 す る 先 頭 ア ド レ ス
14
          ORG
15
                               ;バン ク1を 選 択
16
          BSF
                 STATUS, RPO
                                ; ポート B を すべて 出力 モード に 設 定
17
          CLRF
                 TRISB
                                ;バンク0を選択
18
          BCF
                 STATUS, RPO
                                ; C フ ラ グ を ク リ ア
                 STATUS, C
19
          RCF
                                ; 点灯データを W レジスタにセット
20
          MOVLW
                 LEDD
                                ; 点 灯 デ ー タ を ポ ー ト B に 出 力 ( LED が 点 灯 )
21
          MOVWF
                 PORTB
22
                                ;0.2秒タイマの呼び出し
  RIGHT
23
          CALL
                 TIMER3
24
          R.R.F
                 PORTB,1
                                ;ポートBを1ビット右にローテイト
25
          BTFSS
                                ; C フ ラ グ が 1 な ら 次 の 命 令 を ス キ ッ プ
                 STATUS, C
26
          GOTO
                 RIGHT
27
28
          RLF
                 PORTB,1
                                ; 過 分 ロ ー テ イ ト の 復 旧
29
                                ; 過 分 ロ ー テ イ ト の 復 旧
          RLF
                 PORTB,1
30
                                ;0.2秒タイマの呼び出し
31
  LEFT
          CALL
                 TIMER3
                               ; ポート B を 1 ビット左にローテイト
32
          RLF
                 PORTB,1
                                ; C フ ラ グ が 1 な ら 次 の 命 令 を ス キ ッ プ
33
                 STATUS, C
          BTFSS
34
          GOTO
                 LEFT
35
                               ; 過 分 ロ ー テ イ ト の 復 旧
36
          RRF
                 PORTB,1
                                ; 過 分 ロ ー テ イ ト の 復 旧
37
          RRF
                 PORTB,1
38
          GOTO
                 RIGHT
39
                                :0.1ミリ秒タイマサブルーチン
40
   TIMER1
          MOVLW
                 D'62'
41
          MOVWF
                 CNT1
42
   LOOP1
          NOP
43
          DECFSZ
                 CNT1,F
                 LOOP1
44
          GOTO
45
          RETURN
46
                               ;10ミリ秒タイマサブルーチン
47
   TIMER2
         MOVLW
                 D'100'
          MOVWF
                 CNT2
48
  LOOP2
49
          NOP
50
                 TIMER1
          CALT.
51
          DECFSZ
                 CNT2,F
52
          GOTO
                 LOOP2
53
          RETURN
54
                                :0.2秒タイマサブルーチン
55
   TIMER3
          MOVLW
                 D'20'
56
          MOVWF
                 CNT3
57
   LOOP3
          NOP
58
          CALL
                 TIMER2
          DECFSZ
                 CNT3,F
59
60
                 LOOP3
          GOTO
61
          RETURN
```

2.4 実行結果・考察

 状態	76543210	状態	76543210
1	$80_{16} = 10000000_2$	8	$01_{16} = 00000001_2$
2	$40_{16} = 01000000_2$	9	$02_{16} = 00000010_2$
3	$20_{16} = 00100000_2$	10	$04_{16} = 00000100_2$
4	$10_{16} = 00010000_2$	11	$08_{16} = 00001000_2$
5	$08_{16} = 00001000_2$	12	$10_{16} = 00010000_2$
6	$04_{16} = 00000100_2$	13	$20_{16} = 00100000_2$
7	$02_{16} = 00000010_2$	14	$40_{16} = 01000000_2$
	.T DD 上/T	T 171	ノジボルエ

:LED 点灯 :LED 消灯

図 5: 光が流れるプログラム (往復バージョン)の実行結果。上の数字はポート B の値を表す。

図5 はポートB の出力状態を表している。0.2 秒毎に LED の点灯箇所が右に移動していき (状態 $1 \sim 7$) 右端 (状態 8) に到達したら、移動方向を左に反転する (状態 $8 \sim 14$)。左端 (状態 1) に到達したら再びこの一連の動作を繰り返す。ローテイト (RRF,RLF) 命令は 1 フラグを経由してデータを 1 ビット (右,左) にシフトするので 1 フラグにデータが存在するかどうかで、光が右端 (1 ビット 1 または左端 (1 ビット 1 に移動したことを判定している。1 フラグが 1 の場合はオーバーフローかアンダーフローしているので、図1 に過分ローテートの復旧を示す。状態の次に状態 1 がくるが、状態 1 に到達したらすぐに過分ローテートの復旧するために 1 RLF 命令を 1 回実行することで、状態 10 に移行し光がなめらかに移動するように見える。

状態	76543210 C	説明
9	$01_{16} = 00000001_2$	0 ビット目点灯
U	$00_{16} = 00000000_2$	Cフラグにアンダーフロー
10	$02_{16} = 00000010_2$	過分ローテート復旧 (RLF × 2)

:LED 点灯 :LED 消灯, :C フラグ 1 :C フラグ 0

図 6: 過分ローテート復旧の例。上の数字はポートBの値を表す。

光の移動方向については、C フラグでの判定と過分ローテートの復旧を行っているため、LED の点灯データを変えるだけで、移動方向を変えられる。プログラムの 9 行目

9行目 LEDD EQU 80H ; 左端から右方向にスタート

を次のように変更すれば、スタート時の移動方向を反対にできる。

9行目 LEDD EQU 01H ; 右端から左方向にスタート

次に過分ローテイトの復旧がない場合について考えてみる。

状態	76543210	С	説明
7	$02_{16} = 00000010_2$		1ビット目点灯
8	$01_{16} = 00000001_2$		0 ビット目点灯
U	$00_{16} = 00000000_2$		Cフラグにアンダーフロー
8	$01_{16} = 00000001_2$		0 ビット目点灯
9	$02_{16} = 00000010_2$		1ビット目点灯

:LED 点灯 :LED 消灯, :C フラグ 1 :C フラグ 0

図 7: 過分ローテート復旧がない場合。上の数字はポート B の値を表す。

図7のように過分ローテイトの復旧がないと、全ての LED が 0.5 秒間点灯しないので不自然 に移動してるように見える。

3 リスト 5-12(パルスモータ 1-2 相励磁プログラム)

3.1 プログラム説明

1相励磁と 2 相励磁を交互に繰り返して、パルスモータを制御するプログラム。時計回りに配置されている 4 つのコイル X,Y,\bar{X},\bar{Y} について順に電流を流していく。4 つのコイル X,Y,\bar{X},\bar{Y} はこの順に 90° ずつ配置されている。励磁の順序は最初に X、次に X と Y、次に Y のように行う。すなわち、コイルを 1 つ励磁し、次に隣のコイルと合わせて 2 つ励磁し、次に隣のコイル 1 つだけを励磁するのを繰り返す。この動作をまとめると表 1 になる。表 1 の X,Y,\bar{X},\bar{Y} の組をデータとして予めファイルレジスタに入れておいて、これらを順に呼び出して出力する。

					. – 1110 1			
	1	2	3	4	5	6	7	8
X	1	1	0	0	0	0	0	1
Y	0	1	1	1	0	0	0	0
\bar{X}	0	0	0	1	1	1	0	0
\bar{Y}	0	0	0	0	0	1	1	1
データ	816	C_{16}	4_{16}	616	2 ₁₆	3_{16}	1 ₁₆	9 ₁₆

表 1: 1-2 相励磁の場合のコイルに流す電流の組の順序

3.2 フローチャート

図8にこのプログラムのフローチャートを示す。

3.3 ソースコード

```
1
  ; リスト5.12
  ; パルスモータ1-2相励磁プログラム
  ; 間接アドレシング使用
  6
            P=P16F84A
                       ;使用するPICを指定
       I.TST
7
       INCLUDE "P16F84A.INC"
                       ; 読 み 込 む 設 定 フ ァ イ ル を 指 定
  ; *********************************
8
9
  WORKO EQU
            OCH
                       ;回転データ格納領域
  WORK1 EQU
10
            ODH
  WORK2 EQU
11
            0EH
      EQU
12
  WORK3
            OFH
      EQU
  WORK4
            10H
13
      EQU
14
  WORK5
            11H
  WORK6 EQU
            12H
15
16
  WORK7 EQU
            13H
                       ; W レ ジ ス タ 待 避 用
17
      EQU
            14H
  CNT1
      EQU
                       ; タイマ1 用 カウント変数
18
            15H
                       ; タイマ2 用カウント変数
  CNT2
      EQU
19
            16H
      EQU
                       ; タイマ3 用 カウント変数
20
  CNT3
            17H
  ; **************
21
                    ***************
22
       ORG
                       ;プログラムを格納する先頭アドレス
23
24
       BSF
            STATUS, RPO
                       ; バン ク1を 選 択
25
       CLRF
            TRISB
                       : ポート B を 出力 モード に 設 定
```

26		BCF	STATUS, RPO	; バンク 0 を 選 択
27		CLRF	PORTB	; ポ ー ト B を ク リ ア (モ ー タ 停 止)
28				
29		MOVLW	08H	; 回 転 デ ー タ の 格 納
30		MOVWF	WORKO	, — I-I · · · · · II · · · ·
31		MOVLW	OCH	
32		MOVWF	WORK1	
33				
34		MOVLW	04H	
35		MOVWF	WORK2	
36		MOVLW	06H	
37		MOVWF	WORK3	
38		MOVLW	02H	
39		MOVWF	WORK4	
40		MOVLW	03H	
41		MOVWF	WORK5	
42		MOVLW	01H	
43		MOVWF	WORK6	
44		MOVLW	09H	
45		MOVWF	WORK7	
46				
47	NEW	MOVLW	WORKO	; W O R K O をアドレスとして読み取る
48		MOVWF	FSR	; FSRにアドレスを書き込む
49	MADA	MOVF	INDF,W	; I N D F レジスタを読み取る
50		MOVWF	PORTB	; 回 転 デ ー タ を ポ ー ト B に 出 力
51		MOVWF	TMP	; W レ ジ ス タ の 待 避
52		CALL	TIMER3	; タイマの呼び出し
53		MOVF	TMP,W	; wレジスタの回復
54		SUBWF	WORK7,W	;最後の回転データとの照合
55		BTFSC	STATUS, Z	; 照合結果チェック
56		GOTO	NEW	; 最後まで行っていれば最初から
		GUIU	IN E W	; 取 lo s c l j J c l l l l l s 取 l l l l l s p l l l l s
57		TW 00		+ + + > = = = + + +
58		INCF	FSR,F	;まだなら、FSRを1番地分進める
59		GOTO	MADA	; 次の W O R K 領域を読み取る
60				
61	TIMER1	\mathtt{MOVLW}	D'62'	; 0 . 1 ミ リ 秒 タ イ マ サ ブ ル ー チ ン
62		MOVWF	CNT1	
63	LOOP1	NOP		
64		DECFSZ	CNT1,F	
65		GOTO	LOOP1	
66		RETURN		
67				
68	TIMER2	MOVLW	D'100'	;10ミリ秒タイマサブルーチン
69	1111111	MOVEW	CNT2	, ± v ¬ J 1/J J 1 \ J J J /V
	1 0000		CNIZ	
70 71	LOOP2	NOP	manan 4	
71		CALL	TIMER1	
72		DECFSZ	CNT2,F	
73		GOTO	LOOP2	
74		RETURN		
75				
76	TIMER3	MOVLW	D'50'	; 0 . 5 秒 タイマサブルーチン
77		MOVWF	CNT3	
78	LOOP3	NOP		
79		CALL	TIMER2	
80		DECFSZ	CNT3,F	
81				
		GOTO	LOOP3	
82		RETURN		
83		THE		7 D H = 1 D W to 12
84		END		; プログラムの終わり




図 8: パルスモータ 1-2 相励磁プログラムのフローチャート

3.4 実行結果・考察

実行する前にボードの RB0 を DOWN にスイッチしておく。実験で使用したボードにはパルスモータが接続されていないので LED で動作を確認する。

状態	7 6 5 4 3 2 1 0 XY \bar{X}\bar{Y}	データ
1		$8_{16} = 00001000_2$
2		$C_{16} = 00001100_2$
3		$4_{16} = 00000100_2$
4		$6_{16} = 00000110_2$
5		$2_{16} = 00000010_2$
6		$3_{16} = 00000011_2$
7		$1_{16} = 00000001_2$
8		$9_{16} = 00001001_2$

:LED 点灯 :LED 消灯

図 9: パルスモータ 1-2 相励磁プログラムの実行結果

図 9 はポート B の出力状態を表している。8 個の LED の内右側の 4 つがそれぞれコイル X,Y,\bar{X},\bar{Y} に対応している。状態 $1\sim 8$ は LED の点灯状態で、0.5 秒毎に移行していく。状態 8 の次は状態 1 に戻る。各コイルでみると対応する LED が 1.5 秒点灯して、2.5 秒消灯するように変化している。各コイルの動作は 1 秒ずれているので、1 相励磁と 2 相励磁が交互に繰り返す様子が確認できた。

この動作を実現するためにあらかじめデータをメモリに入れておいて、それを読みだして PORTB にセットしている。FSR レジスタの内容を1 ずつ変えて、INDF レジスタを読みだすと FSR レジスタの内容が指すメモリアドレスにアクセスすることで読み出しを実現している。 つまり間接アドレッシング方式を用いている。

読みだす順序を変えるだけで、モーターを反転させることができる。そのためには読みだす 最初のアドレスを反対からにして読みだすアドレスを1つずつ減らしていく。

47行目	NEW	MOVLW	WORKO
54 行 目		SUBWF	WORK7
58行目		INCF	FSR,F

このコードを

47行目	NEW	MOVLW	WORK7
54 行 目		SUBWF	WORKO
58 行 目		DECF	FSR,F

このように変えるとよい。

回転の速さは TIMER3 のカウント数で調整すればよい。

1 相制御にするには WORK0 ~ WORK7 に格納するデータを 表 2 のようにして、WORK5 ~ WORK7 は使わず、コードの 54 行目を

54行目	SUBWF	WORK3
------	-------	-------

のように変えれば良い。

2相制御なら、同様に表3のデータを与えればよい。

表 2: 1 相励磁のデータ

	11 111010 1 1 1 1
WORK0	$08_{16} = 00001000_2$
WORK1	$04_{16} = 00000100_2$
WORK2	$02_{16} = 00000010_2$
WORK3	$01_{16} = 00000001_2$

表 3: 2 相励磁のデータ

WORK0	$0C_{16} = 00001100_2$
WORK1	$06_{16} = 00000110_2$
WORK2	$03_{16} = 00000011_2$
WORK3	$09_{16} = 00001001_2$

このようにテーブルを与えて順に読みだす方式は非常に汎用的な制御方法と考えられる。