
S02 原始条件
S04 原始条件
任务与接触均合格比例（%）
允许的撤托后穿透上限（mm）
纯PPO
BC后PPO
参考+残差PPO
仅BC
零修正参考