

# Kleben als Fügeverfahren

- Fügen: 4 Hauptgruppe der Fertigungsverfahren (DIN 8580)
- langfristiges Verbinden oder sonstigen Zusammenbringen mehrerer Werkstücke geometrisch bestimmter fester Form oder von ebensolchen Werkstücken mit formlosem Stoff.

#### 9 verschiedene Gruppen (DIN 8593):

Zusammen- setzen	Füllen	An- und Einpressen
Fügen durch Urformen	Fügen durch Umformen	Schweißen
Löten	Kleben	Textiles Fügen

### Definition Kleben

 Herstellung einer festen Verbindung zweier Teile durch einen synthetischen Werkstoff (Klebstoff), der durch physikalisches Abbinden oder chemische Reaktion verfestigt wird (Aushärten) und die Teile infolge der Oberflächenhaftung (Adhäsion) sowie der zwischenmolekularen Kräfte (Kohäsion) miteinander verbindet.

### Definition Klebstoff

#### DIN 16920

 Klebstoff ist ein nicht metallischer Werkstoff, der Körper durch Oberflächenhaftung und innere Festigkeit (Adhäsion und Kohäsion) verbinden kann, ohne dass sich das Gefüge der Körper wesentlich ändert


# Naturwissenschaftliche Grundlagen

Klebstoff härtet durch Trocknung, chemische oder physikalische Reaktion aus und hält dadurch die Materialien zusammen.

Zwei Faktoren beeinflussen die Haltbarkeit einer Verklebung:


- Adhäsion (Oberflächenhaftung)
- Kohäsion (innere Festigkeit)

### Adhäsion




- Lat. (adhaerere) "anhaften"
- Kräfte, die an Berührungsflächen von Klebstoff und Werkstoff deren Zusammenhalt bewirken

### Adhäsion



 Physikalische Adhäsion: durch Ausbildung von Dipolen



 Chemische Adhäsion: chemische Bindung





 Mechanische Adhäsion: mechanische Verankerung in raue Oberflächen

### Adhäsion

- Geringer Abstand zwischen Klebstoff- und Werkstoffoberfläche notwendig zum Wirken der Kräfte
  - muss sich der Oberflächen anpassen können
  - intensive Benetzung der Oberfläche durch den Klebstoff Voraussetzung gute Klebung
  - Klebstoffe in flüssiger Form







#### Setae

- Härchen aus Keratin
- 1/10 der Dicke eines menschl. Haars
- Ca. 5000/mm<sup>2</sup>



### **Spatulae**

- Enden der Setae
- Mehrere 100/Setae
- Spatelförmig
- 200-500 Nanometer



How engineers have mimicked the fine hairs on a gecko's foot

Nanohairs grown on top of microhairs are just hundreds of nanometres wide

Microhairs


Polymer substrate on which microhairs are grown

GLASS

The polymer nanohairs conform to the shape of, say, a granular glass surface. Attractive forces between the nanohair ends and the granular faces keep them stuck fast


#### Gecko:

 Klebt mit Hilfe von Van-der-Waals-Bindungen



 Würden einem Gegengewicht eines Wassereimers standhalten

### Kohäsion



- Lat. (cohaerere) "zusammenhängen"
- Bindungskräfte, die die innere Festigkeit von Klebstoffen bewirken

### Kohäsion


Zusammenhangskräfte zwischen den Molekülen eines Stoffes und innerhalb der Moleküle

#### durch folgende Wechselwirkungen bestimmt:

- Mechanische Verschlaufung
- Chemischen Bindungen
- Physikalische Bindung

(Ionenbindung und zwischenmolekulare Kräfte benachbarter Atome oder Moleküle; van-der-Waals-Wechselwirkung, Dispersionswechselwirkung, Wasserstoffbrückenbindung)

## Adhäsion + Kohäsion



# Historische Entwicklung

## Aufbau von Klebstoffe

Grundstoff / eigentl. Klebstoff	Lösungs- oder Dispersionsmittel	Zusatzstoffe						
natürliche u. synthetische Polymere	Schnellverdunstende organische Lösungsmittel							
Erklärung:  • Makromoleküle haben gute Klebeigenschaften wegen guter Adhäsion u.Kohäsion	<ul> <li>Einteilung d. Klebstoffe:         Lösungsmittelhaltige:         <ul> <li>Mit Alkohol, Aceton,</li> <li>Benzin (Schnelle Härtung)</li> </ul> </li> <li>Lösungsmittelfreie:         <ul> <li>Mit Wasser</li> <li>(Langsame Härtung, da Verdunstet langsamer alsandere Lösungsmittel)</li> </ul> </li> <li>Papierwellung</li> <li>umweltschonender</li> </ul>	Funktion: - Farbgebung - Alterungsschutz - Konservierungsmittel (bei natürlichen     Klebstoffen     wie Stärkeklebstoff) - Entschäumungsmittel						

# Bindemittel (Polymere)

Natürliche Bindemittel für Klebstoffe									
Naturharze	Balsame (Terpentin)								
	<ul><li>Kolophonium (Wurzelharz)</li></ul>								
	<ul><li>Fossile Harze (Dammer, Kopal, Bernstein)</li></ul>								
Kohlenhydrate	•Stärke								
	•Dextrin								
	•Zucker								
Proteine	•Albumin								
	•Gelatin								
Kautschuk	•Latex								
	<ul> <li>Getrocknete Gummimilch (Smoked sheets)</li> </ul>								
	Crepe (gefällte Latex)								
Wachse /	•Bienenwachs								
andere	•Schellack								
Naturstoffe	•Gummiarabicum 20								

# Bindemittel (Polymere)

Natürliche Bindemitt	el für Klebstoffe
Methylcellulose	•Tapetenkleister
Polyvinylalkohol	•Papierkleber
Polyvinylpyrrolidon	•Klebestift
Polystyrol	•Modellbaukleber
Polyvinylchlorid	•Plastikkleber
Polyacrylate	•Plastikkleber, Haftkleber
Polymethacrylate	•Plastikkleber, Haftkleber
Polyvinylacetate	•Alleskleber, Holzleim
PVAc/Polyethylen	•Schmelzkleber
Nitrocellulose	•Modellbaukleber
Polychloroprene	•Kontaktkleber
Kautschuke	•Kontaktkleber, Haftkleber
Polyurethane	Kontaktkleber, Reaktionskleber
Methaacrylate	•Modellbaukleber
Cyanacrylate	•Sekundenkleber
Diacrylsäreester	•Schraubensicherungen
Epoxidharze	•Metallkleber
Polyester	Metallkleber, Gießharze
Wachse / andere Naturstoffe	•Bienenwachs
	•Schellack
	•Gummiarabicum

## Klebstoffarten (nach Art des Abbindens)

#### Reaktionsklebstoffe

#### Chemisch reagierende:

- chem. Bausteine werden im richtigen Verhältnis in die Klebefuge eingebracht
- Verfestigung erfolgt durch chem. Reaktion

#### Physikal. abbindende:

- Heißschmelzklebstoffe
- Verfestigen durch Temperaturabnahme

#### Physikal. abbindende

- Klebstoffpolymere schon im Klebstoff enthalten
  - Lösungen
  - Dispersionen
- Verfestigung erfolgt über entweichen des Lösungsmittels

### Reaktionsklebstoffe

### **Zwei-Komponenten Kleber**

- Aus 2 getrennten Bestandteilen (Harz und Härter)
- Durch Mischen startet chem. Reaktion zum Klebstoffpolymer
- Muss während Tropfzeit verarbeitet werden
- Nach Einbringen in Klebefuge folgt Abbindzeit
- Festigkeit und Abbindzeit positiv durch höhere Temperaturen beeinflussbar

### Reaktionsklebstoffe

#### Ein-Komponentenkleber

- Gebrauchsfertige Klebemasse
- In die Klebefuge eingebracht, härtet er durch Veränderung der Umgebungsbedingungen
  - Temperaturerhöhung
  - Zutritt von Luftfeuchtigkeit
  - Entzug von Sauerstoff
  - Kontakt mit Substratoberfläche
  - Licht

- Methylmethacrylat-Klebstoffe
  - Methylester (Monomer) + Peroxid (Radikal) + Beschleuniger
  - Beide Komponenten kommen durch Zusammenfügen der Flächen in Kontakt
  - Polymerisation

Anwendung: Verklebung von Metallen

- Anaerob härtende Klebstoffe
  - Wie Methylmethacrylat
  - Hier Härtereaktion nur unter Sauerstoffausschluss

Anwendung: wenn aus konstruktionstechnischen Gründen Klebefuge von Umgebungsluft abgeschlossen wird: Schraubensicherung oder Wellen- u. Flanschverklebung

- Phenol-Formaldehydharz-Klebstoffe
  - Phenol + Formaldehyd
  - Wird als Lösung oder Pulver in die Klebefuge gebracht
  - Härteraktion wird durch Temperaturerhöhung auf ca. 160-180°C hervorgerufen
  - Nebenprodukt: Gas
  - Gute Temperaturbeständigkeit

Anwendung: temperaturbelastete Metallverklebungen, Reibbeläge, bei d. Fertigung von Kupplungen und Bremsbelägen

- Silicone
  - Prä-Polymere + Härter
  - Vernetzung zu hochmolekularen Polymer

Anwendung: meist als Dichtstoffe z.B. als Sanitärsilikon

- Epoxidharz-Klebstoff
  - Harz + Härter
  - Härtung zum stabilem Duroplasten
  - Temperaturerhöhung führt zu höherer Festigkeit
  - Sehr hohe Kohäsion

Anwendung: im Fahrzeug- und Flugzeugbau

### Reaktionsklebstoffe

### Ein-Komponentenkleber

- Gebrauchsfertige Klebemasse
- In die Klebefuge eingebracht, härtet er durch Veränderung der Umgebungsbedingungen
  - Temperaturerhöhung
  - Zutritt von Luftfeuchtigkeit
  - Entzug von Sauerstoff
  - Kontakt mit Substratoberfläche
  - Licht

## Ein-Komponentenkleber

- Cyanacrylat-Klebstoffe (Sekundenkleber)
  - Komponenten werden im Klebstoff durch
     Cyanacrylsäure vor dem Zusammengehen geschützt
  - Härtung erfolgt durch Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit
     ⇒ neutralisiert Säure ⇒ Polymerisation
  - Nicht feuchtigkeits- oder temperaturstabil
  - Haltbarkeit sehr eingeschränkt (2-3 Tage)

Anwendung: in der Medizin zum Wundschluss, für kleine Flächen

## Ein-Komponentenkleber

- Strahlenhärtende Klebestoffe
  - Radikalische Polymerisation durch Bestrahlung mit UV-Licht
  - Genaue Abstimmung der Wellenlängen auf den eingesetzten Klebstoff
  - Min. ein Fügeteil muss transparent sein

# Ein-Komponentenkleber

- Silicone
  - Prä-Polymere + Luftfeuchtigkeit
  - Vernetzung zu hochmolekularen Polymer

Anwendung: meist als Dichtstoffe z.B. als Sanitärsilikon

## Klebstoffarten (nach Art des Abbindens)

#### Reaktionsklebstoffe

#### Chemisch reagierende:

- chem. Bausteine werden im richtigen Verhältnis in die Klebefuge eingebracht
- Verfestigung erfolgt durch chem. Reaktion

#### Physikal. abbindende:

- Heißschmelzklebstoffe
- Verfestigen durch Temperaturabnahme

#### Physikal. abbindende

- Klebstoffpolymere schon im Klebstoff enthalten
  - Lösungen
  - Dispersionen
- Verfestigung erfolgt über entweichen des Lösungsbzw. Dispersionsmittels

#### Kontaktklebstoffe

- Harze und synthetische Kautschuke in Lösungsmittel
- Verklebung von undurchlässigen Materialien möglich
- Pressdruck wichtiger als Pressdauer
- Bleibt elastisch

Anwendung: Holz, Metall, Leder, Kunststoffe, Gummi (Schuhsohlen), Schaumstoffe

### Dispersionsklebstoffe

- Feinste Verteilung von Kunstharzen im Wasser
- Keine Lösung
- Wasser als Transportmittel
- Fügeteile müssen Wasser aufnehmen und verdunsten lassen können → Abbinden des Kunstharzes
- Beim Abbinden Kohäsion gering
  - Schraubzwingen

Anwendung: Verleimen von Holz

#### Leime

- In Wasser enthaltene tierische (Casein, Glutin), pflanzliche (Stärke, Dextrin) oder synthetische Klebstoffe
- Härten durch Verdunsten des Dispersionsmittels oder durch Gelieren

#### Haftklebstoffe

- Viskose Lösungen oder Dispersionen von Kautschuk, Polyacrylaten, Polyvinylethern
- Große Adhäsionskräfte u. kleine Kohäsionskräfte
- Viskosität bleibt bestehen
- Mehrmals lösbar

Anwendung: Heftpflaster, Klebeband, Aufkleber


#### Platisolklebstoffe

- Dispersion von Kunststoffpulver, bes.
   PVC in Weichmacher + Stabilisatoren
- Gelieren bei Temp. von 140-200°C zu kautschukähnlichen Masse
- Zugabe von Haftvermittler z.B.
   Carbonsäure → Klebstoff


# Formgebung der Klebenaht


- Bei hohen Ansprüchen an die Klebung
  - nur auf Scherung und Zug beanspruchen
- Belastbarkeit gegen Biege- und Schälbeanspruchung ist grundsätzlich geringer

# Formgebung der Klebenaht




Stumpfer Stoß
Schlecht!






Schäftung Besser!






Laschung Gut!

# Formgebung der Klebnaht




Abschälen sehr schlecht!



Spaltbeanspruchung ganz schlecht!

# Formgebung der Klebenaht

Je größer das Überlappungsverhältnis desto besser die Haltbarkeit !!!



Lesebeispiel:			Н	olz			Kui	nstst	offe		harte Materialien			Ma	exib teria	le lien	Papier		
1=	oier auf Kork= 2 UHU Alleskleber oder UHU Alleskleber Kraft	Holz-Furniera	Balsaholz	Holz*, Sperrholz, Spanplatten	Kork	Rusopai®, Bakelite®, Duroplast	Weich-Schaum (Schaumgummi, -stoff)	Hart-Schaum (Styropor®)	Weich-Kunststoffe (Weich-PVC)	Hart-Kunststoffe (PVC, ABS, Polystyrol)	Metall	Stein, Beton, Keramik	Glas, Porzellan	Gummi	leder	Textil, Filz	Fotos	Pappe, Karton	Papier
_	Papier	1/4	1/8	1/5	1/	1/	2/	10/	1 .	2/3	1/2	1/2	1/2	2/1	1/4	1/4	16/5	1/5	5 /
Papier	Pappe, Karton	1/4	1/8	2/7	2/3	2/	2/	10/	1	9	2/3	2/1	1/2	2/3	1/4	1/4	16/5	1/5	
ă	Fotos	10/15	10/15	10/	10/	10/		10/15	1	10/	15	15	15	15	15	15	10/15		
9.5	Textil, Filz	2/1	2/1	2/1	2/	2/	2/	10/	2/	2/	3	3/2	2/1	3	2/3	2/3			<b>3</b>
xible	Leder	2/3	1/3	2/3	2/	2/	2/	10/	1	2/3	2/3	3/	1/12	2/3	2/			- 1	13
flexible Materialien	Gummi	3/11	12/3	3/	2/	3/	2/	15/	1	3/11	11/6	3/	11/	3 /		4			
	Glas, Porzellan	2/3	12/	6/1	2/3	15	2/3	10	2	2/0	6/	6	6		(1	n I		- 1	UHU
harte Materialien	Stein, Beton, Keramik	3/2	3/	3/6	3/	3/	2/3	10/16	2	3/2	6	6						-	
¥	Metall	2/3	6/12	6/3	3/2	6/11	2/3	10/	2	11/0	6				(	D :			UH
	Hart-Kunststoffe (PVC, ABS, Polystyrol)	2/9	9/12	3/2	3/2	3/11	2/3	10/16	2/9	9/13		E		1	_				
ffe	Weich-Kunststoffe (Weich-PVC)	2/14	2/	2/		11/2	2	10	2			U	HU		(I	1)			
Kunststoffe	Hart-Schaum (Styropor®)	10/7	10/7	10/7	10/	10/	10/16	10/16				K	raft		6	2)			UHU
Kun	Weich-Schaum (Schaumgummi, -stoff)	2/3	2/3	2/3	2/	2 /	2 /					1 :	-	1		_			Artin
	Rusopal®, Bakelite®, Duroplast	3/	3 /	3/14	3 /	2/11		Ť.				V-	-	Y	(	2		ode -	UH
	Kork	7/2	7 /		2 /							(	2						
	Holz*, Sperrholz,	7/	7/	7/		4							_				6		

