Lista de Materiais

- ESP 32S
- 3 sensores ultrassônicos HC-SR04
- Fios para realização das conexões dos módulos
- Peça frontal impressa (disponibilizada no site)
- Pernas direitas e esquerda impressas (disponibilizadas no site)
- Dois parafusos
- 1 chave tátil
- Sensor LDR
- 1 potenciômetro
- 2 discos piezos
- 2 motores vibracall

Seguem as fotos (ordem: esquerda → direita):

