
## 1.14 号轴建模





草图拉出圆柱体,随后切除倒角,使用两个辅助面来切除凹槽,不用辅助面很难切除

机械 12206 黄宇 2022002473