

5. Bölüm: VLAN'ler Arası Yönlendirme



Yönlendirme ve Anahtarlama

Cisco Networking Academy® Mind Wide Open™




- 5.1 VLAN'ler Arası Yönlendirme Yapılandırması
- 5.2 VLAN'ler Arası Yönlendirme Sorunlarının Giderilmesi
- 5.3 3. Katman Anahtarlaması
- 5.4 Özet

5. Bölüm: Hedefler


- VLAN'ler Arası yönlendirmenin etkinleştirilebileceği üç ana seçeneği açıklayın.
- Eski VLAN'ler arası yönlendirmeyi yapılandırın.
- Çubuk yönlendirici VLAN'ler arası yönlendirmeyi yapılandırın.
- Yaygın VLAN'ler arası yapılandırma sorunlarını giderin.
- VLAN'ler arası yönlendirmeli bir ortamdaki yaygın IP adreslemesi sorunlarını giderin.
- 3. Katman anahtarlamasını kullanarak VLAN'ler arası yönlendirmeyi yapılandırın.
- 3. Katman anahtarlamalı bir ortamdaki VLAN'ler arası yönlendirme sorunlarını giderin.

VLAN'ler Arası Yönlendirme Nedir?

- 2. Katman anahtarlar bir yönlendiricinin yardımı olmadan VLAN'ler arasındaki trafiği iletemez
- VLAN'ler Arası yönlendirme, bir yönlendirici kullanarak ağ trafiğini bir VLAN'den diğerine iletme işlemidir



VLAN'ler Arası Yönlendirme Nedir?




vlan 2
vlan 3
vlan 4
int range fa 0/1 - 5
switchport mode access
switchport access vlan 2
int range fa 0/6 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 3
int range fa 0/11 - 20
switchport mode access
switchport mode access
switchport access vlan 4
int fa 0/23
switchport mode trunk


vlan 3
vlan 4
int range fa 0/1 - 5
switchport mode access
switchport access vlan 2
int range fa 0/6 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 3
int range fa 0/11 - 20
switchport mode access
switchport mode access
switchport mode access
switchport mode trunk
int fa 0/24
switchport mode trunk


vlan 2
vlan 3
vlan 4
int range fa 0/1 - 5
switchport mode access
switchport access vlan 2
int range fa 0/6 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 3
int range fa 0/11 - 20
switchport mode access
switchport mode access
switchport access vlan 4
int fa 0/23
switchport mode trunk

VLAN'ler Arası Yönlendirme Nedir?



VLAN'ler Arası Yönlendirme Yöntemleri







3 Yöntem



- Legacy Inter-VLAN Routing
 Eski VLAN'ler Arası Yönlendirme
- Router-on-a-Stick inter-VLAN routing
 Çubuk Yönlendirici ile VLAN'ler Arası Yönlendirme
- Inter-VLAN routing using Layer 3 switching
 Çok Katmanlı Anahtarlar ile VLAN'ler Arası Yönlendirme








- Eskiden VLAN'ler arası yönlendirme yapmak için gerçek yönlendiriciler kullanılırdı
- Her VLAN farklı bir fiziki yönlendirici arayüzüne bağlanırdı
- Ayrıca her arayüz belirli bir VLAN ile ilişkilendirilen altağ için bir IP adresiyle yapılandırılır
- Ağ cihazları diğer VLAN'lere bağlı cihazlara erişmek için yönlendiriciyi bir ağ geçidi olarak kullanır
- Paketler arayüz üzerinden yönlendiriciye gelir, yönlendirilir ve diğerinden çıkardı
- Basit bir çözümdü ama ölçeklenebilir değildi. Eski VLAN'ler arası yönlendirmede yönlendiricilerin çok sayıda fiziki yönlendirici arayüzüne sahip olmasını gerektirir

YÖNTEM1: Legacy Inter-VLAN Routing


Eski VLAN'ler Arası Yönlendirme



S2: configure terminal
vlan 10
name CALISANLAR
vlan 30
name MISAFIR
Not: yeni VLAN bilgileri flash:vlan.dat
dosyasına yazılır.


interface fa 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface fa 0/11
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface fa 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 30
interface fa 0/6
switchport mode access
switchport access vlan 30



SW2#show vlan

VLAN Name	Status Ports	
1 default	active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2)
10 CALISANLAR 30 MISAFIR 1002 fddi-default 1003 token-ring-default 1004 fddinet-default 1005 trnet-default	active Fa0/1, Fa0/11 active Fa0/2, Fa0/6 act/unsup act/unsup act/unsup act/unsup	




R1:

configure terminal interface Fa 0/0 ip address 172.17.10.1 255.255.255.0 description CALISANLAR CIKIS NOKTASI no shutdown

interface Fa 0/1
ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
description MISAFIR CIKIS NOKTASI
no shutdown

end copy running-config startup-config



R1#sh ip route Gateway of last resort is not set

```
172.17.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C 172.17.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 172.17.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0


C 172.17.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 172.17.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

resentation_ID © 2008 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Cisco Gizli Bilgi

VLAN'ler Arası Yapılandırma Sorunları Anahtar Portu Sorunları

SORUN NEDİR ???? • Eski yönlendirme modelini ÇÖZÜM İÇİN NE YAPACAĞIZ?kullanırken yönlendirici




arayüzlerine bağlanan anahtar portlarının doğru VLAN'lerle yapılandırıldığından emin olun

Hatalı VLAN port atamalarını düzeltmek için switchport access vlan 10 komutunu kullanın

 Ayrıca yönlendiricinin doğru anahtar portuna bağlandığından emin olun

VLAN'ler Arası Yapılandırma Sorunları Anahtar Portu Sorunları



S1# show interfaces fastEthernet 0/9 switchport

Name: Fa0/9

Switchport: Enabled

Administrative Mode: static access


Operational Mode: up

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q Operational Trunking Encapsulation: native


Negotiation of Trunking: On Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

<output omitted>



- Eski VLAN'ler arası yönlendirmeye alternatif olarak
 VLAN trunking ve alt arayüzler kullanılır
- VLAN trunking, tek bir fiziki yönlendirici arayüzünün birden çok VLAN için trafiği yönlendirmesini sağlar
- Yönlendiricinin fiziki arayüzü bitişik anahtardaki bir trunk bağlantısına bağlanmalıdır
- Yönlendiricide ağdaki her VLAN için alt arayüzler (sub-interfaces) oluşturulur
- Her alt arayüze altağına/VLAN'e özel bir IP adresi atanır ve o VLAN için çerçeveleri etiketleyecek şekilde yapılandırılır



YÖNTEM 2: Router-on-a-Stick inter-VLAN routing

Çubuk Yönlendirici ile VLAN'ler Arası Yönlendirme

Switch:

192.168.10.1/24 192.168.20.1/24 fa0/0.10 fa0/0.20 trunk fa0/11 fa0/4 fa0/1 fa0/2 fa0/3 VLAN 10 VLAN 20

192.168.10.0/24

192.168.20.0/24

configure terminal vlan 10 name TEKNIKOFIS vlan 20 name IK

interface fa 0/1 switchport mode access switchport access vlan 10 interface fa 0/2 switchport mode access switchport access vlan 10

interface fa 0/3 switchport mode access switchport access vlan 20 interface fa 0/4 switchport mode access switchport access vlan 20 interface fa 0/11 switchport mode trunk © 2008 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.

YÖNTEM 2: Router-on-a-Stick inter-VLAN routing

Cubuk Yönlendirici ile VLAN'ler Arası Yönlendirme


10.1/24 20.1/24 fa0/0.10 fa0/0.20 fa0/11 fa0/4 fa0/1 fa0/2 fa0/3 VLAN 10 192.168.20.0/24 192.168.10.0/24

Router:

configure terminal interface Fa 0/0.10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 description 10 ETIKETLI PAKETLER BURAYA encapsulation dot1q 10 no shutdown

interface Fa 0/1.20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
description 20 ETIKETLI PAKETLER BURAYA
encapsulation dot1q 20
no shutdown

end copy running-config startup-config




R1# show ip route

```
Gateway of last resort is not set

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
L 192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
```

VLAN'ler Arası Yapılandırma Sorunları **Anahtar Portu Sorunları**



VLAN'ler Arası Yapılandırma Sorunları Router Port Sorunları

```
R1# show interface
<output omitted>
GigabitEthernet0/0.10 is up, line protocol is down
 Encapsulation 802.1Q Virtual Lan, Vlan ID 100
 ARP type :ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
 Last clearing of "show interface" counters never
<output omitted>
R1#
R1# show run
Building configuration ...
<output omitted>
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot10 100
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.20
```

show ip interface brief show interface show run

Çubuk yönlendirme yapılandırmalarında meydana gelen yaygın bir sorun alt arayüze hatalı VLAN Kimliği atanmasıdır

show interface komutu bu sorunun tespit edilmesine yardım edebilir

Sorun buysa sorunu çözmek için encapsulation dot1q <vlan id> arayüz komutunu kullanın

Ayrıca IP Adresi ve Subnet Maskesi de kontrol edilmelidir.



Yönlendirmenin Doğrulanması

- Uzak VLAN'lerdeki cihazlara erişim ping komutu kullanılarak test edilebilir.
- ping komutu hedef adrese bir ICMP yankı isteği gönderir
- Bir host bir ICMP yankı isteği aldığında bir ICMP yankı yanıtıyla cevap verir
- Tracert, iki cihaz arasında alınan yönlendirilmiş yolun onaylanması için kullanışlı bir hizmet programıdır




3. Katman Anahtarlaması Tanıtımı


- 3. Katman anahtarlar genellikle saniyede milyonlarca paketi (pps) anahtarlama kapasitesine sahiptir
- Tüm Catalyst anahtarları iki tip 3. Katman arayüzünü destekler:
 - Yönlendirilmiş Port Routed Port (no switchport)
 - SVI Switched Virtual Interface
- Catalyst 6500 ve Catalyst 4500 gibi yüksek performanslı anahtarlar yönlendirici işlevlerinin pek çoğunu yerine getirebilir
- Ama çok sayıda Catalyst anahtar modeli özel yönlendirme protokolü özelliği için gelişmiş yazılım gerektirir



Çok Katmanlı Anahtarlar ile VLAN'ler arası Yönlendirme




- Günümüzde yönlendirme daha hızlı ve daha ucuz hale gelmiştir ve donanım hızında işlem yapabilmektedir
- Ağ performansını hiç etkilemeden veya çok az bir etkiyle çekirdek (core) ve dağıtım (distribution) cihazlarına aktarılabilmektedir
- Pek çok kullanıcı ayrı VLAN'lerdedir ve her VLAN genellikle ayrı bir altağdadır
- Bu her dağıtım anahtarının her erişim anahtarı VLAN'i ile eşleşen IP adreslerine sahip olması gerektiğini gösterir
- 3. Katman (yönlendirilmiş) portlar normal olarak dağıtım ve çekirdek katmanın arasına uygulanır
- Bu modelde topolojinin 2. Katman bölümünde döngü olmaz





Çok Katmanlı Anahtar VLAN'ler Arası Yönlendirme

- Çok katmanlı anahtarlar 2. Katman ve 3. Katman işlevlerini yerine getirebilir. Yönlendiricilere artık gerek kalmaz
- Anahtarda bulunan her VLAN bir SVI'dır
- SVI'lar 3. katman arayüzleri olarak görüntülenir
- Anahtar ağ katmanı PDU'larını anlar ve böylece bir yönlendiricinin arayüzleri arasında yönlendirme yaptığı gibi SVI'ları arasında yönlendirme yapabilir
- Çok katmanlı bir anahtarla trafik anahtar cihazına içten yönlendirilir
- Yüksek derece ölçeklenebilir bir çözümdür



L2 YAPILANDIRMASI:

vlan 10 name STUDENTS vlan 20 name TEACHERS

interface fa 0/1 switchport mode trunk interface fa 0/11 switchport mode trunk

L3 YAPILANDIRMASI:

ip routing
interface vlan 10

description 10 etiketli SVI Sanal Interface'i
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 20
description 20 etiketli SVI Sanal Interface'i
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

no shutdown


YÖNTEM 3: Inter-VLAN Routing Using Layer 3 Switching SVI'lar ile VLAN'ler arası Yönlendirme (devam)


- Varsayılan olarak varsayılan VLAN (VLAN1) için bir SVI oluşturulur. Bu uzaktan anahtar yönetimine izin verir
- İlave SVI'lar admin tarafından oluşturulmalıdır
- SVI'lar ilk olarak belirli bir VLAN SVI için VLAN arayüz yapılandırma modu girildiğinde oluşturulur
- interface vlan 10 ilk kez girildiğinde VLAN 10 adında bir SVI oluşturur
- Kullanılan VLAN numarası bir 802.1Q kapsüllenmiş trunk üzerindeki veri çerçeveleriyle ilişkilendirilen VLAN etiketini karşılar
- SVI oluşturulduğunda VLAN veritabanında belirlenen VLAN'in bulunduğundan emin olun

YÖNTEM 3: Inter-VLAN Routing Using Layer 3 Switching SVI'lar ile VLAN'ler arası Yönlendirme (devam)

- SVI'ların avantajları arasında aşağıdakiler yer alır:
 - Bu çubuk yönlendiriciden çok daha hızlıdır, çünkü her şey donanım anahtarlı ve yönlendirmelidir.
 - Yönlendirme için anahtardan rotaya herhangi bir dış bağlantı gerekmez.
 - Bir bağlantı ile sınırlı değildir. 2. Katman EtherChannels, daha fazla bant genişliği elde etmek için anahtarlar arasında kullanılabilir.
 - Gecikme çok daha düşüktür, çünkü anahtarı bırakması gerekmez.

- Yönlendirilmiş bir port, bir yönlendirici üzerindeki arayüze benzer şekilde çalışan fiziksel bir porttur.
- Yönlendirilmiş portlar herhangi bir VLAN ile ilişkilendirilmez
- STP gibi 2. Katman protokolleri yönlendirilmiş arayüzünde çalışmaz
- Bir Cisco IOS anahtarındaki yönlendirilmiş portlar alt arayüzleri desteklemez
- Yönlendirilmiş portları yapılandırmak için no switchport arayüz yapılandırma modu komutunu kullanın
- Not: Yönlendirilen portlar Catalyst 2960 Serisi anahtarlarda desteklenmez.






L2 YAPILANDIRMASI:

vlan 10 name STUDENTS vlan 20 name TEACHERS

interface range fa 0/1 - 4 switchport mode access switchport access vlan 10

interface range fa 0/8 - 11 switchport mode access switchport access vlan 20

interface fa 0/48 switchport mode trunk




L3 YAPILANDIRMASI:

ip routing

interface vlan 10 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 no shutdown

interface vlan 20 ip address 10.20.20.1 255.255.255.0 no shutdown

interface FasEthernet 0/40
no switchport
description routed port
ip address 10.30.30.1 255.255.255.0
no shutdown



L3 YAPILANDIRMASI:

ip routing

interface vlan 10 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 no shutdown

interface vlan 20 ip address 10.20.20.1 255.255.255.0 no shutdown

interface FasEthernet 0/40
no switchport
description routed port
ip address 10.30.30.1 255.255.255.0
no shutdown

YÖNTEM 3: Inter-VLAN Routing Using Layer 3 Switching

3. Katman Anahtarlaması Yapılandırma Sorunları

 3. Katman anahtarlaması sorunlarını gidermek için aşağıdaki öğelerin doğruluğunu kontrol edin:

VLAN'ler (2. Katman sorunları)

- VLAN'ler tüm anahtarlarda tanımlanmalıdır.
- VLAN'ler trunk portlarında etkin olmalıdır.
- Portlar doğru VLAN'lerde olmalıdır.

SVI'lar (3. Katman sorunları)

- SVI doğru IP adresine veya altağ maskesine sahip olmalıdır.
- SVI açık olmalıdır
- SVI, VLAN numarasıyla eşleşmelidir

resentation_ID © 2008 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Cisco Gizli Bilgi 4

YÖNTEM 3: Inter-VLAN Routing Using Layer 3 Switching

3. Katman Anahtarlaması Yapılandırma Sorunları (devam)

 3. Katman anahtarlaması sorunlarını gidermek için aşağıdaki öğelerin doğruluğunu kontrol edin (devamı):

Yönlendirme

- Yönlendirme etkinleştirilmelidir
- Her arayüz veya ağ, yönlendirme protokolüne eklenmelidir

Hostlar

- Hostlar doğru IP adresine veya altağ maskesine sahip olmalıdır
- Hostlar bir SVI veya yönlendirilmiş portla ilişkilendirilmiş bir varsayılan ağ geçidine sahip olmalıdır

resentation_ID © 2008 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Cisco Gizli Bilgi



Cat2960 Üzerinde Statik Rotaların Yapılandırılması

- Cisco Anahtar Veri Tabanı Yöneticisi (SDM) 2960 anahtar için birden çok şablon sağlar
- SDM lanbase-routing şablonu anahtarın VLAN'ler arasında yönlendirme yapmasına ve statik yönlendirmeyi desteklemesine izin vermek için etkinleştirilebilir
- Kullanılan şablonu doğrulamak için show sdm prefer komutunu kullanın
- SDM şablonu genel yapılandırma modunda sdm prefer komutu ile değiştirilebilir

5. Bölüm: Özet

- Bu bölümde VLAN'ler Arası yönlendirme, atanmış bir yönlendirici veya çok katmanlı anahtar kullanılarak farklı VLAN'ler arasında trafiği yönlendirme işlemi ele alınmıştır.
- Eski, çubuk yönlendirici ve çok katmanlı anahtarlama VLAN'ler arası yönlendirme açıklanmıştır.
- Bu bölümde ayrıca 3. Katman anahtarlaması, SVI'lar ve yönlendirilmiş portlar ele alınmaktadır.
- Son olarak bir yönlendirici veya bir 3. Katman anahtar ile VLAN'ler arası yönlendirme sorunlarının giderilmesi açıklanmıştır. Yaygın hatalar VLAN, trunk, 3. Katman arayüzü ve IP adresi yapılandırmalarıdır.

Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™