
静力学专题












桁架—— 一种由若干杆件彼此在两端用铰链连接 而成,受力后几何形状不变的结构。

平面桁架—— 所有杆件都在同一平面内的桁架。

节点—— 桁架中杆件的铰链接头。

杆件内力—— 各杆件所承受的力。




平面理想桁架

假设

- (1) 各杆都是直的
- (2) 各杆两端用光滑铰链连接。
- (3) 所有载荷在桁架平面内,作用于节点上。
- (4) 各杆自重不计。

类型 (按组成方式)

简单桁架——以三角形桁架为基础,每增加一个节点需增加两根杆件。



静定: N=2j-3 j为节点数, N连杆数


简单桁架是静定桁架

复杂桁架:超静定桁架

N>2j-3 j为节点数,<math>N连杆数


- 求平面桁架各杆内力的方法
 - 节点法: 分别考虑各节点的平衡
 - 每个节点都受一平面汇交力系的作用,只能列写两个平衡方程,解两个未知数。
 - 注意选择节点顺序,适合于求解全部杆件内力
 - -**截面法**:假想地把桁架截开,再考虑其中任一部分的平衡,求出被截杆件的内力。
 - 平面任意力系的求解方法。因平面任意力系只有3个 独立的平衡方程,所以不宜截断三杆以上。
 - 适当地选取一截面以及力矩方程,常可较快地求得某些指定杆件的内力。

例1 如图平面桁架,试求各杆内力。已知铅垂力 F_C =4 kN,水平力 F_E =2 kN。



解: (1)节点法

1)取整体为研究对象, 受力分析如图。




2)列平衡方程。

$$\sum F_x = 0, \qquad F_{Ax} + F_E = 0$$

$$\sum F_y = 0, \qquad F_B + F_{Ay} - F_C = 0$$

$$\sum M_A(\mathbf{F}) = 0, \quad -F_C \times a - F_E \times a + F_B \times 3a = 0$$




3) 联立求解。

$$F_{Ax} = -2 \text{ kN}$$

$$F_{Ay} = 2 \text{ kN}$$

$$F_{B} = 2 \text{ kN}$$



4)取节点A,受力分析如图所示。列平衡方程

$$\sum F_x = 0,$$

$$F_{Ax} + F_{AC} + F_{AF} \cos 45^{\circ} = 0$$


$$\sum F_y = 0,$$


$$F_{Ay} + F_{AF} \cos 45^{\circ} = 0$$

解得

$$F_{AF} = -2\sqrt{2} \text{ kN}$$

$$F_{AC} = 4 \text{ kN}$$





5) 取节点F, 受力分析如图所示。 列平衡方程

$$\sum F_x = 0,$$

$$F_{FE} - F_{FA} \cos 45^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0,$$


$$F_{FC} - F_{FA} \cos 45^{\circ} = 0$$


$$F_{FE} = -2 \text{ kN}$$

$$F_{FC} = 2 \text{ kN}$$

$$F_{FE} = -2 \text{ kN}$$

$$F_{EC} = 2 \text{ kN}$$





6)取节点C,受力分析如图所示。 列平衡方程

$$\sum F_{x} = 0,$$

$$-F_{CA} + F_{CD} + F_{CE} \cos 45^{\circ} = 0$$

$$\sum F_{y} = 0,$$

$$-F_{C} + F_{CF} + F_{CE} \cos 45^{\circ} = 0$$

$$F_{CE} = 2\sqrt{2} \text{ kN}$$

$$F_{CD} = 2 \text{ kN}$$


$oldsymbol{F_{DE}}$

7) 取节点D, 受力分析如图所示。

 $F_{DE} = 0$

列平衡方程

 $\sum F_{x}=0,$



F_{BE} F_{BD}


8) 取节点*B*,受力分析如图所示。 列平衡方程

$$\sum F_x = 0,$$

$$-F_{BD} - F_{BE} \cos 45^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0,$$

$$F_B + F_{BE} \cos 45^\circ = 0$$




解得

$$F_{BD} = -2\sqrt{2} \text{ kN}$$

$$F_{BE} = -2\sqrt{2} \text{ kN}$$

 \mathbf{m} : (2) 截面法 \mathbf{E} \mathbf{F}_{E} \mathbf{m} \mathbf{E} \mathbf{F}_{E}

1)取整体为研究对象 受力分析如图所示。




2)列平衡方程。

$$\sum F_{x} = 0, F_{Ax} + F_{E} = 0$$

$$\sum F_{y} = 0, F_{B} + F_{Ay} - F_{C} = 0$$

$$\sum M_{A}(\mathbf{F}) = 0, -F_{C}a - F_{E}a + F_{B} \times 3a = 0$$



3)联立求解。

$$F_{Ax}$$
= - 2 kN
 F_{Ay} = 2 kN
 F_{R} = 2 kN

4)作一截面m-m将三杆截断,取左部分为分离体,受力分析如图所示。

5)列平衡方程。

$$\sum F_x = 0,$$


$$F_{CD} + F_{Ax} + F_{FE} + F_{CE} \cos 45^{\circ} = 0$$


$$\sum F_y = 0,$$

$$F_{Ay} - F_C + F_{CE} \cos 45^\circ = 0$$

$$\sum M_{C}(\mathbf{F}) = 0,$$

$$-F_{FE}a - F_{Ay}a = 0$$





$$F_{CD} + F_{Ax} + F_{FE} + F_{CE} \cos 45^{\circ} = 0$$

$$F_{Av} - F_C + F_{CE} \cos 45^{\circ} = 0$$


$$-F_{FE}a - F_{Ay}a = 0$$


联立求解得

$$F_{CE} = -2\sqrt{2} \text{ kN}$$

$$F_{CD} = 2 \text{ kN}$$

$$F_{EE} = -2 \text{ kN}$$






例 2

求图示桁架1,2杆内力。已知a,F。

解: 整体受力如图

由
$$\sum M_A = 0$$
,得

$$F_{R} = 1.5 F$$



作1-1截面,研究右半部,受力如图,

由
$$\sum M_C = 0$$
,得

$$F_1 \cdot 3a + F_B \cdot a = F \cdot 3a$$


将
$$F_B$$
代入得

将
$$F_B$$
代入得 $F_1 = \frac{F}{2}$

由
$$\sum F_x = 0$$
,得


$$F_2 + F_1 = F$$

$$\Rightarrow F_2 = \frac{F}{2}$$



思考题

用截面法求杆1、2的内力。



先用截面*m*(选右侧刚体


为研究对象) $\sum M_c = 0$, 求出杆1的内力 F_1 。

再用截面n。 $\sum M_D = 0$,求出杆2的内力 F_2 。


• 零杆的确定

- 零杆与桁架所承受的主动载荷有关;同一桁架 在不同的载荷下,零杆可能不同
- 若某节点只与两杆相连,**节点上无主动力**,两 杆不平行,则两杆均为零杆
- 若某节点与三杆相连,**节点上无主动力**,两杆 平行,则第三杆为零杆

零杆的常见情形



$$F_1 = F_2 = 0$$
 $F_3 = 0$ $F_2 = 0$



作业:

2-57, 58, 59