Alan Palayil

Homework - 9

6.6)



6.7)



6.10)


Serial output
Shift Register
Serial input
x
D
Q
Clk
R
Q
x
y
Reset

6.12) a)


T
C
R
Count
Reset
A0
A1
A2
A3

b)