

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق درس ساختار کامپیوتر و ریزپردازنده و آزمایشگاه (۲۵۵۳۵)

آزمایش 1-PIC32

تهیه کنندگان: دکتر محمّدرضا موحّدین مجتبی پورعلی محمدی

به نام خدا

هدف:

آشنایی با ورودی (سوئیچ) و خروجی (LED) پردازنده PIC32 و روش debouncing ورودیها

متن آزمایش:

بخش اول: کدی که در فایل PIC32_intro بعنوان Sample Program در اخیار شما قرار داده شده است را بر روی میکروکنترلر اجرا کنید.

بخش دوم: دستور 2000 andi \$8, \$8, 0x0001 را از کد Sample Program حذف کنید تا حالت تمامی سوئیچها علاوه بر سوئیچ BB روی LEDها نمایش داده شوند. سپس مقدار immediate که در دستور 8, \$8, \$8 الا است را از ۱ تا ۸ تغییر داده و سوئیچهای مختلف را روشن و خاموش کنید. مشاهده ی خود را توجیه کنید.


بخش سوم: کدی بنویسید که توسط کلیدها دو عدد تک رقمی را به صورت BCD گرفته و حاصل جمع آنها را در LED ها به صورت BCD نشان دهد به شکلی که با تغییر ورودی، خروجی بلافاصله تغییر حالت دهد و نیاز به اقدام خاصی، مثلاً ریست کردن میکروکنترلر نداشته باشد.

بخش چهارم: کدی بنویسید که توسط کلیدها دو عدد تک رقمی را به صورت BCD گرفته و حاصل ضرب آنها را در LED ها به صورت BCD نشان دهد به شکلی که با تغییر ورودی، خروجی بلافاصله تغییر حالت دهد و نیاز به اقدام خاصی، مثلاً ریست کردن میکروکنترلر نداشته باشد.


بخش پنجم: حال کدی بنویسید که اگر دکمه ی A0 فشرده شده باشد، LED مربوط به پین B8 روشن باشد و با رها شدن دکمه دوباره خاموش شود.

بخش ششم: حال کد قبلی را به گونهای تغییر دهید که با هر بار زدن (tap) دکمه، LED مربوط به پین B8 تغییر وضعیت دهد. (برخلاف بخش الف پس از فشردن کلید و رها کردن آن، LED آنقدر روشن بماند تا باری دیگر دکمه زده شده و خاموش شود.) این کد را بنویسید و ببینید به چه مشکلی برمیخورید.

مشکل این است که ما انتظار داریم به محض فشرده شدن کلید، باید مقدار پین متصل به آن یک شود و به محض رها کردن کلید باید مقدار آن صفر شود مانند شکل زیر:



ولی در عمل اتفاق دیگری میافتد و پس از فشرده شدن کلید یا پس از رها کردن آن کمی اعواج در سیگنال میبینیم:



پس بعد از فشرده شدن کلید، مقدار پین ورودی در یک بازه ی زمانی کوتاه بین صفر و یک تغییر می کند (به این فرایند، bouncing گفته می شود) و پس از آن به صورت پایدار یک می شود و یک باقی می ماند تا اینکه دکمه رها شود. پس از رها شدن دکمه باز هم سیگنال متناوباً بین صفر و یک تغییر کرده تا اینکه نهایتاً به صورت مستمر صفر شود. سرعت بالای پردازنده در نمونه برداری از ورودی به معنای خواندن تعداد قابل توجهی صفر و یکهای غیر متوالی در زمان bounce می باشد.

راه حل این مشکل را debouncing مینامند و یکی از ساده ترین روشها آن است که اگر تعداد زیادی (مثلاً ۲۰۰ بار) یک یا صفر کاملاً متوالی توسط پردازنده خوانده شد، آنگاه آن را به عنوان یک یا صفر معتبر قبول نماید. توجه کنید که این فرایند بایستی هم برای زده شدن کلید (یک شدن) و هم برای رها شدن آن (صفر شدن) انجام شود. اکنون با این روش، کد این بخش را اصلاح کنید و عملکرد صحیح آن را امتحان نمایید.