SAFETY CAMERA SYSTEM RO29966170; J40/3368/2012 Calea Rahovei 334, Sector 5 050915 București



Punct de lucru: Vitan Bârzești, 7D, Bl. 2, ap. 167, sector 4, 042121, București

Tel: +40 745.388.628 Fax: +40 0372.873.178

E-mail: sandu.buglea@safetycam.pl
Website: www.safetycam.pl

DEVIZ SERVICE

Descrierea defectiunii: Ecranul este spart. Nu functioneaza in parametrii.

Piese necesare	Nr. buc	Pret per buc (euro)	Disponi- bilitate	Pret total fara TVA (euro)
Parasolar TruCAM1	1	3	Stoc	3
Logo TruCAM1	1	34	Comanda	34
Protectie cauciuc fata TruCAM1	2	2	Comanda	4
Protectie cauciuc luneta TruCAM	1	3	Stoc	3
Protectie cauciuc maner TruCAM - dreapta fata	1	2	Comanda	2
Protectie cauciuc maner TruCAM - stanga spate	2	32	Comanda	64
Filtru de zi TruCAM	1	8	Stoc	8
Ecran LCD TruCAM1	1	4	Comanda	4
Calibrare	1	2	Comanda	2
Verificare metrologica	1	3	Comanda	3
Verificare functionare si aliniere	1	4	Comanda	4

MANOPERA/ora(fara TVA)
60 eur x 6.5 ore = 390 eur
TOTAL COSTURI piese din STOC
14 eur
TOTAL COSTURI piese la COMANDA
117 eur
TOTAL COSTURI PROIECT (fara TVA)
521 eur

Costul final va fi calculat in lei la cursul BNR de la data plasarii comenzii ferme la care se va adauga TVA. Termenul de plata este de 30 de zile.

Acest document este o estimare. In urma discutiilor cu beneficiarul, unele repere pot fi omise iar altele adaugate. Varianta finala va fi agreata cu beneficiarul.

Pentru a putea demara lucrarile de reparatie, clientul are obligatia de a aproba varianta finala prin semnatura. Aceasta aprobare tine loc de comanda ferma de reparatie.

In cazul in care se constata si alte probleme, clientul va fi instiintat daca este nevoie de mai mult timp, manopera suplimentara, piesele de schimb si costurile de expediere care ar putea fi descoperite in timpul unei reparatii convenite sau pentru lucrari suplimentare la LTI Irlanda si/sau SCS Polonia.

Cu deosebita stima, Sandu Buglea

Semnatura:

