340 mm +/- 5 mm

FRANJA DE

SEGURIDAD

FRANJA DE SEGURIDAD

FRANJA DE SEGURIDAD

吊

SEGURIDAD

SEGURIDAD FRANJA DE

SEGURIDAD

出

FRANJA

FRANJA DE SEGURIDAD

SEGURIDAD

出

FRANJA

Si las palabras OPEN VOID aparecen sobre esta cinta. No lo abra, El envase fue violado. Notifique de inmediato al remitente.

1234567 + CB

## **-PROSEGUR**

Gestionamos con Seguridad sus Documentos e Información

¿Quieres conocer más de nuestro producto? Contáctanos: Teléfono (+57 1) 344 4420 Ext. 8496 - 8492

esto indica que el envase fue violado.

ATENCIÓN: No abrir si presenta alguna señal de sello térmico

APROBACION DEL CLIENTE:		_ FECHA:	
(Firma y Sello.)	(Nombre.)		
IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas pueden variar +/- 10 mm. En esta impresión los colores por lo que se deben de prestar atención a las referencias Para información de características de la bolsa por favor	pueden variar ligeramente depend s de Pantone.	liendo del tipo de papel y de la impresora	
CLIENTE: PROSEGUR DE COLOMBIA REFERENCIA: 657	Fecha Elaboración: 10/04/2014 Responsable	Ultima Modificación Responsable	
COLORES: Amarillo Blanco		arente   Programa:   Corel   bular   ARTE	
Negro	Montaje Cara 1 Cara Unica Cara 2	657-00	

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.



## **IMPORTANTE**

ANTES DE ABRIR LA BOLSA VERIFIQUE EN PRESENCIA DEL OPERADOR DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA DETECTAR ALGUNA SEÑAL DE VIOLACIÓN

- 1. Verifique que la cinta de seguridad azul se encuentra en buen estado. Cualquier intento de violación se evidencia con las letras VOID o la deformación del plástico.
- 2. Verifique que los círculos debajo de la cinta y la leyenda "BANDA DE SEGURIDAD" se encuentren sin signos de haber sido alterados o borrados. La ausencia de estos puede ser señal de violación.
- 3. Verifique los sellos laterales: no deben haber cortes ni ningún elemento extraño adherido a la bolsa. Deben de aparecer siempre el texto FRANJA DE SEGURIDAD en sus extremos laterales.
- 4. Verifique que el fondo y tope de la bolsa estén en buen estado: sin cortes, sellos al calor o elementos extraños adheridos, como cintas, grapas, etc.

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 018000 - 129980



## PARA ABRIR CORTE A LO LARGO DE LA LINEA PUNTEADA

657-00 www.acycia.com

APROBACION DEL CLIENTE:			FECHA:	
	(Firma y Sello.	) (Nombre.)		
pueden v	NTE: Favor revisar cuidadosamente las medio ariar +/- 10 mm. En esta impresión los coloro e se deben de prestar atención a las referenc	es pueden variar ligeramente depen		
Para infor	rmación de características de la bolsa por favo	or remitirse a la cotización respectiv	a	
AC	CLIENTE: PROSEGUR DE COLOMBIA	Fecha Elaboración: 10/04/2014	Ultima Modificación	

ALBERTO CADAVER & CA. S.A.	CLIENTE: PROSEGUR DE COLOMBIA REFERENCIA: 657	Fecha Elaboración: 10/04/2014 Responsable	Ultima Modificación Responsable
	anco		Programa:  Ilustrator  Corel
	egro	Montaje Cara 1 Cara Unica Cara 2	657-00

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

250 mm

10 mm 599 mm 71 mm

(Firma y Sello.)

APROBACION DEL CLIENTE: \_

MPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas del largo, el ancho y ancho util ueden variar +/- 10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora or lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone.				
ALBERTO CHOWO R. B.O.A. SIA	CLIENTE: PROSEGUR DE COLOMBIA REFERENCIA: 657	Fecha Elaboración: 10/04/2014 Responsable	Ultima Modificación Responsable	
	anco		parente Programa:  Ilustrator Corel  ARTE	
Ne	gro	Montaje Cara 1 Cara Unica Cara 2	657-00	

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

\_ FECHA: \_\_\_\_\_\_.