En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

Para información de características técnicas de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva. CLIENTE: HERMES Transportes Blindados S.A. Arte: AB-12.cdr Cara 2: Cara Unica: Cara 1: REFERENCIA: AB-12 Formato: COREL 11.0 Fecha Elaboración: 22/06/2004 Ultima Modificación: 13/08/05 Colores: Responsable: Alvaro Cadavid Responsable:Olga L. Blanco, Azul Pan 662, Rojo Pan 485

(Nombre.) (Firma y Sello.) Medidas, distribución de colores y textos reales, favor revisarlos cuidadosamente. En caso de aprobarse se imprimirán tal cual.

ADVERTENCIA

DE COLOR AZUL, ES INDICACIÓN QUE EL ENVASE HA SIDO SI APARECE LA PALABRA "VOID" SOBRE LA BANDA ADHESIVA

 Si usted es el remitente, el portavalor de HERMES no lo podrá VIOLADO. EN ESTE CASO:

leb eisnesencia del destinatario, abra la remesa en presencia del recibir. Emplee usted por favor otro envase.

de HERMES para verificar el contenido. portavalor de HERMES o exija la presencia de un representante

ozu reb ereq solobnètor, reténdolos para dar uso

a los más antiguos y almacénelos en lugares libres de polvo.

No utilice este envase si la fecha de caducidad se encuentra

este recuadro. expirada. Revise la fecha de caducidad que aparece al final de

MANTENGA ESTE ENVASE FUERA DEL ALCANCE DE

FECHA DE CADUCIDAD:

TOPE

FECHA: ____

OJRASIJITU ARAY SADASIROTUA ON SANOSRIA

ENVASE

FECHA DE PRODUCCION:

TOPE

AB-12

APROBACIÓN DEL CLIENTE: ___

PARA RETIRAR EL CONTENIDO, CORTE HASTA EL TOPE DE ESTA LINEA PUNTEADA.

PARA RETIRAR EL CONTENIDO, CORTE HASTA EL TOPE DE ESTA LINEA PUNTEADA.

HERMES

Servicio de Atención al Cliente SAC 617 4000 617 8000 anexo 2.

4 Guarde el envase hasta que compruebe que el contenido es correcto. Si el contenido es correcto, deseche el envase y no vuelva a utilizarlo.

CORTE AQUI PARA ABRIR - en los costados y de la parte superior. 3 Corte el envase con una tijera a lo largo de la línea punteada, sin cortar ni despegar la parte superior.

envase que está recibiendo. 2 Verifique también que el envase no tenga señales de haber sido termo sellado (sellado al calor) en la parte inferior y que mantenga la frase - NO

1 Al recibir el envase verifique que el número del envase anotado en el

Comprobante de Servicio (donde dice seriales) sea igual al número del

INSTRUCCIONES PARA ENVIO DE REMESAS VERIFIQUE QUE EL ENVASE SE ENCUENTRE EN PERFECTO ESTADO Y EL ÁREA DONDE SE PEGARÁ DOBLE LA CINTA INTRODUZCA EL ADHESIVO ESTÉ DE SEGURIDAD **MAXIMO 12000** LIBRE DE POLVO. HACIA ABAJO. BILLETES. COMPROBANTE DE SERVICIO eriales: 00185932 ENVUÉLVALAS. PARA CERRAR LA ANOTE EL # DE ENVASE ADHIERA LA CINTA NO EXCEDA DE EN EL COMP. DE SERV. **BOLSA: DESPEGUE** DE SEGURIDAD 400 PIEZAS. LA CINTA. UNIFORMEMENTE. DONDE DICE SERIALES. **INSTRUCCIONES PARA LA RECEPCION DE REMESA**

NO CORTE AQUI PARA ABRIR - NO CORTE AQUI PARA ABRIR