Cara 2:

FECHA: ______.

Cara 1:

Cara Unica:

TOPE

2 0

cms

APROBACION DEL CLIENTE: ______ _____

Fecha Elaboración:05 /01/2004 Ultima Modificacion:20/05/2010 Colores: Azul 662 Blanco

Responsable: Olga Londoño

CLIENTE: HERMES Transportes Blindados S.A.

REFERENCIA: 037 (AB-12)

Responsable: Alvaro Cadavid

(Firma y Sello.)

Para información de características técnicas de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

Medidas, distribución de colores y textos reales, favor revisarlos cuidadosamente. En caso de aprobarse se imprimirán tal cual.

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajuat do a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al

Arte: 037-02

Formato: COREL 14.0

Material: Coextrusion Natural

(Nombre.)

SEINBEH 57

ADVERTENCIA

DE COLOR AZUL, ES INDICACIÓN QUE EL ENVASE HA SIDO SI APARECE LA PALABRA "VOID" SOBRE LA BANDA AJ 3737A9A IS

recibir. Emplee usted por favor otro envase. Si usted es el remitente, el portavalor de HERMES no lo podrá

portavalor de HERMES o exija la presencia de un representante leb eisneted es el destinatario, abra la remesa en presencia del

de HERMES para verificar el contenido.

ozu reb erseq solobnètor, retándolos para dar uso

a los más antiguos y almacénelos en lugares libres de polvo.

expirada. Revise la fecha de caducidad que aparece al final de No utilice este envase si la fecha de caducidad se encuentra

MANTENGA ESTE ENVASE FUERA DEL ALCANCE DE este recuadro.

PERSONAS NO AUTORIZADAS PARA UTILIZARLO

FECHA DE PRODUCCION:

PARA RETIRAR EL CONTENIDO, CORTE HASTA EL TOPE DE ESTA LINEA PUNTEADA.



FECHA DE CADUCIDAD:

VIOLADO. EN ESTE CASO:

037-02

HERMES

Servicio de Atención al Cliente SAC 617 4000 617 8000 anexo 2.

CORTE AQUI PARA ABRIR - en los costados y de la parte superior. 3 Corte el envase con una tijera a lo largo de la línea punteada, sin cortar ni despegar la parte superior.

4 Guarde el envase hasta que compruebe que el contenido es correcto. Si el

contenido es correcto, deseche el envase y no vuelva a utilizarlo.

2 Verifique también que el envase no tenga señales de haber sido termo sellado (sellado al calor) en la parte inferior y que mantenga la frase - NO

Comprobante de Servicio (donde dice seriales) sea igual al número del envase que está recibiendo.

1 Al recibir el envase verifique que el número del envase anotado en el

IDENTIFICADO EN EL REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS. **INSTRUCCIONES PARA LA RECEPCION DE REMESA**

ENVASE SE ENCUENTRE EN PERFECTO ESTADO Y EL ÁREA DONDE SE PEGARÁ DOBLE LA CINTA INTRODUZCA EL ADHESIVO ESTÉ DE SEGURIDAD MAXIMO 12000 LIBRE DE POLVO. HACIA ABAJO. BILLETES. 6 COMPROBANTE Seriales: 00185932 ENVUÉLVALAS. PARA CERRAR LA ANOTE EL # DE ENVASE ADHIERA LA CINTA EN EL COMP. DE SERV. NO EXCEDA DE BOLSA: DESPEGUE DE SEGURIDAD 400 PIEZAS. UNIFORMEMENTE. DONDE DICE SERIALES. 8 ENTREGUE EL ENVASE SOLO AL PERSONAL AUTORIZADO POR HERMES, DEBIDAMENTE

INSTRUCCIONES PARA ENVIO DE REMESAS

2

VERIFIQUE QUE EL

TOPE

21-8A -

ENVASE |

X



48.5 cms