15.5 cm

NO CORTE AQUI PA	RA ABRIR. NO CORTE AQUI PARA ABRIR. NO CORTE	AQUI PARA ABRIR
7 8 9	Verifique que los circulos debajo de la cinta se encuentren sin signos de haber sido alterados o borrados. SI LA PALABRA "VOID" APARECE EN LA CINTA DE SEGURIDAD ESTO INDICA QUE PUEDE HABER SIDO VIOLADO LA BOLSA, NO LO ABRA. NOTIFIQUE DE INMEDIATO AL REMITENTE. NO LLENE LA BOLSA PASANDO ESTA LINEA BOLSA DE SEGURIDAD	7 8
11 12	HAMBURG SÜD Soluciones de seguridad y calidad basadas en riesgos TITADSU No	11
13	No	13
16 17	NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo	
19	De la empresamanifiesto que he seguido las instrucciones de seguridad para el sellado del contenedor y-o furgón No y hora Firma No. Identificación	19
22 23 24	ISO 28000 Stronter Stronter Business Allance on Securie Commence	22 23
26	SS 003 SC 6834 CO-SC-CEA95946 Compañía CCC3 Ltda. TITADSU S.A. TITADSU S.A. TITADSU S.A. TITADSU S.A. TITADSU S.A. TITADSU S.A. Tel. 57-1-271-7036 Fax 271 7038 gerencia_colombia@titadsu.com Bogotá, Colombia Guayaquil, Ecuador www.titadsu.com www.titadsu.com www.titadsu.com	<u>26</u>
0 1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 28

APROBACION DEL CLIENTE: _	FECHA:			
	(Firma v Sello.)	(Nombre.)		

Medidas, distribución de colores y textos reales, favor revisarlos cuidadosamente. En caso de aprobarse se imprimirán tal cual. Para información de características técnicas de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

ALBERTO CRAMIO R. B. CA. S	CLIENTE: TITADSU REFERENCIA: 521	S.A.	Arte:521-00 Formato: COREL X4	Cara Unica: Cara 1: Cara 2:
Fecha Elaboración: 31/08/2012 Ultima Modificacion: / / Responsable: Olga Londoño Responsable:		Color: Negro, Azul Refle	ex y Blanco, Rojo	
		Responsable:	Material: Coextrusión Pi	gmentada

Funda (bolsa)

Revise que no haya sido abierta antes.

- 1. Verifique que la cinta de seguridad azul se encuentre en buen estado. Cualquier intento de violación se evidencia con las letras VOID o la deformación del plástico.
- 2. Verifique los sellos laterales; no debe de haber cortes ni ningún elemento extraño adherido a la bolsa. Deben de aparecer siempre las regletas laterales.
- 3. Verifique que el fondo y tope de la bolsa este en buen estado; sin cortes, sellos al calor o elementos extraños adheridos como cintas, grapas, etc.

Sello tipo botella

- 1. Verifique que ni la hembra ni el macho tenga desperfectos en los elementos del cierre.
- 2. Coloque el sello, luego girelo y hálelo con fuerza, para verificar el sellado correcto.

Sello de cable

- 1. Verifique que ni la hembra ni el macho tenga desperfectos en los elementos de cierre.
- 2. Introduzca el cable en la hembra y hálelo con la mayor fuerza para que quede templado.
- 3. No enrolle ni entorche el cable entre si o en los dispositivos.

Sello indicativo (etiqueta)

- 1. Limpie la superficie donde va a colocar la etiqueta, use en lo posible agua y jabón.
- 2. Coloque la etiqueta dejando un seno mínimo para que no se rompa.
- 3. Frote la etiqueta con un paño o con la mano para mejorar la adherencia.
- 4. Desprenda un poco las dos esquinas opuestas, hasta que pueda ver la palabra "VOID".

Termógrafo

- 1. Verifique que este programado.
- 2. Sostenga el botón por cuatro segundos para que inicie grabación.
- 3. Péguelo en la parte superior de la carga, a mínimo un metro de la puerta.

521-00

 PARA SACAR EL C	CONTENIDO CORTE	A LO LARGO DE LA	<u>A LINEA PUNTEADA</u>	

	APROBACION	DEL	CLIENTE:
--	-------------------	-----	-----------------

(Firma y Sello.)

FECHA: _ (Nombre.)

Medidas, distribución de colores y textos reales, favor revisarlos cuidadosamente. En caso de aprobarse se imprimirán tal cual. Para información de características técnicas de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

ALBERTO CHANGE R & CA. SIA.	CLIENTE: TITADSU REFERENCIA: 521	S.A.	Arte:521-00 Formato: COREL X4	Cara Unica: Cara 1: Cara 2:
Poppopopolo Olan Londo Sa Poppopolo III		Color: Negro, Azul Refle	ex y Blanco, Rojo	
		Responsable:	Material: Coextrusión Pi	gmentada