520

mm

+

5

mm

Para uso del laboratorio


Verifique que los circulos debajo de la cinta se encuentren sin signos de haber sido alterados o borrados.



SI LA PALABRA " VOID" APARECE EN LA CINTA DE SEGURIDAD ESTO INDICA QUE PUEDE HABER SIDO VIOLADA LA BOLSA, NO LA ABRA, NOTIFIQUE DE INMEDIATO AL REMITENTE.



## NO LLENE LA BOLSA PASANDO ESTA LINEA



## 12345678 + CB

Suministro (Nis) :	_ Medidor :	Marca :		
Número de Acta de inspección:		Fecha :		
Representante de Edemet-Edechi o Inspectores :				
1. Nombre :	Firma :	_ Ced :		
2. Nombre :	Firma :	_ Ced :		
Cliente o su representante :				
1. Nombre :	Firma :	_ Ced :		
Envío Desde :				
Destino :				
Remitente :	Firma :	_ Ced :		
Fecha de Cita :				

## IMPORTANTE MATERIAL FRAGIL, MANEJE CON CUIDADO

ANTES DE ABRIR LA BOLSA VERIFIQUE EN PRESENCIA DE UN TESTIGO, PREFERIBLEMENTE EL CLIENTE O SU REPRESENTANTE, LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA DETECTAR ALGUNA SENAL DE VIOLACION

- 1. Verifique que la cinta de seguridad se encuentre en buen estado. Cualquier intento de violación se evidencia con las letras VOID o la deformación del plástico.
- 2. Verifique los sellos laterales; no debe haber cortes ni ningún elemento extraño adherido a la bolsa. Deben de aparecer siempre los números 123 y 456 en sus extremos laterales.
- 3. Verifique que el fondo y tope de la bolsa este en buen estado, sin cortes o sellos al calor o elementos extraños adheridos como cintas, grapas, etc.
- 4. Verifique que el reverso de la bolsa se encuentre en buen estado, sin cortes, sellos al calor o elementos extraños adheridos como grapas, cintas, etiquetas, etc.

CUIDADO: CUALQUIER EVIDENCIA DE SELLO TERMICO EN LA PARTE INFERIOR DE LA BOLSA PUEDE SER INDICATIVO DE VIOLACION



PARA SACAR EL CONTENIDO CORTE A LO LARGO DE LA LINEA PUNTEADA


•	152	28-	0

APROBACIONDELCLIENTE:		FECHA:				
	(FirmaySello.)	(Nombre.)				
IMPORTANTE: Favorrevisarcuidados amentelas medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas dellargo, elancho y anchoutil pueden variar + / - 10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papely de la impresora por loques edebende prestaratención a las referencias de Pantone.  Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.						
CLIENTE: GRUPO SO  ALBERTO CADAVID R.  REFERENCIA: 1528		FechaElaboración: 12/07/2022 Responsable: OlgaLondoño	UltimaModificación Responsable			
COLORES: Negro Blanco	Azul Claro		sparente Programa:  Ilustrator Core  Tubular  ARTE			
Azul 1 Naranja		Montaje Cara1 CaraUnica Cara2	1528-00			




APROBACIONDELCLIENTE:(FirmaySello.)		aySello.) (I	FE(	CHA:	·
IMPORTANTE: Favorrevisarcuidadosamentelas medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas dellargo, elancho y anchoutil pueden variar + /-10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papely del aimpresora por lo que se debende prestaratención a las referencias de Pantone.  Para información de características de la bolsa por favor remitir se a la cotización respectiva.					
ALBERTO CADAVID R.	CLIENTE:GRUPO SSISA REFERENCIA:1528	FechaElaboración: Responsable: Olga		UltimaMo Responsa	
	Azul Claro	Material: Pigm		sparente Tubular	Programa:  Ilustrator Corel
Az	ul 1 ranja	Montaje CaraUnica	Cara1		1528-00

Encasodeaprobaciónporfavorimprimirestearteajustadoaunapaginatamañocartafirmarloyenviarlovíae-mailofaxal numero+57-4-3524330deMedellín.ESINDISPENSABLEQUEESTEARTESEAPRUEBEANTESDELAPRODUCCIÓN.




5 mm



805 mm

400 mm

230 mm



BASE BLANCA