Verifique que los circulos debajo de la cinta se encuentren sin signos de haber sido alterados o borrados.

(A) S

SI LA PALABRA "VOID" APARECE EN LA CINTA DE SEGURIDAD ESTO INDICA QUE HA SIDO VIOLADO LA BOLSA.

NO UTILICE LA BOLSA PASANDO ESTA LINEA

Compañía Energética de Occidente



Cuenta	Serie Medidor	Marca	
Numero Orden de	e Trabajo	Fecha	
No. Acta de Revisión Contratista			
Brigada Contratis	ta		
Zona	Servicio Solicitado	o: Revision Esp. () Calibr	ación ()
Motivo de Retiro _			
Observación			
Firma Cliente o su Representante		C.C	

IMPORTANTE MATERIAL FRAGIL, MANEJE CON CUIDADO

ANTES DE ABRIR LA BOLSA VERIFIQUE EN PRESENCIA DE UN TESTIGO LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA DETECTAR SEÑAL ALGUNA DE VIOLACION

- 1. Verifique que la cinta de seguridad se encuentre en buen estado. Cualquier intento de violación se evidencia con las letras VOID o la deformación del plástico.
- 2. Verifique los sellos laterales; no debe haber cortes ni ningún elemento extraño adherido a la bolsa. Deben de aparecer siempre los números 123 y 456 en sus extremos laterales.
- 3. Verifique que el fondo y tope de la bolsa este en buen estado sin cortes o sellos al calor o elementos extraños adheridos como cintas, grapas, etc.
- Verifique que el reverso de la bolsa se encuentre en buen estado sin cortes, sellos al calor o elementos extraños adheridos como grapas, cintas, etiquetas, etc.

CUIDADO: CUALQUIER EVIDENCIA DE SELLO TERMICO EN LA PARTE INFERIOR DE LA BOLSA PUEDE SER INDICATIVO DE VIOLACION.



APROBA	ACION DEL CLIENTE:(Firma y Sello.)	(Nombre.)	_ FECHA:
pueden va por lo que	NTE: Favor revisar cuidadosamente las medida ariar +/- 10 mm. En esta impresión los colores e se deben de prestar atención a las referencia rmación de características de la bolsa por favor	s pueden variar ligeramente depend as de Pantone.	liendo del tipo de papel y de la impreso
ALRESO DAGANO R. A.O.A. SA	CLIENTE: COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE REFERENCIA: 837	Fecha Elaboración: 18/10/2016 Responsable: Olga Londoño	Ultima Modificación Responsable
Ne	anco Nitro		sparente Programa: Ilustrator Corel ARTE
Gris 430C		Montaje Cara 1	837-00

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

837-00

Verifique que los circulos debajo de la cinta se encuentren sin signos de haber sido alterados o borrados.

ESTO INDICA QUE HA SIDO VIOLADO LA BOLSA.

NO UTILICE LA BOLSA PASANDO ESTA LINEA


de Occidentes de Occidentes

INSTRUCCIONES DE USO

Cuenta _____ Serie Medidor _____ Marca ____

600 mm

SI LA PALABRA "VOID" APARECE EN LA CINTA DE SEGURIDAD



10 mm

Numero Orden de Trabajo ______ Fecha _____ No. Acta de Revisión _____ Contratista _____ Brigada Contratista _____ Zona _____ Servicio Solicitado: Revision Esp. (___) Calibración (___) Motivo de Retiro _____ Observación _____ Firma Cliente o su Representante _____ C.C. ____ **IMPORTANTE** MATERIAL FRAGIL, MANEJE CON CUIDADO ANTES DE ABRIR LA BOLSA VERIFIQUE EN PRESENCIA DE UN TESTIGO LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA DETECTAR SEÑAL ALGUNA DE VIOLACION 1. Verifique que la cinta de seguridad se encuentre en buen estado. Cualquier intento de violación se evidencia con las letras VOID o la deformación del 2. Verifique los sellos laterales; no debe haber cortes ni ningún elemento extraño adherido a la bolsa. Deben de aparecer siempre los números 123 y 456 en sus extremos laterales. 3. Verifique que el fondo y tope de la bolsa este en buen estado sin cortes o sellos al calor o elementos extraños adheridos como cintas, grapas, etc. 4. Verifique que el reverso de la bolsa se encuentre en buen estado sin cortes, sellos al calor o elementos extraños adheridos como grapas, cintas, etiquetas, etc. CUIDADO: CUALQUIER EVIDENCIA DE SELLO TERMICO EN LA PARTE INFERIOR DE LA BOLSA PUEDE SER INDICATIVO DE VIOLACION. PARA SACAR EL CONTENIDO CORTE A LO LARGO DE LA LINEA PUNTEADA


400 mm

APROBACION DEL CLIENTE:(Firma y Sello.)	(Nombre.)	_ FECHA:				
IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas del largo, el ancho y ancho util pueden variar +/- 10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone. Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.						
CLIENTE: COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE REFERENCIA: 837	Fecha Elaboración: 18/10/2016 Responsable: Olga Londoño	Ultima Modificación Responsable				
Blanco Nitro Negro Nitro Gris 430C		Programa: Ilustrator ARTE 837-00				

numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

R2-F01

400 mm



400 mm

BASE BLANCA