15.5 cm

NO CORTE AQUI PAR	A ABRIR NO CORTE AQUI PARA ABRIR NO CORTE AQUI	RIR
6	Verifique que los circulos debajo de la cinta se encuentren sin signos de haber sido alterados o borrados. 6 6	
7	ESTO INDICA QUE PUEDE HABER SIDO VIOLADO LA BOLSA, NO LO ABRA. NOTIFIQUE DE INMEDIATO AL REMITENTE. NO LLENE LA BOLSA PASANDO ESTA LINEA	
8	BOLSA DE SEGURIDAD	
11	Kit @MERICAN Soluciones de seguridad y calidad basadas en riesgos TITADSU 11	
12	No	
13	No	
	No	•
16	No	
17	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	
18	Yocon el cargo de De la empresamanifiesto que he seguido las	
19	instrucciones de seguridad para el sellado del contenedor y-o furgón	
	Noen la fechay hora FirmaNo. Identificación	
21	21	"
00		
22		
23	ISO 28000 ISO 9001 ISO 9001	
24	icontec internacional icontec	
	SS 003 SC 6834 ECUUI000147 SS 004 CO-SC-CEA95946 PERLIM00435-1-1 Compañía CCC3 Ltda. TITADSU S.A. TITADSU SAC	
26	Tel. 57-1-271-7036 Fax 271 7038 Tel/fax 593-4-2688 180 al 183 Tel. 51-1-628 2861 Fax. 628 2863 gerencia_colombia@titadsu.com gerencia_ecuador@titadsu.com gerencia_peru@titadsu.com 26 Bogotá, Colombia Guayaquil, Ecuador Lima, Perú	
27	www.titadsu.com	
28	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28	

APROBACION DEL CLIENTE:	FECHA:

(Firma y Sello.) (Nombre.)

Medidas, distribución de colores y textos reales, favor revisarlos cuidadosamente. En caso de aprobarse se imprimirán tal cual. Para información de características técnicas de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

		Arte: 443-00 Formato: COREL X4	Cara Unica: Cara 1: Cara 2:		
Fecha Elaboración: 29/03/2012			Color: Rojo, Cyan, Negr	ro, Azul Reflex y Blanco	
Responsable: Olga Londoño	Material: Coextrusión Pig		gmentada		

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Funda (bolsa)

Revise que no haya sido abierta antes.

- 1. Verifique que la cinta de seguridad azul se encuentre en buen estado. Cualquier intento de violación se evidencia con las letras VOID o la deformación del plástico.
- 2. Verifique los sellos laterales; no debe de haber cortes ni ningún elemento extraño adherido a la bolsa. Deben de aparecer siempre las regletas laterales.
- 3. Verifique que el fondo y tope de la bolsa este en buen estado; sin cortes, sellos al calor o elementos extraños adheridos como cintas, grapas, etc.

Sello tipo botella

- 1. Verifique que ni la hembra ni el macho tenga desperfectos en los elementos del cierre.
- 2. Coloque el sello, luego girelo y hálelo con fuerza, para verificar el sellado correcto.

Sello de cable

- 1. Verifique que ni la hembra ni el macho tenga desperfectos en los elementos de cierre.
- 2. Introduzca el cable en la hembra y hálelo con la mayor fuerza para que quede templado.
- 3. No enrolle ni entorche el cable entre si o en los dispositivos.

Sello indicativo (etiqueta)

- 1. Limpie la superficie donde va a colocar la etiqueta, use en lo posible agua y jabón.
- 2. Coloque la etiqueta dejando un seno mínimo para que no se rompa.
- 3. Frote la etiqueta con un paño o con la mano para mejorar la adherencia.
- 4. Desprenda un poco las dos esquinas opuestas, hasta que pueda ver la palabra "VOID".

Termógrafo

- 1. Verifique que este programado.
- 2. Sostenga el botón por cuatro segundos para que inicie grabación.
- 3. Péguelo en la parte superior de la carga, a mínimo un metro de la puerta.

443-00

www.acycia.com

PARA SACAR EL	L CONTENIDO CORTE	: A LO LARGO DE LA	A LINEA PUNTEADA	

APROBACION DEL CLIENTE:		FECHA:		
	(Firma y Sello.)	(Nombre.)	_	

Medidas, distribución de colores y textos reales, favor revisarlos cuidadosamente. En caso de aprobarse se imprimirán tal cual. Para información de características técnicas de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

ASSETO CALAND R. B.	CLIENTE: TITADSU S REFERENCIA: 443-0		Arte: 443-00 Formato: COREL X4	Cara Unica: Cara 1: Cara 2:
Fecha Elaboración: 23/03/2012 Ultima Modificacion: / / Responsable: Olga Londoño		Color: Rojo, Cyan, Negr	ro, Azul Reflex y Blanco	
		Responsable:	Material: Coextrusión Pig	gmentada