610 +/- 10mm

aqui

abrir

corte

8


REMITENTE:

DESTINATARIO:

DICE CONTENER:

FECHA: HORA:

NO000001



## NO ABRA Y NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE AL REMITENTE, SI EN LA FUNDA APARECEN LAS SIGUIENTES SEÑALES:

SI APARECE LA PALABRA "**VOID**" EN LA CINTA DE SEGURIDAD. SI EN LOS SELLOS LATERALES NO APARECE EL LOGO **G** 

SI APARECE UN SELLO TÉRMICO EN LA PARTE INFERIOR DE LAFUNDA

SI PRESENTA CORTES, QUEMADURAS, PERFORACIONES O CUALQUIER OTRA EVIDENCIA DE VIOLACIÓN.

CUALQUIERA DE LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS ES EVIDENCIA DE VIOLACION

## NO000001





Corte la línea punteada para extraer el contenido

430 mm

APROBACION DEL CLIENTE:		FECHA:	
	(Firma y Sello	(Nombre.)	
IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas del largo, el ancho y ancho util pueden variar +/- 10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone.			
Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.			
	CLIENTE: FLINK SAC	Fecha Elaboración: 16/03/2017	Ultima Modificación:
ALBERTO CADAMO R. 8 CIA. S.A.	REFERENCIA: 960-00 G4S PERU GRANDE	Responsable: Nataly Sierra C.	Responsable
COLORES:  Negro  Pant 485C			sparente Programa: Ilustrator Corel  Tubular  ARTE
		Montaje Cara 1	960-00
		Cara 2	

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.




abrir aqui para corte


5mm

### LIMITE DE LLENADO


#### **INSTRUCCIONES DE SELLADO**




1. TRABAJE EN UNA SUPERFICIE PLANA. SEPARE EL RECIBO Y PÓNGALO JUNTO CON LA COPIA DEL DOCUMENTO DE DEPÓSITO.



2. INSERTE EL **CONTENIDO EN LA FUNDA Y SAQUELE EL AIRE QUE LE HAYA QUEDADO A LA** MISMA.



3. DESPEGUE EL PROTECTOR QUE SE ENCUENTRA ENCIMA DE LA GOMA, JUNTE LA CINTA DE SEGURIDAD A LA GOMA.



4. PRESIONE FIRMEMENTE DEL **CENTRO HACIA LAS** ORILLAS.



corte

aqui

para

# Securing Your World



### **CASH SOLUTIONS**

5<sub>m</sub>m

420mm


APROBACION DEL CLIENTE: \_\_\_\_

FECHA:

IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas del largo, el ancho y ancho util pueden variar +/- 10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone.

(Nombre.)

Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.



En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.



corte aqui para 0

610 +/- 10mm

aqui para abrir

O