Verifique que los espirales debajo de la cinta se encuentren sin signos de haber sido alterados o borrados.



SI LA PALABRA "VOID" APARECE EN LA CINTA DE SEGURIDAD NO LO ABRA. NOTIFIQUE DE INMEDIATO AL REMITENTE.

NO LLENE LA BOLSA PASANDO ESTA LINEA

BOLSA DE SEGURIDAD



Dice Contener: Efectivo:_____ Cheque:____

IMPORTANTE ANTES DE ABRIR LA BOLSA VERIFIQUE EN PRESENCIA DEL OPERADOR DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA DETECTAR ALGUNA SEÑAL DE VIOLACIÓN: 1. Verifique que la cinta de seguridad azul se encuentra en buen estado. Cualquier intento de violación se evidencia con las letras VOID o la deformación del plástico. 2. Verifique los sellos laterales; no debe de haber cortes ni ningún elemento extraño adherido a la bolsa. Deben de aparecer siempre los numeros 123 y 456 en sus extremos laterales. 3. Verifique que el fondo y tope de la bolsa esté en buen estado; sin cortes, sellos al calor o elementos extraños adheridos como cintas, grapas, etc www.acycia.com GEN-18

CUIDADO: CUALQUIER EVIDENCIA DE SELLO TERMICO EN LA PARTE INFERIOR DE LA BOLSA PUEDE SER INDICATIVO DE VIOLACION.

PARA SACAR EL CONTENIDO CORTE A LO LARGO DE LA LINEA PUNTEADA

APROBACION DEL CLIENTE: ______

(Nombre.)

Medidas, distribución de colores y textos reales, favor revisarlos cuidadosamente. En caso de aprobarse se imprimirán tal cual. Para información de características técnicas de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

CLIENTE: VARIOS REFERENCIA:GEN-18 (101) Arte: GEN-18.cdr (101-00) Formato: COREL 13.0

Cara Unica:

Cara 1: Cara 2:

V.2

Fecha Elaboración: 13/02/2008 Ultima Modificacion: / / Responsable: Alvaro Cadavid | Responsable:

(Firma y Sello.)

Colores: Blanco y Negro Material: Coextrusión Pigmentada

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN. R2-F01 60.0 cm

5.0 cm