
Carta Responsiva para equipos de respaldo de MS

COMPUTING AND PRINTING MEXICO S DE RL DE CV Av. Vasco de Quiroga 2999

Av. Vasco de Quiroga 2999 Col. Peña Blanca Santa Fe Delegación Álvaro Obregón, CP 01210, México, DF





El AES tiene el compromiso de mantener los equipos de respaldo en condiciones adecuadas de operación, es muy importante seguir las instrucciones de cambio cuando se tienen los siguientes escenarios;

1.-Impresora remplazada en su totalidad: Se debe de actualizar la carta responsiva, enviando la evidencia al responsable del control de equipos de respaldo.

Una vez que las refacciones fueron entregadas al AES, este debe volver a dejar en condiciones adecuadas de operación el equipo de respaldo. 2.-Se utilizan refacciones de la impresora de respaldo: Si se utilizaron partes de la impresora de respaldo, el AES es responsable de solicitar las refacciones a traves del proceso de solicitud de partes en HP.

3.-Equipos a despiece: De estos series documentadas van a tomar refacciones para la atención de reportes y las van a reponer a traves del proceso de solicitud de partes HP, con la finalidad de que HP pueda pedir equipos completos sin partes faltantes.

			Inver	Inventario		
Modelo	Serie	Estado estético del equipo: Tóner	Tóner	Pruebas de escaneo (ADF Pruebas de impresión y Cama plana) (Todas las bandejas)	Pruebas de impresión (Todas las bandejas)	Funcional
Y1U63LA#ABM	49295-01370-36109-02758 Nuevo en caja original	Nuevo en caja original	N/A	N/A	N/A	No trae discos de instalación
Y1U63LA#ABM	84236-98231-65469-79838	Nuevo en caja original	N/A	N/A	N/A	No trae discos de instalación
Y1U63LA#ABM	52231-57299-79109-91383 Nuevo en caja original	Nuevo en caja original	N/A	N/A	N/A	No trae discos de instalación
Y1U63LA#ABM	13835-07262-19895-47005	Nuevo en caja original	N/A	N/A	N/A	No trae discos de instalación
Y1U63LA#ABM	58956-15673-88341-85635 Nuevo en caja original	Nuevo en caja original	N/A	N/A	N/A	No trae discos de instalación
Y1U63LA#ABM	40124-95069-31450-62414	Nuevo en caja original	N/A	N/A	N/A	No trae discos de instalación
Y1U63LA#ABM	90199-80587-67667-75440 Nuevo en caja original	Nuevo en caja original	N/A	N/A	N/A	No trae discos de instalación

Nombre y firma

Martha Gpe. Gil P. 31/98/17

Carta Responsiva para equipos de respaldo de MS

COMPUTING AND PRINTING MEXICO S DE RL DE CV

Delegación Álvaro Obregón, CP 01210, México, DF Av. Vasco de Quiroga 2999 Col. Peña Blanca Santa Fe

Razón Social de la empresa:	ALERCIA INGENIERIA SA DE CV
Dirección:	BLVD MIGUEL DE LA MADRID 741-1 A COL EL PACIFICO
Ciudad:	MANZANILLO
Estado:	COLIMA
Responsable del equipo de respaldo:	ALBERTO SANDOVAL
Fecha de Revision:	30-ago-17
Proyecto	HSBC



El AES tiene el compromiso de mantener los equipos de respaldo en condiciones adecuadas de operación, es muy importante seguir las instrucciones de cambio cuando se tienen los siguientes escenarios;

1.-Impresora remplazada en su totalidad: Se debe de actualizar la carta responsiva, enviando la evidencia al responsable del control de equipos de respaldo.

2.-Se utilizan refacciones de la impresora de respaldo: Si se utilizaron partes de la impresora de respaldo, el AES es responsable de solicitar las refacciones a traves del proceso de solicitud de partes en HP.

Una vez que las refacciones fueron entregadas al AES, este debe volver a dejar en condiciones adecuadas de operación el equipo de respaldo.

3.-Equipos a despiece: De estos series documentadas van a tomar refacciones para la atención de reportes y las van a reponer a traves del proceso de solicitud de partes HP, con la finalidad de que HP pueda pedir equipos completos sin partes faltantes.

			Inve	Inventario		
Modelo	Serie	Estado estético del equipo:	Tóner	Estado estético del equipo: Tóner Pruebas de escaneo (ADF Pruebas de impresión (Todas las bandejas)	Pruebas de impresión (Todas las bandejas)	Funcional
Y1U63LA#ABM	23294-56913-36861-98354 Nuevo en caja original	Nuevo en caja original	N/A	N/A	N/A	No trae discos de instalación

Martha ape Gil P. 41/80/18

Carta Responsiva para equipos de respaldo de MS

COMPUTING AND PRINTING MEXICO S DE RL DE CV

P 01210, México, DF	Delegación Álvaro Obregón,	ol. Peña Blanca Santa Fe	v. Vasco de Quiroga 2999



Razón Social de la empresa:	ALERCIA INGENIERIA SA DE CV
Dirección:	AV DE LA CULTURA #68. COL CD DEL VALLE
Ciudad:	TEPIC
Estado:	NAYARIT
Responsable del equipo de respaldo:	ALBERTO SANDOVAL
Fecha de Revision:	30-ago-17
Proyecto	HSBC

El AES tiene el compromiso de mantener los equipos de respaldo en condiciones adecuadas de operación, es muy importante seguir las instrucciones de cambio cuando se tienen los siguientes escenarios;

- 1. Impresora remplazada en su totalidad: Se debe de actualizar la carta responsíva, enviando la evidencia al responsable del control de equipos de respaldo.

 2. Se utilizan refacciones de la impresora de respaldo: Si se utilizaron partes de la impresora de respaldo, el AES es responsable de solicitar las refacciones a traves del proceso de solicitud de partes en HP.

 Una vez que las refacciones fueron entregadas al AES, este debe volver a dejar en condiciones adecuadas de operación el equipo de respaldo.

 3. Equipos a despiece: De estos series documentadas van a tomar refacciones para la atención de reportes y las van a reponer a traves del proceso de solicitud de partes HP, con la finalidad de que HP pueda pedir equipos completos sin partes faltantes.

			Inver	Inventario		
Modelo	Serie	Estado estético del equipo: Tóner	Tóner	Pruebas de escaneo (ADF y Cama plana)	Pruebas de impresión (Todas las bandejas)	Funcional
Y1U63LA#ABM	07173-34820-64518-81251 Nuevo en caja original	Nuevo en caja original	N/A	N/A	N/A	No trae discos de instalación
Y111631 A#ARM	13595-72657-54690-74675 Nuevo en caja original	Nuevo en caja original	N/A	N/A	N/A	No trae discos de instalación
10000	100000000000000000000000000000000000000					

Nombre y firma:

Marka Spe. Sil P. 31/08/17