



Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Date du fichier: 15/12/2025 08:21:46 Date du rapport: 15/12/2025 Checksum: 636011a57fbf16e167de0cda09d6e1b9

PR Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Nom du fichier projet:	C:\Users\lu534218\OneDrive - CEVA SANTE ANIMALE\Bureau\SMXA0007_SISTEMA.ssm
Date de création:	15/12/2025 08:05:48
Statut du projet:	En cours
Numéro projet:	SMXA0007
Version projet:	V1
Auteurs:	DB
Responsable projet:	JT
Vérificateur:	
Machine/point dangereux:	
Documentation:	

Documents:

Version du logiciel:	3.0.4 build 5
Version de la norme:	ISO 13849-1:2023, ISO 13849-2:2012
Checksum:	636011a57fbf16e167de0cda09d6e1b9
Options:	☒ Utiliser des niveaux intermédiaires de DC pour le calcul de PFH (plus précis) ☐ Passage pour le MTTFD de 2500 à 100 ans pour la catégorie 4.
Statut:	✔ vert
Notes:	Il n'y a pas d'avertissement listé dans ce projet (ou dans les éléments le composant).

Options d'impression

- | | |
|--|--|
| ☒ Afficher les fonctions de sécurité | ☒ Afficher aussi les Sous-systèmes |
| ☒ Afficher aussi les Blocs | ☒ afficher aussi les Elements |

Fonction de sécurité contenue**SF** Nom: ARRÊT D'URGENCE

Requis: PLr e	Atteint: PL e	PFH [1/h]: 6,85E-9	Statut: vert
---------------	---------------	--------------------	--------------

Liste des messages documentés:

- Aucun message connu -

Liste des appareils dont la durée de fonctionnement admissible (T10D) est inférieure à 20 ans:

- Aucun appareil connu -

Sous-système contenu**SB** Nom: [2900509] SEC01

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 5,05E-10	Catégorie: 4
MTTFD [ans]: non applicable	DCavg [%]: non applicable	CCF Points: non applicable



Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Date du fichier: 15/12/2025 08:21:46 Date du rapport: 15/12/2025 Checksum: 636011a57fbf16e167de0cda09d6e1b9

PR Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA**SB** Nom: [XB5AT845 + ZBE102] AU20**PL** Résultat: e

PFH [1/h]: 9,06E-10

Catégorie: 4

MTTFD [ans]: 2500 (Élevé)

DCavg [%]: 99 (Élevée)

CCF Points: 65 (Pleinement re

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée)

EL Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée)

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée)

EL Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée)

SB Nom: [XB5AT845 + ZBE102] AU40 RESERVE**PL** Résultat: e

PFH [1/h]: 9,06E-10

Catégorie: 4

MTTFD [ans]: 2500 (Élevé)

DCavg [%]: 99 (Élevée)

CCF Points: 65 (Pleinement re

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée)

EL Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée)

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée)

EL Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée)

SB Nom: [XB5AT845 + ZBE102] AU10 RESERVE**PL** Résultat: e

PFH [1/h]: 9,06E-10

Catégorie: 4

MTTFD [ans]: 2500 (Élevé)

DCavg [%]: 99 (Élevée)

CCF Points: 65 (Pleinement re



Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Date du fichier: 15/12/2025 08:21:46 Date du rapport: 15/12/2025 Checksum: 636011a57bf16e167de0cda09d6e1b9

PR Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))

EL Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))

EL Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))

SB Nom: [XB5AT845 + ZBE102] AU00

PL Résultat: e

PFH [1/h]: 9,06E-10

Catégorie: 4

MTTFD [ans]: 2500 (Élevé)

DCavg [%]: 99 (Élevée)

CCF Points: 65 (Pleinement re

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))

EL Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))

EL Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))

SB Nom: [XB5AT845 + ZBE102] AU01

PL Résultat: e

PFH [1/h]: 9,06E-10

Catégorie: 4

MTTFD [ans]: 2500 (Élevé)

DCavg [%]: 99 (Élevée)

CCF Points: 65 (Pleinement re

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 2500)



Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Date du fichier: 15/12/2025 08:21:46 Date du rapport: 15/12/2025 Checksum: 636011a57fbf16e167de0cda09d6e1b9

PR Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton**MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))****EL** Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B**MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))****Canal / blocs contenus / Eléments****CH** Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton**MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))****EL** Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B**MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))****SB** Nom: [XB5AT845 + ZBE102] AU OPT1**PL Résultat: e****PFH [1/h]: 9,06E-10****Catégorie: 4****MTTFD [ans]: 2500 (Élevé)****DCavg [%]: 99 (Élevée)****CCF Points: 65 (Pleinement re****Canal / blocs contenus / Eléments****CH** Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton**MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))****EL** Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B**MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))****Canal / blocs contenus / Eléments****CH** Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton**MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))****EL** Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B**MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))****SB** Nom: [XB5AT845 + ZBE102] AU OPT2**PL Résultat: e****PFH [1/h]: 9,06E-10****Catégorie: 4****MTTFD [ans]: 2500 (Élevé)****DCavg [%]: 99 (Élevée)****CCF Points: 65 (Pleinement re****Canal / blocs contenus / Eléments****CH** Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton**MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))**



Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Date du fichier: 15/12/2025 08:21:46 Date du rapport: 15/12/2025 Checksum: 636011a57bf16e167de0cda09d6e1b9

PR Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA**EL** Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))

Canal / blocs contenus / Eléments**CH** Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 2500)**BL** Nom: HARMONY Emergency-Stop pushbutton

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))

EL Nom: E-Stop mushroom head XB4B + ZB4B

MTTFD [ans]: 236742,4 (Élevé DC [%]: 99 (Élevée))

SF Nom: PORTE D'ACCES MACHINE

Requis: PLr e

Atteint: PL e

PFH [1/h]: 7,5E-8

Statut: vert

Liste des messages documentés:

- Aucun message connu -

Liste des appareils dont la durée de fonctionnement admissible (T10D) est inférieure à 20 ans:

- Aucun appareil connu -

Sous-système contenu**SB** Nom: [2900509] SEC02

PL Résultat: e

PFH [1/h]: 5,05E-10

Catégorie: 4

MTTFD [ans]: non applicable

DCavg [%]: non applicable

CCF Points: non applicable

SB Nom: [MN508S] DTS01

PL Résultat: e

PFH [1/h]: 1,07E-8

Catégorie: 4

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé)

DCavg [%]: 99 (Élevée)

CCF Points: 65 (Pleinement re

Canal / blocs contenus / Eléments**CH** Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

Canal / blocs contenus / Eléments**CH** Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

SB Nom: [MN508S] DTS02

PL Résultat: e

PFH [1/h]: 1,07E-8

Catégorie: 4

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé)

DCavg [%]: 99 (Élevée)

CCF Points: 65 (Pleinement re



Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Date du fichier: 15/12/2025 08:21:46 Date du rapport: 15/12/2025 Checksum: 636011a57fbf16e167de0cda09d6e1b9

PR Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

SB Nom: [MN508S] DTS03

PL Résultat: e

PFH [1/h]: 1,07E-8

Catégorie: 4

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DCavg [%]: 99 (Élevée)

CCF Points: 65 (Pleinement re

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

SB Nom: [MN508S] DTS04

PL Résultat: e

PFH [1/h]: 1,07E-8

Catégorie: 4

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DCavg [%]: 99 (Élevée)

CCF Points: 65 (Pleinement re

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

SB Nom: [MN508S] DTS05



Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Date du fichier: 15/12/2025 08:21:46 Date du rapport: 15/12/2025 Checksum: 636011a57fbf16e167de0cda09d6e1b9

PR Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 1,07E-8	Catégorie: 4
MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé)	DCavg [%]: 99 (Élevée)	CCF Points: 65 (Pleinement re

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

SB Nom: [MN508S] DTS06

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 1,07E-8	Catégorie: 4
MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé)	DCavg [%]: 99 (Élevée)	CCF Points: 65 (Pleinement re

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

SB Nom: [MN508S] DTS07

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 1,07E-8	Catégorie: 4
MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé)	DCavg [%]: 99 (Élevée)	CCF Points: 65 (Pleinement re

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 1 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)

Canal / blocs contenus / Eléments

CH Nom: Canal 2 (MTTFD [ans]: 222,2)**BL** Nom: Contact NC MN508S

MTTFD [ans]: 222,2 (Élevé) DC [%]: 99 (Élevée)



Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Date du fichier: 15/12/2025 08:21:46 Date du rapport: 15/12/2025 Checksum: 636011a57fbf16e167de0cda09d6e1b9

PR Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA**SF** Nom: CONVOYAGE

Requis: PLr d Atteint: PL d PFH [1/h]: 1,4E-7 Statut: vert

Liste des messages documentés:

- Aucun message connu -

Liste des appareils dont la durée de fonctionnement admissible (T10D) est inférieure à 20 ans:

- Aucun appareil connu -

Sous-système contenu**SB** Nom: [3G3MX2-AB004-EV2] V01

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 2E-8	Catégorie: 3
MTTFD [ans]: non applicable	DCavg [%]: non applicable	CCF Points: non applicable

SB Nom: [3G3MX2-AB004-EV2] V02

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 2E-8	Catégorie: 3
MTTFD [ans]: non applicable	DCavg [%]: non applicable	CCF Points: non applicable

SB Nom: [3G3MX2-AB004-EV2] V04

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 2E-8	Catégorie: 3
MTTFD [ans]: non applicable	DCavg [%]: non applicable	CCF Points: non applicable

SB Nom: [3G3MX2-AB004-EV2] V06

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 2E-8	Catégorie: 3
MTTFD [ans]: non applicable	DCavg [%]: non applicable	CCF Points: non applicable

SB Nom: [3G3MX2-AB004-EV2] V08

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 2E-8	Catégorie: 3
MTTFD [ans]: non applicable	DCavg [%]: non applicable	CCF Points: non applicable

SB Nom: [3G3MX2-AB004-EV2] V09

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 2E-8	Catégorie: 3
MTTFD [ans]: non applicable	DCavg [%]: non applicable	CCF Points: non applicable

SB Nom: [3G3MX2-AB004-EV2] V10

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 2E-8	Catégorie: 3
MTTFD [ans]: non applicable	DCavg [%]: non applicable	CCF Points: non applicable

SF Nom: OSCILLATION CONVOYEUR

Requis: PLr e Atteint: PL e PFH [1/h]: 6E-8 Statut: vert

Liste des messages documentés:

- Aucun message connu -



Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Date du fichier: 15/12/2025 08:21:46 Date du rapport: 15/12/2025 Checksum: 636011a57fbf16e167de0cda09d6e1b9

PR Nom du projet: SMXA0007_SISTEMA

Liste des appareils dont la durée de fonctionnement admissible (T10D) est inférieure à 20 ans:

- Aucun appareil connu -

Sous-système contenu

SB Nom: [3G3MX2-AB004-EV2] V03

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 2E-8	Catégorie: 3
MTTFD [ans]: non applicable	DCavg [%]: non applicable	CCF Points: non applicable

SB Nom: [3G3MX2-AB004-EV2] V05

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 2E-8	Catégorie: 3
MTTFD [ans]: non applicable	DCavg [%]: non applicable	CCF Points: non applicable

SB Nom: [3G3MX2-AB004-EV2] V07

PL Résultat: e	PFH [1/h]: 2E-8	Catégorie: 3
MTTFD [ans]: non applicable	DCavg [%]: non applicable	CCF Points: non applicable



EXCLUSION DE RESPONSABILITE

Des précautions ont été prises dans la réalisation du logiciel, qui correspond à l'état de l'art. Il est mis à disposition des utilisateurs sans frais.

Die Haftung des Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) ist damit auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (§ 521 BGB) bzw. bei Sach- und Rechtsmängel auf arglistig verschwiegene Fehler beschränkt (523, 524 BGB).

Le Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance s'engage à tenir son site Web exempt de virus ; néanmoins, aucune garantie ne peut être donnée que les logiciels et les informations fournies sont exempt de virus. Il est donc conseillé à l'utilisateur de prendre des précautions de sécurité appropriées et d'utiliser un analyseur de virus avant de télécharger des logiciels, documents ou informations.

German Social Accident Insurance (DGUV)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

E-mail: info@dguv.de
Internet: www.dguv.de

AVIS

Ce document n'est pas une documentation technique complète conformément à la norme EN ISO 13849-1:2023, clause 12.

CONTACT

Coordonnées de l'entreprise inconnues

Nom en caractères d'imprimerie

Date, visa

Auteurs

Auteurs

Vérificateur

Vérificateur