

CONNESSIONE FORNI CHEFTOP MIND.MapsTM ARIANNA








Una volta attesi circa 15 secondi di caricamento delle impostazioni, il forno mostrerà la schermata di HOME PAGE e sarà possibile procedere con la connessione in rete dei forni



Selezionare l'icona IMPOSTAZIONE per accedere ai vari settaggi disponibili.



LEGGENE FOR NEWS

FARS COMIPHUONE BOH X 05-P1 0000 majuris

LEGGE CE GUIDA

UNA BIELL SAAIVA

LEGGENS MML B

SHOOD INDIFINE

AGGIORNAN FOGGO

PREPARAJON X HE

VOWTAND OWNS OT

answer concerns

PLANTHUMS PULLEY

NUOVI KPI FM

- DSM BOTTON TO

DEPE DA HME

Acuracy REPORT

FEEDBOCK SERMAS

AVG & MAC &


N. PESTE COMPI

PIAHO MARKETING

- FIMIT HOUSE MINT -

near mono.

USPONDERS A



Verificare che la voce DHCP sia su ON.

Selezionare la voce WIFI NAMF inserire manualmente il nome della rete WIFI presente sul ristorante

Eseguire lo stesso passaggio per l'inserimento della password WIFI



MOF

PASA

JACQUEN!

N OVOC

BOTTON

EPE DA

Janacy

WOOD BOCK

AVG &

N. FESTE

PIANO H

Se dovesse comparire questa schermata con varie diciture in rosso, significa che sono stati inseriti male i dati, nella schermata precedente, oppure che il traffico dei dati sia bloccato



	L'ultimo aggiornamento firmware non è stato eseguito corretta- mente. Contattare un Centro Service UNOX
03 ATTENDERE IP ADDRESS DAL DHCP 05. ATTENDERE NETMASK DAL DHCP 07. ATTENDERE CATEWAY 09. ATTENDERE DNS DAL DHCP	(solo sa il parametron DHCP e su "ON"). Il forno e ancora in attesa degli indirizzi IP, Netmask, Gateway e DNS dalla rete internet. Richiedere assistenza all'amministratore di rete e provare ad in- serire manualmente gli indirizzi impostando il parametro DHCP su "OFF".
EON, IP ADDRESS MANCANTE EOS-NETMASK MANCANTE EOS GATEWAY MANCANTE E IO: DNS MANCANTE	il parametron DHCP è su "OFF") Alcuni indirizzi non sono stati inseriti manualmente
E 1 I: DNS NON FUNZIONANTE	Probabilmente l'indirizzo DNS non è impostato correttamente. Chiedere assistenza all'amministratore di rete
€ 12: TRAFFICO IN USCITA BLOCCATO O PORTA NON COR- RETTA O IL CLOUD NON FUNZIONANTE	Il forno non riceve risposta da Uhox. Puo essere dovuto da un blocco del traffico in uscita di un fire- walt. Chiedere assistenza all'amministratore di rete, specificando che il forno utilizza solamente il traffico http con TCP e porta 80). L'uscita non è imposta correttamente oppure non sta inoltrando il traffico. Chedere assistenza all'amministratore di rete
connessione. Se l'errore persiste, sostituire la scheda di connessi CONNESSIONE WI-FL MAC ADDRESS O La scheda Wi-Fl non eseque l'imput della scheda di controllo e i Procedere con i seguenti site di verifica: 1 durante la scansione della rete il forno deve rilevare corrett visualizzato da un telefono cellulare o PC nella sezione di ni 2 la passivore deve essere inserita correttamente e non deve 3 uscire da IMPOSTAZIONI SERVICE premendo il tasto HOI conferma "SALVATACGO". Attendere un minuto, dopodio	non comunica l'indirizzo MAC. amerite la rete Wi-Fi (il nome della rete deve corrispondere a quello cerca reti Wi-Fi); contanere virgole, che è un simbolo non riconosciuto; le e verificare che venga visualizzato sul display il messaggio d

on

TOGUE

ZURONC

HOUSE

uns pou

M alloe

n Bonou

EPE DA

James

FEED BOCK

AVG E P

N. FESTE

PIAHO H

KPI



Se dovesse comparire questa schermata il forno risulta correttamente connesso alla rete e visibile sul portale.