Prof. Kirstein Gätjens S.

Tablas de Registros

Tabla de registros de trabajo, base e índices:

Tabla de registros de segmento:

Bits	w = 0	w = 1	
000	al	ax/eax	
001	cl	cx/ecx	
010	dl	dx/edx	
011	bl	bx/ebx	
100	ah	sp	
101	ch	bp	
110	dh	si	
111	bh	di	

registro	
es	
CS	
SS	
ds	
fs	
gs	

Tabla de Mod y R/M:

r/m	mod=00	mod=01	mod=10	mod=11 _{w=0}	mod=11 _{w=1}
000	[bx+si]	[bx+si+d8]	[bx+si+d16]	Al	ax
001	[bx+di]	[bx+di+d8]	[bx+di+d16]	CI	СХ
010	[bp+si]	[bp+si+d8]	[bp+si+d16]	DI	dx
011	[bp+di]	[bp+di+d8]	[bp+di+d16]	BI	bx
100	[si]	[si+d8]	[si+d16]	Ah	sp
101	[di]	[di+d8]	[di+d16]	Ch	bp
110	[Despl.]	[bp+d8]	[bp+d16]	Dh	si
111	[bx]	[bx+d8]	[bx+d16]	Bh	di

d8: Desplazamiento codificable en 8 bits

d16: Desplazamiento codificable en 16 bits