

Instrução Técnica

Atender Contingência de Derramamento de Óleo Isolante em SED

ENERGISA/GTCD-IT/Nº333/2018



	INSTRUÇÃO TÉCNICA		
	Nome da Instrução Técnica: Atender Contingência de Derramamento de Óleo Isolante em SED		Versão: 0000
	Data: 22/02/2019		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: GTD - Gerência Técnica da Distribuição	Identificação do Documento: ENERGISA/GTCO-IT/Nº333/2018
	Abrangência: As empresas do Grupo Energisa e as empresa prestadoras de serviços		

SUMÁRIO

1-	OBJETIVO.....	6
2-	APLICAÇÃO.....	6
3-	PREMISSAS.....	6
4-	DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA	6
5-	SEQUÊNCIA DE TAREFAS.....	6
5.1-	Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16 e 20	9
6-	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS.....	9
7-	INDICADORES.....	10
8-	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	10
9-	VIGÊNCIA	10
10-	APROVAÇÃO.....	10

	INSTRUÇÃO TÉCNICA		
	Nome da Instrução Técnica: Atender Contingência de Derramamento de Óleo Isolante em SED		Versão: 0000
	Data: 22/02/2019		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: GTD - Gerência Técnica da Distribuição	Identificação do Documento: ENERGISA/GTCD-IT/Nº333/2018
	Abrangência: As empresas do Grupo Energisa e as empresas prestadoras de serviços		

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

	INSTRUÇÃO TÉCNICA		
	Nome da Instrução Técnica: Atender Contingência de Derramamento de Óleo Isolante em SED		Versão: 0000
	Data: 22/02/2019		
Empresa: Grupo Energisa		Área: GTD - Gerência Técnica da Distribuição	Identificação do Documento: ENERGISA/GTCD-IT/Nº333/2018
Abrangência: As empresas do Grupo Energisa e as empresa prestadoras de serviços			

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Nestor Machado	SUMMA	nestor@nmachado.com.br
Marcelo Alexandre Maia	ETO	marcelo.maia@energisa.com.br
Cesar Julio de Oliveira Campos	ETO	cesar.campos@energisa.com.br
Ueslei Barbosa Fernandes	EMS	ueslei.fernandes@energisa.com.br
Allyson Figueiredo	ESE	allyson.figueiredo@energisa.com.br
Andre Silva Rosario	ESE	andre.silva@energisa.com.br
Sidney Lopes de Assis	EPB/EBO	sidney.assis@energisa.com.br
Gleson Fabio da Costa	EPB/EBO	gleson.costa@energisa.com.br
Cleudir Ribeiro Neto	ESS	cleudir.ribeiro@energisa.com.br
Jose Carlos da Silva Oliveira	ESS	josecarlos.oliveira@energisa.com.br
Marcos Vinícios Carvalho Neto	EMG/ENF	marcosvinicios@energisa.com.br
Marcio Roberto Lisboa de Souza	EMG/ENF	marciolisboa@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Renato Deryck da Silva Azeredo	EMT	renato.azeredo@energisa.com.br
Marcos Colussi	EMT	marcos.colussi@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/02/2019	Ricardo Campos Rios



	INSTRUÇÃO TÉCNICA		
	Nome da Instrução Técnica: Atender Contingência de Derramamento de Óleo Isolante em SED		Versão: 0000
	Data: 22/02/2019		
	Empresa: Grupo Energisa	Area: GTD - Gerencia Técnica da Distribuição	Identificação do Documento: ENERGISA/GTCD-IT/Nº333/2018
Abrangência: As empresas do Grupo Energisa e as empresa prestadoras de serviços			

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de LDAT-SE
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Atender Contingência de Derramamento de Óleo Isolante em SED

	INSTRUÇÃO TÉCNICA		
	Nome da Instrução Técnica: Atender Contingência de Derramamento de Óleo Isolante em SED		Versão: 0000
	Data: 22/02/2019		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: GTD - Gerência Técnica da Distribuição	Identificação do Documento: ENERGISA/GTCD-IT/Nº333/2018
	Abrangência: As empresas do Grupo Energisa e as empresa prestadoras de serviços		

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo-a-passo para execução do procedimento de manutenção de SED de atendimento contingencial de derrames de óleo isolante em SED com segurança operacional em regime desenergizado. Todos os participantes desta atividade devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Subestações de Distribuição - SED energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
 - o NR 10 Módulo Básico e Complementar;
 - o Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

N/A.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Executar as Tarefas Preliminares:

	INSTRUÇÃO TÉCNICA		
	Nome da Instrução Técnica: Atender Contingência de Derramamento de Óleo Isolante em SED		Versão: 0000
	Data: 22/02/2019		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: GTD - Gerência Técnica da Distribuição	Identificação do Documento: ENERGISA/GTCD-IT/Nº333/2018
	Abrangência: As empresas do Grupo Energisa e as empresa prestadoras de serviços		

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº20/2018-SE: Realizar APR em Subestação;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº99/2018-SE: Solicitar Autorização Execução Serviço ao COI em SED;

2. Notas Técnicas sobre o Óleo Isolante:

2.1- O óleo mineral isolante inservível deve ser cuidadosamente acondicionado em recipientes apropriados e encaminhados para reciclagem ou descarte em empresas especializadas;

2.2- Antes da contratação da empresa responsável pelo descarte e/ou tratamento desse resíduo deverá ser solicitado, entre outras, as licenças e o devido credenciamento expedido pelo órgão ambiental competente, autorizando a referida empresa o funcionamento para realizar o trabalho ora contratado;

2.3- Para proteção respiratória em derrames pequenos usar respirador com filtro químico para vapores orgânicos. Em altas concentrações, usar equipamento de respiração autônomo ou conjunto de ar comprimido;

2.4- As mãos deverão ser protegidas com luvas de PVC em atividades de contato direto com o óleo mineral isolante. Se necessário utilizar aventais impermeáveis para proteção da pele e do corpo;

2.5- Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos de óleo mineral isolante, recomenda-se o uso de óculos de segurança ou protetor facial.

3. Contenção de Pequenos Derrames:

3.1 - Reparar o equipamento com vazamento de óleo mineral isolante;

3.2- Absorver o óleo derramado utilizando material absorvente do Kit de emergência, para descontaminação da área;

NOTA:

1. Colocar material absorvente sobre a mancha em quantidade proporcional à mesma. A limpeza de manchas poderá também ser realizada com dissolventes biodegradáveis e panos de algodão.

3.3 - Retirar da área com derrame todo o material que tenha sido contaminado com o óleo derramado;

3.4- Encaminhar o material para o local de armazenamento temporário de resíduos perigosos.

NOTA:

2. Para todo transporte, armazenamento, manuseio e descarte de óleo mineral isolante todas as instruções Energisa, referentes ao assunto, deverão ser consultadas.

	INSTRUÇÃO TÉCNICA		
	Nome da Instrução Técnica: Atender Contingência de Derramamento de Óleo Isolante em SED		Versão: 0000
	Data: 22/02/2019		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: GTD - Gerência Técnica da Distribuição	Identificação do Documento: ENERGISA/GTCD-IT/Nº333/2018
	Abrangência: As empresas do Grupo Energisa e as empresa prestadoras de serviços		

4. Contenção de Grandes Vazamentos:

4.1 - Reparar imediatamente, se possível, o vazamento do equipamento para extinguir o derrame de óleo mineral isolante;

4.2- Limpar as áreas afetadas pelo vazamento de forma a restabelecer as condições iniciais do lugar;

NOTAS:

3. Caso o derrame tenha atingido o arruamento da SED, a contenção deverá ser realizada com o material do Kit de emergência;

4. Caso o derrame se produza sobre a brita e/ou terra da SED, todo esse material contaminado deverá ser extraído e o local recomposto com material de forma a restabelecer as condições originais do terreno.

4.3 - Limpar as estruturas e os equipamentos afetados pelo vazamento com panos umedecidos em dissolventes biodegradáveis;

4.4- Liberar o local para uso normal após a conclusão da limpeza e rigorosa descontaminação;

4.5- Encaminhar o material para o local de armazenamento temporário de resíduos perigosos;

4.6- Comunicar a conclusão dos serviços aos Chefes dos Departamentos de Manutenção da Transmissão e Meio Ambiente do Grupo Energisa.

5. Concluir as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº27/2018-SE: Regularizar e Limpar Área de Trabalho em Subestação;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/ Nº099/2018-SE: Solicitar autorização para Execução de Serviço ao COI.

	INSTRUÇÃO TÉCNICA		
	Nome da Instrução Técnica: Atender Contingência de Derramamento de Óleo Isolante em SED		Versão: 0000
	Data: 22/02/2019		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: GTD - Gerência Técnica da Distribuição	Identificação do Documento: ENERGISA/GTCD-IT/Nº333/2018
	Abrangência: As empresas do Grupo Energisa e as empresas prestadoras de serviços		

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abaloiamento, Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Cessar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricitistas sobre a execução de tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar despercebida as condições físicas e emocionais dos eletricitistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricitista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Atroupe de insetos animais;	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aereo isolado ou escada basculante);	21
11		- Queda do eletricitista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Nec
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)	Nec
Kit de Emergência com material absorvente para conter derramamentos (manta, barreira, almofadas)	Nec
Recipiente com tampa rosqueável	Nec
Bandejas de Contenção	Nec

	INSTRUÇÃO TÉCNICA		
	Nome da Instrução Técnica: Atender Contingência de Derramamento de Óleo Isolante em SED		Versão: 0000
	Data: 22/02/2019		
	Empresa: Grupo Energisa	Área: GTD - Gerência Técnica da Distribuição	Identificação do Documento: ENERGISA/GTCD-IT/Nº333/2018
	Abrangência: As empresas do Grupo Energisa e as empresa prestadoras de serviços		

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Vigente	-	01/03/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Moraes	Gerente DCMD-ESE		24/05/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DEMENT-EPB/EBO		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMENT-EMS		
Paulo Henrique Costa Camara	Gerente DEMENT-ESS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DEMENT-EMT		
Werneck Lebre Dias	Gerente DEMENT-ETO		
Fábio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		