## Conjunto de Instruções do Processador RISC 8 bits

Tipo R

Opcode	rs	rt
7 - 5	4 - 3	2 - 1
3 bits	2 bits	2 bits

## Load

Opcode	rs	Immediate
7 - 5	4 - 3	2 - 0
3 bits	2 bits	3 bits

## Store

Opcode	rs	Immediate
7 - 5	4 - 3	2 - 0
3 bits	2 bits	3 bits

## Jump

Opcode	Adress	
7 - 5	4 - 0	
3 bits	5 bits	

Beq - 1° Instrução

Opcode	rs	rt
7 - 5	4 - 3	2 - 1
3 bits	2 bits	2 bits

Beq - 2° Instrução

Opcode	rs	Adress
7 - 5	4 - 3	2 - 0
3 bits	2 bits	3 bits