# Física II Termodinámica

Segunda ley de la termodinámica

Máquinas térmicas y refrigeradores: eficiencia



#### Ecuaciones

Coeficiente de rendimiento 
$$K = \frac{|Q_C|}{|W|} = \frac{|Q_C|}{|Q_H| - |Q_C|}$$
 Calor que se elimina del interior del refrigerador

Trabajo que entra al aire exterior

Una planta generadora de energía eléctrica de 1000 MW, alimentada con carbón, tiene una eficiencia térmica del 40%.

$$P = 1000 \text{ MW} = \frac{W}{t}$$
  $e = 0.4 = \frac{W}{Q_H}$   $Q_H = \frac{W}{e}$ 

$$e = 0.4 = \frac{W}{Q_1}$$

$$Q_H = \frac{W}{e}$$

a) ¿Cuál es la rapidez de suministro de calor a la planta?


$$\frac{Q_H}{t} = ? = P$$

$$Q_H = P_H t$$

$$\frac{Q_H}{t} = ? = P_H$$
  $\frac{Q_H}{t} = \frac{1}{e} \frac{W}{t}$   $\Rightarrow P_H = \frac{1}{0.4} (1000 \text{MW})$   $P_H = 2500 \text{ MW}$ 

b) La planta quema carbón de piedra (antracita), que tiene un calor de combustión de 2.65 \* 10<sup>7</sup> J/kg. ¿Cuanto carbón consume la planta al día, si opera de manera continua? t = 1 d = 24 h = 86400 s

## Ejemplo 3



Calor de transformación: 
$$Q = mL_c = Q_H$$

$$m = \frac{Q_H}{L_c} = ? \rightarrow m = \frac{P_H t}{L_c} = \frac{\left(2500 \times 10^6 \frac{\text{J}}{\text{s}}\right) (86400 \text{ s})}{2.65 \times 10^7 \text{J/kg}}$$
  $m = 8.15 \times 10^6 \text{ kg}$ 

$$m = 8.15 \times 10^6 \text{ kg}$$

Una planta generadora de energía eléctrica de 1000 MW, alimentada con carbón, tiene una eficiencia térmica del 40%.

 $P_H = 2500 \text{ MW}$ 

- a) ¿Cuál es la rapidez de suministro de calor a la planta?
- c) ¿Con que rapidez se cede calor hacia el deposito frio, que es un rio cercano?

$$\frac{Q_C}{t} = ? = P_C$$

$$Q_H + Q_C = W$$

$$|Q_H| - |Q_C| = |W|$$

$$|Q_C| = |Q_H| - |W|$$

$$P_C = P_H - P$$

$$P_C = (2500 - 1000) MW$$

$$P_C = 1500 \text{ MW}$$

d) La temperatura del rio es de 18.0°C antes de llegar a la planta de energía y de 18.5°C después de que recibe el calor de desecho de la planta. Calcule la rapidez de flujo del rio en metros cúbicos por segundo.

$$\Delta T = (18.5 - 18) \,^{\circ}C = 0.5 \,^{\circ}K \qquad \frac{V}{t} = ?$$


Calor absorbido por el río:  $Q = mc\Delta T = Q_C$ 

$$m = \frac{Q_C}{c\Delta T} = \rho V \rightarrow \frac{\rho V}{t} = \frac{Q_C}{t} \frac{1}{c\Delta T}$$


$$V \qquad P_C \quad 1 = \frac{1500 \times 10^6 \text{J/s}}{c\Delta T}$$

$$\frac{V}{t} = \frac{P_C}{\rho} \frac{1}{c\Delta T} = \frac{1500 \times 10^{\circ} \text{J/s}}{\left(1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right) \left(4190 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}\right) (0.5 \text{ K})}$$

### Ejemplo 3



El diagrama pV en la **figura** muestra el ciclo para un refrigerador que opera en 0.850 moles de H2. Suponga que el gas se puede tratar como ideal. El proceso ab es isotérmico. Calcule el coeficiente de rendimiento de este refrigerador



$$p_a = 0.700 \text{ atm} = 70927.5 \text{ Pa}$$

$$W = W_{ab} + W_{ca}$$

$$W = \underset{p_a V_a}{nRT ln} (V_b/V_a) + p_a(V_a - V_c)$$


= 
$$(70927.5 \text{ Pa})(0.0300 \text{ m}^3) \ln \left(\frac{0.100}{0.0300}\right) + (70927.5 \text{ Pa})(-0.07 \text{ m}^3)$$

$$W = 2561.8 \,\text{J}$$
  $-4964.9 \,\text{J}$ 

$$W = -2403.1$$
 J


$$\Delta U_{ab} = 0$$
  $Q_{ab} = W_{ab}$ 

$$Q_{ab} = 2561.8 \,\mathrm{J}$$



Ejemplo 4

El diagrama pV en la **figura** muestra el ciclo para un refrigerador que opera en 0.850 moles de H2. Suponga que el gas se puede tratar como ideal. El proceso ab es isotérmico. Calcule el coeficiente de rendimiento de este refrigerador



$$pV = nRT$$

$$\Delta pV = nR\Delta T$$

$$\frac{\Delta pV}{R} = \Delta T$$

$$p_aV_a = p_bV_b$$

$$p_b = \frac{p_aV_a}{V_b}$$

 $\frac{\Delta pV}{nR} = \Delta T$   $p_b = \frac{1}{V_b}$ Isocórico Isotérmico

$$p_{a} = 0.700 \text{ atm} = 70927.5 \text{ Pa}$$
 $W = -2402.5 \text{ J}$ 
 $Q_{ab} = 2561.8 \text{ J}$ 
 $Q_{c} = Q_{ab} + Q_{bc}$ 
 $Q_{bc} = nC_{V}\Delta T$ 
 $Q_{bc} = nC_{V}(\frac{\Delta pV}{nR}) = \frac{5}{2}(\Delta pV_{b})$ 

$$\Delta p = p_b - p_a$$
  $Q_{bc} = \frac{5}{2} (49649.25 \text{ Pa})(0.100 \text{ m}^3)$   
 $\Delta p = p_a \frac{V_a}{V_b} - p_a$  = 12412.3 J

$$\Delta p = 70927.5 \,\text{Pa}\left[\left(\frac{0.0300}{0.100}\right) - 1\right]$$

= 49649.25 Pa



Ejemplo 4

Refrigerador

 $T_{\mathcal{C}}$ 

 $Q_C$ 

#### **GRACIAS**