

ПОЗИТИВ — ЛУТ и позитивный фоторезист · scaner_v1 · B.Cu

Класть ТОНЕРОМ ВНИЗ (печатью к меди). Без зеркала.
Чёрное = медь остаётся, белое = вытравится. Точки в пятаках — метки под сверло.





Печать: «Фактический размер» / 100 %, НЕ «Подогнать». Линейки ровно 100 мм — проверь обе.
Принтер: максимальная плотность, экономия тонера выкл.
Плата 40.0 × 60.0 мм, копий 9. 30.10.2026 12:18 · tools/etch_print.py