

10
25
50
75
100
W_Q
0.733 0.733 0.770 0.781 0.726
0.773 0.724 0.747 0.755 0.768
0.685 0.784 0.784 0.784 0.763
0.536 0.784 0.801 0.801 0.791
0.801 0.801 0.801 0.801 0.801
100
250
500
750
1000
W_R
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$F_{0.5}$