

10
25
50
75
100
W_Q
0.985 0.966 0.956 0.950 0.943
0.984 0.982 0.989 0.982 0.980
0.954 0.987 0.993 0.990 0.988
0.924 0.976 0.986 0.987 0.987
0.821 0.816 0.982 0.981 0.984
100
250
500
750
1000
W_R
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$F_{0.5}$