

Инструкция по применению UV Ceramic Binder Ox-Type V50

1. Описание

UV Ceramic Binder Ox-Type V50 - это фотоотверждаемый материал на основе (мет)акрилатов, предназначенный для приготовления керамонаполненных паст для 3D-печати.

2. Состав

Уретан диметакрилат, мономер, смесь фотоинициаторов, диспергатор оксидного типа.

3. Применение

Приготовление керамических паст для 3D принтеров, работающих на длине волны 355 нм.

4. Противопоказания к применению

Не применять материал в случае выявленных аллергических реакций на какой-либо из компонентов.

В случае сомнений перед использованием UV Ceramic Binder Ox-Type V50 уточните и исключите возможную аллергию с помощью специфического теста на аллергию.

UV Ceramic Binder Ox-Type V50 не должен применяться в иных сферах, кроме приготовления керамических паст для 3D принтеров. Любые отклонения от инструкции по применению нежелательны и могут привести к отрицательному результату.

5. Побочные эффекты

В индивидуальных случаях возможно возникновение аллергических реакций.

Не выявлены.

6. Этапы работы

Материал предназначен для приготовления составов на основе керамики оксидного типа (например, диоксид циркония). Степень наполнения, характер распределения частиц и методы введения определяются экспериментальным методом.

8. Хранение

Хранить материал вдали от источников света и тепла. Рекомендуемая температура хранения $+(5 - 30) ^\circ\text{C}$. Закрывайте упаковку после каждого использования. Номер партии предназначен для идентификации продукта. Не используйте материал по истечении срока годности.

9. Безопасность

UV Ceramic Binder Ox-Type V50 может раздражать глаза и кожу (используйте защитные очки и перчатки).

- Избегайте контакта кожи с неполимеризованным материалом.
- Материал предназначен для применения только квалифицированным персоналом.

10. Минимизация рисков

- Неправильное использование и несоблюдение указаний данной инструкции по эксплуатации приведет к ухудшению или потере качества.
- Хранить в недоступном для детей месте!
- В случае попадания жидкого материала в глаза и на кожные покровы немедленно тщательно промойте их большим количеством воды и при необходимости обратитесь к врачу.

11. Гарантия

Наша ответственность ограничивается качеством нашей продукции. За дальнейший ущерб, а именно вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации или другим неправильным обращением или ненадлежащим использованием продукта, любая ответственность отклоняется. Перед использованием продуктов пользователь обязан проверить, подходят ли они для предполагаемой цели. Лицо/компания прямо принимает на себя все риски, связанные с использованием продукта, и несет единоличную ответственность за любые возникшие в результате убытки. Паспорта безопасности и технические паспорта доступны по запросу.

12. Расшифровка символов на маркировке

	Отметка о прохождении сертификации		Хранить вдали от солнечного света
	Ознакомьтесь с инструкцией по применению		Температурный диапазон
	Производитель		Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе
	Номер партии		Внимание опасность для здоровья
	Использовать до		Внимание опасность для окружающей среды

13. Производство

HARZ Labs LLC
info@harzlabs.ru
8 800 555 9344
www.harzlabs.com

Отредактировано 11/2022