
## Pantalla de cristal líquido no gráfica (Lcd: liquid crystal display)

• En la comunicación del  $\mu C$  con el Lcd se utilizan 2 tipos de señales:

señales de control: RS, R/W, E


señales de datos: D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0



- Lo habitual es que no nos interese saber lo que está representando el Lcd (ya lo sabemos), y que sólo nos interese enviarle los caracteres a representar  $\Rightarrow$  R/W = 0
- Los datos a representar en el *Lcd* se pueden enviar utilizando un bus de datos de 4 bits (D4, D3, D2, D1, D0) o bien utilizando un bus de datos de 8 bits (D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0). Nosotros vamos a utilizar siempre un bus de datos de 4 bits.

• En este curso se va a utilizar una pantalla de 32 caracteres, repartidos en 2 filas de 16 caracteres cada una (2 filas × 16 columnas).


Componente ISIS: LM016




• El compilador *MikroC PRO* dispone de una herramienta que permite crear un máximo de 8 caracteres. Se accede a dicha herramienta en:

 $Tools \rightarrow LCD$  custom character

(no la vamos a utilizar en este curso)



• El compilador dispone de una serie de funciones que facilitan la programación de la comunicación del  $\mu C$  con el Lcd. Para poder utilizar dichas funciones es necesario indicar los terminales del  $\mu C$  que están conectados al Lcd mediante la declaración de una serie de variables globales. A continuación se muestra un ejemplo que corresponde a la conexión del Lcd a varios terminales del puerto D:



- Para inicializar el circuito controlador del *Lcd*, en la función *main*() hay que ejecutar la siguiente función: *Lcd\_Init* ();
- Para representar caracteres en el *Lcd* se dispone de las siguientes funciones:

```
» Representación de un carácter: Lcd_Chr (fila, columna, carácter); Ejemplos:
```

Lcd\_Chr (1, 5, 'r'); //se representa el carácter r en la fila 1, columna 5

char alfa = 48;

Lcd Chr (2, 14, alfa); //se representa el carácter 0 en la fila 2, columna 14

 $Lcd\_Chr\_CP$  (71); //se representa el carácter G en la posición en la que se encuentre el cursor en el momento en el que se ejecute esta función.

Nota: las funciones para manejar el *Lcd* interpretan los valores a representar en ASCII

» Representación de una cadena de caracteres: Lcd\_Out (fila, columna, cadena de caracteres);
Ejemplos:

Lcd\_Out (1, 1, "Hola"); se representa la cadena de caracteres Hola a partir de la fila 1, columna 1
unsigned char beta [] = {"adios"};
o bien
unsigned char beta [] = {'a', 'd', 'i', 'o', 's', '\0'};
...
Lcd Out (2, 1, beta); se representa la cadena adios a partir de la fila 2, columna 1

 $Lcd\_Out\_CP$  ("bueno"); se representa la cadena de caracteres bueno a partir de la posición actual en la que se encuentre el cursor en el momento en el que se ejecute esta función ( $CP \equiv current\ position$ ).

» Representación de cantidades (números): para representar en el *Lcd* números con más de 1 dígito es necesario convertirlos en primer lugar a una cadena de caracteres. En la biblioteca de funciones del compilador hay varias funciones que, de acuerdo con el tipo y el tamaño del número a representar, permiten realizar esta tarea de forma sencilla:

Representación de un número de 8 bits sin signo (unsigned char ó unsigned short)<sub>0,255</sub>

```
Ejemplo:

unsigned short aux = 12;

char txt [4];

...

ByteToStr (aux, txt);

...

Lcd_out(1,1, txt); //en la pantalla aparece un espacio en blanco a la izquierda del 12
```

```
Representación de un número de 8 bits con signo (signed char ó signed short)<sub>-128,+127</sub>
Ejemplo:
signed short aux = -23;
char txt [5];
ShortToStr (aux, txt);
Lcd out(1,1, txt); //en la pantalla aparece un espacio en blanco a la izquierda del -23
Representación de un número de 16 bits sin signo (unsigned int)<sub>65535</sub>
Ejemplo:
unsigned int aux = 527;
char txt [6];
WordToStr (aux, txt);
Lcd_out(1,1, txt); //en la pantalla aparecen dos espacios en blanco a la izquierda de 527
                                                                                            8
```

```
Representación de un número de 16 bits con signo (signed int)_32768.+32767
Ejemplo:
signed int aux = -1752;
char txt [7];
IntToStr (aux, txt);
Lcd out(1,1, txt); //en la pantalla aparece un espacio en blanco a la izquierda del -1752
Representación de un número de 32 bits en coma flotante (float)
Ejemplo:
float aux = -783.45;
                                  Nota: el formato de representación de un float es el siguiente:
char txt [14];
                                  (un máximo de 7 dígitos parte entera + parte fraccionaria)·en
                                  donde en indica 10^n.
FloatToStr (aux, txt);
```

Lcd\_out(1,1, txt); //en la pantalla aparecen seis espacios en blanco a la izquierda de -783.45

```
Hay comandos que permiten:
_ mover el cursor, apagarlo, ...
_ borrar la pantalla
_ desplazar el valor representado en la pantalla
_ etc. (consulta la ayuda del compilador para ver todos los comandos disponibles)
para enviar un comando se utiliza la función: Lcd\_Cmd();
Ejemplos:
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); //borra la pantalla
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); //apaga el cursor
```