## Безручко О.С. 121-21-2

## Об'єкти тестування

- 1. Стілець офісний.
- 2. Термос.
- 3. Ліхтарик.
- 4. Пральна машина.
  - 1. Стілець офісний меблі для роботи, з можливістю регулювання висоти, нахилу спинки та наявністю коліщат.
- Перевірка стійкості стільця на рівній поверхні. Стілець повинен стояти на місці.
- Перевірка функції регулювання висоти сидіння. Стілець повинен повністю піднятись та повністю опуститись 200 раз.
- Перевірка кута нахилу спинки.
   Перевірити щоб спинка нагиналась на 55 градусів.
- Перевірка роботи механізму обертання. Стілець повинен провернутись навколо себе 100 разів в обидві сторони.
- Перевірка якості коліщат для переміщення. Стілець повинен справно їхати посля 1км «Прокатки»
- Перевірка міцності матеріалів сидіння та спинки. Стілець повинен витримати вагу 200кг.
- Перевірка ергономічності сидіння при тривалому використанні. Людина повина вісидіти 8 годин без болю у спині та ногах.
- Перевірка кріплення підлокітників. Підлокітники повинні піднятись та спуститись 200 раз.
- Перевірка легкості складання стільця за інструкцією.
- Час на складання стільця не повинен займати більше 20хв.
- Перевірка зовнішнього вигляду на наявність подряпин і дефектів. Довжина подряпин не повинна перевищувати 2мм.
  - 2. Термос ємність для збереження температури гарячих або холодних напоїв.
- Перевірка герметичності кришки.
- Термос повинен витримати температуру рідини не менше 7 годин.
- Перевірка стійкості термоса на рівній поверхні. На рівній поверхні термос повинен стояти непохитно протягом 5 хв.
- Перевірка зручності відкривання і закривання кришки.
- Перевірка на відсутність протікань у горизонтальному положенні. Термос повинен витримувати навантаження не менше 5 годин

- Перевірка легкості очищення внутрішньої поверхні. Час миття термосу не повинен перебільшувати 2 хвилини.
- Перевірка ваги термоса без рідини.
   Не повинна перевищувати 300 грам.
- Перевірка стійкості до подряпин на зовнішній поверхні. Після 5 падінь з висоти 1 метр, не повинно бути подряпин.
- Перевірка зручності наливання напою. Після 50 наповнень рідина не повинна переливатись.
- Перевірка об'єму термоса відповідно до заявленого. Термос не повинен містити менше 400мл.
- Перевірка роботи механізму кнопки (якщо  $\epsilon$  автоматична система відкриття).
  - Кнопка повинна справно витримати 300 натискань.
- Перевірка запаху внутрішньої частини після тривалого використання. Термос не повинен виявляти неприємний запах після 200 наповнень.
  - 3. Ліхтарик портативний пристрій для освітлення з різними режимами роботи.
- Перевірка увімкнення та вимкнення за допомогою кнопки. Ліхтарик повинен ввімкнутись та вимкнутись 200 раз.
- Перевірка яскравості світла у стандартному режимі. Яскравість світла не повинна бути менше ніж 200 люмен.
- Перевірка яскравості світла у режимі економії. Яскравість світла не повинна бути менше ніж 100 люмен.
- Перевірка роботи функції миготливого сигналу (якщо  $\epsilon$ ). Ліхтарик повинен ввімкнутись 4 рази на секунду.
- Перевірка тривалості роботи на одному заряді батареї. Повинен працювати не менше 40 годин.
- Перевірка стійкості до падінь з висоти.
   Ліхтарик повинен витримати 10 падінь з висоти 1 метр.
- Перевірка захисту від води (IP65 або інший рівень). Повинен витримати стан під водою протягом 10 годин не вимкнувшись.
- Перевірка швидкості заряджання акумулятора. Час заряду не повинен перевищувати пів години.
- Перевірка роботи на низьких температурах. Повинен пропрацювати 10 годин на температурі не більше 10 градусів холоду.
- Перевірка роботи на високих температурах.
  Повинен пропрацювати 10 годин на температурі не менше 30 градусів тепла.

- Перевірка стійкості матеріалу корпусу до подряпин. Повинен витримати 20 падінь з висоти 1 метр без подряпин.
- Перевірка дальності світлового потоку. Дальність променю повинен бути не менше 150м.
  - 4. Пральна машина побутова техніка для автоматичного прання та віджимання одягу.
- Перевірка функції вибору програми прання. Повинна витримати 100 функцій прання підряд.
- Перевірка завантаження максимальної ваги білизни. Не повинна містити менше 8кг.
- Перевірка роботи функції віджимання. Машина повинна обертатись зі швидкістю не менше 800 об/х.
- Перевірка роботи системи попереднього замочування. Машина повинна витримати 50 режимів замочування підряд.
- Перевірка якості прання за низької температури.
   Білизна повинна бути без плям після прання у режимі низької температури.
- Перевірка якості прання за високої температури.
- Білизна повинна бути без плям після прання у режимі високої температури.
- Перевірка роботи дисплея (якщо  $\epsilon$ ).
- Усі функції повинні відображатись на дисплеї.
- Перевірка рівня шуму під час роботи. Рівень шуму роботи машини не повинно перевищувати 45дБ.
- Перевірка функції захисту від дітей.
   Під час прання машина не повинна відкриватись.
- Перевірка споживання електроенергії відповідно до класу. Перевірити кількість використання електроенергії відповідно до класу.
- Перевірка герметичності дверцят.
   Пральна машина не повинна відчинятися під час роботи.
- Перевірка функції швидкого прання. Режим швидкого прання не повинно займати більше 20хв.
- Перевірка відображення залишкового часу до завершення циклу. Дисплей повинен зображати реальний остаточний час 200 раз.
- Перевірка безпечного відключення при перебоях електрики. Пральна машина повинна витримати 400 екстрених відключень.
- Перевірка роботи функції самоочищення барабана.
- Пральна машина повинна провести 200 режимів очищення барабану.