Инструкция по охране труда для профессии «Стропальщик»

АО «Техномаш-Инжиниринг». Номер: ИОТ-2025-004

1. Общие требования безопасности

Инструкция по охране труда для профессии «Стропальщик» (ИОТ-2025-004). Допуск к работе — после вводного инструктажа и стажировки.
Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 12 месяцев. Регистрация — в журнале инструктажей.

2. Требования перед началом работы

Проверить исправность оборудования, ограждений, заземления. СИЗ: каска, защитные очки, спецобувь по нормам выдачи.
Перерывы на отдых устанавливаются продолжительностью 20 минут через каждые 2 часа работы.

3. Требования во время работы

Работать только на исправном оборудовании. Не превышать допустимую нагрузку. Запрещается оставлять пост без остановки станка.
В случае неисправности немедленно сообщить мастеру и вывесить плакат «Не включать!».

4. Аварийные ситуации

При несчастном случае оказать первую помощь, вызвать медработника, сохранить обстановку. Акт составляется в течение суток.
За нарушение требований настоящей инструкции ИОТ-2025-004 работник несёт дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения.