# Регламент сварочных работ

АО «Техномаш-Инжиниринг». Номер: ТК-2024-021

## 1. Область применения

Технологический регламент ТК-2024-021 определяет режимы и требования к операции для производства деталей АО «Техномаш-Инжиниринг».
Регламент обязателен для технологов, мастеров участков и операторов оборудования.

## 2. Технологические параметры

Режим по показателю «сварочного тока» устанавливается в пределах 1250 А (базовое значение).
Показатель «скорости сварки» — 0.2 м/ч. Отклонение от базового значения допускается не более чем на 10 процентов.
Допуск по обрабатываемому размеру — 0.1 мм. Контроль выполняется после каждой партии изделий.

## 3. Подготовка и наладка

Оператор проверяет оснастку, СОЖ и крепление заготовки. Наладка фиксируется в маршрутной карте с подписью мастера.
Пробная деталь подлежит контролю по всем параметрам пункта 2 настоящего регламента ТК-2024-021.

## 4. Контроль качества

Операционный контроль проводит ОТК: замер показателей, сравнение с допуском 0.1 мм, запись в маршрутной карте.
При выходе параметров за пределы — брак по акту формы Б-1, анализ причин технологом участка.