
## Лабораторная работа 5

Преобразование последовательного кода в параллельный

## Задание 1:

Соберите в среде моделирования цифровых устройств PROTEUS Simulator Integration цифровую схему на основе микроконтроллера PIC, одного сдвигового регистра 74HC165 и одного двухразрядного 7-сегментного индикатора 7S-LEDs.



## Задание 2:

Напишите программу, выводящую на один из индикаторов символ, загруженный в сдвиговый регистр. Входные данные для сдвигового регистра представляются в формате:

```
Вход : 11 - 12 - 13 - 14 - 3 - 4 - 5 - 6
Имя : S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 L
```

Бит L обозначает, на какой из индикаторов следует выводить символ: L='0'- первый индикатор 7S-LED, L='1'- второй индикатор.

Биты S0...S6 задают вид символа на индикаторе:

Например, символу 'h', выводимому на второй индикатор, соответствует код: "00101111"(0x2F): S0=0, S1=0, S2=1, S3=0, S4...S6=1, L=1