

Aufgabe:

Aus allen DWGs eines vor-
eingestellten Verzeichnisses
sollen die Blockattribute
der Bewehrungsanzüge in
eine CSV-Datei gesammelt
werden.

Lösungsansatz: Schreibe ein Lisp-Prog.

welches im Hintergrund eine DWG nach
der anderen öffnet, die Attribute aus-
liest und wieder schließt. Im Nachgang
bereinigt eine BAT die einzelnen Abträge,
und fasst sie zu einer CSV zusammen.
Vorlage hierfür sollte das Berger Pro-
gramm planliste.lsp + planliste.del +
planlist.exe sein. (allein die lsp be-
steht aus 1800 Zeilen)

Werkzeug: ChatGPT / PRO

Ergebnis: Ich bin mit dem eigend-
lichen Vorgehen gescheitert. Es war mir
auch mit Hilfe der KI nicht möglich,
eine Lisp-Routine zu erstellen, die in der
Lage ist, eine DWG zu öffnen darin eine
Manipulation vorzunehmen und sie da-
nach wieder zu schließen.

Das Grundproblem war das folgende:

Um eine Lisp-Routine auszuführen
muß ich als 1. eine Quelldatei
z.B. AAA.DWG aufrufen. Aus dieser heraus
wird die Lisp-Routine aufgerufen die
folgendes tut:

1. Eine Liste der im Verzeichnis befind-
lichen DWGs erstellen. ✓
2. In einer Schleife jede einzelne
DWG im Hintergrund zu Öffnen
und zu Schließen ✓
3. Dazwischen die geöffneten Hinter-
grund-DWGs zu manipulieren.
(z.B. purge od. line od. zoom oder
Attribute auslesen)

Punkt 3 habe ich nicht hinkommen!

Die gewählten Kommandos wurden immer
auf die Quelldatei angewendet nie auf
die Zieldatei.

Einzig die Verwendung von "ActiveX"-Befehlen
(vla) brachten während der Ausführung die
Hintergrund-DWG in den Fokus, konnten
in dieser Zeichnung einen Strich ziehen
gaben den Fokus aber nicht eigenständig
wieder zurück (für Ausführung in der
nächsten Zeichnung) und führten
schließlich zum Absturz von AutoCAD!

Tag 1, 05.11.: Grundlagen CSV BAT LISP die Attr. ausliest

Tag 2 u. 3, 06.07.11: Versuche zu Pkt. 3

Tag 4, 8.11 "Dokumentation + Aufräumarbeiten

Lösung: Ich habe die Aufgabe mit folgendem "Work-Around" gelöst:

- Es gibt die RNDlistopenCSV.BAT

Speicherort: BiberCAD > lisp_dcl > Pitti_Lsp >
> RND-Listen auslesen

Die BAT tut folgendes:

- Austausch d. acaddoc.lsp

- " .NON = blanko

- " .ORG = alle Berger Lsp

- " .RND

die acaddoc.RND lädt die RNDList.LSP

1. "RNDlistopenCSV.bat" tauscht die acaddoc.lsp gegen eine modifizierte Version "acaddoc.RND"

2. Startet Explorer mit C:\SWAP\RND

3. Führt die Datei "RNDlistopenDWG.SCR" aus

4. "RNDlistopenDWG.scr" startet den Befehl "open close" aus der "RNDlistopenDWG.lsp"

5.1 "RNDlistopenDWGs.lsp" öffnet jedes DWG des Verzeichnisses...

6.1 ... und führt damit die Datei "acaddoc.LSP" aus (= AutoCAD - Automatismus für jede neu geöffnete Datei)

6.2. "acaddoc.LSP" lädt "RND.LSP" und führt deren Befehl "ExtractAttributes" aus (bei jeder neu geöffneten Datei)

6.3. "ExtractAttributes" liest aus jeder DWG die Block-Attribute RND-LIST aus...

4. weiter
Sh. ~~C:\SWAP\RND~~ C:\BiberCAD\lisp_dcl\PittiLsp
RNDlistopenDWGs.dwg